#### 9. GPIB

## 9.1 概要

GPIB(General Purpose Interface Bus)を用いると、本器の各種測定ファンクションの設定、測定パラメータの設定および測定データの読み込みが外部制御できるので、自動計測システムが容易に構成できます。

本器からのGPIB信号は、本体の測定信号系とは電気的にアイソレートされているので、外部接続機器による測定値への影響は生じません。

#### ● 一般仕様

使用コード

: ASCII = - F

論理レベル

: 論理0 "High" 状態 +2.4 V 以上 論理1 "Low" 状態 +0.4 V 以下

インタフェース機能

: [表9-1]参照

表 9 - 1 GPIBの機能

コード	ファンクション
SH1	ソース・ハンドシェーク機能
AH1	アクセプタ・ハンドシェーク機能
T5	基本的トーカ機能、リスナ指定によるトーカ解除機能、
	トーク・オンリ・モード機能、シリアル・ポール機能
L4	基本的リスナ機能、トーカ指定によるリスナ解除機能
SR1	サービス要求機能
RL1	リモート/ローカル切り換え機能
PPO	パラレル・ポール機能なし
DC1	デバイス・クリア機能 (SDC, DCLコマンドが使用できる)
DT1	デバイス・トリガ機能(GET コマンドが使用できる)
co	コントローラ機能なし
E2	3ステート・バス・ドライバ使用

#### 9.2 構成機器との接続

GPIBシステムは、複数の機器によってシステムを構成するので、以下の点に注意して下さい。

- (1) 本器、コントローラ、周辺機器などを接続する前に、各取扱説明書にしたがって各機器の状態(準備)および動作を確認して下さい。
- (2) 測定器との接続ケーブルや、コントローラなどと接続するバス・ケーブルは、 必要以上に長くしないで下さい。ケーブルは 20mを超えないように注意して下さ い。なお、当社では標準バス・ケーブルとして以下のケーブルを用意しています。

長さ	名称
0.5 m 1 m 2 m 4 m	408JE-1P5 408JE-101 408JE-102 408JE-104

表 9 - 2 標準バス・ケーブル

- (3) バス・ケーブルのコネクタは、ピギバック形で、1 個のコネクタにmale, femaleの両方があり、重ねて使用できます。
  バス・ケーブルを接続する場合は、3 個以上のコネクタを重ねて使用しないで下さい。また、コネクタ止めねじで確実に固定して下さい。
- (4) 各構成機器の電源条件、接地状態、また必要に応じて設定条件などを確認してから、各構成機器の電源を投入して下さい。 バスに接続されているすべての機器の電源は、必ずONにして下さい。もし、電源をONにしていない機器があると、システム全体の動作は保証しかねます。

#### 9.3 GPIBの設定

この節では、以下の項目の設定方法を説明します。

- ●アドレスの設定 一
- ●アドレッサブル/トーク・オンリの選択 ―― (2)
- リスナ・フォーマットの選択 ── (3)データ出力フォーマットの選択 ── (4)
- ●出力データ・エレメントの設定 (5)
- (注) (1)~(3)は、本器のパネル・キーでのみ設定可能です。 (4)~(5)は、本器のパネル・キーおよびGPIBコマンドで設定できます。

GPIBの設定項目と工場出荷状態を、以下に示します。

設定項目	工場出荷状態
アドレス	8
アドレッサブル/トーク・オンリ	アドレッサブル
リスナ・フォーマット	SCPI
データ出力フォーマット	ASCII
出力データ・エレメント	NONE

#### (1) アドレスの設定

GPIBアドレスは、0~30の計31通り設定できます。

[設定方法] パネルより以下の設定をして下さい。

SELECT MENU ■ DISPLAY GPIB INTERNAL-TEMP □ を押します。

回回 を用いて"GPIB"にカーソルを移動し、

□ を押すと、GPIB設定モードに入りま す。

CONFIGURE GPIB ADDRESS MODE LANGUAGE

回回 を用いて"ADDRESS" にカーソルを移 ENTER 動し、 □ を押すと、アドレス設定モー ドに入ります。

ADDRESS = 0.8▲ ▼ key: CHANGE GPIB ADDRESS △□ を用いてGPIBアテレスを設定して下さい。

□ を押すと確定されます。

測定表示に戻るには □ を押します。

9.3 GPIBの設定

#### (2) アドレッサブル/トーク・オンリの選択

アドレッサブルとトーク・オンリの一方を選択することができます。

トーク・オンリ選択時は、バスラインで接続されている相手側の機器のアドレス・モードもオンリ・モードに設定して下さい。

〔設定方法〕パネルより以下の設定をして下さい。

SELECT MENU □ を押します。 ◆ DISPLAY GPIB INTERNAL-TEMP 回回 を用いて"GPIB"にカーソルを移動し、 □ を押すと、GPIB設定モードに入りま す。 CONFIGURE GPIB 回回 を用いて"MODE"にカーソルを移動し、 ADDRESS MODE LANGUAGE ENTER □ を押すと、 アトレッサフル/トーク・オンリ選択モ ードに入ります。 SELECT MODE 回回 を用いて選択したい方にカーソルを ADDRESSABLE TALK-ONLY 移動して下さい。 ENTER □ を押すと確定されます。 номе 測定表示に戻るには □ を押します。

(3) リスナ・フォーマットの選択

SCPIコマンドと ADVANTESTコマンドの一方を選択することができます。

〔設定方法〕パネルより以下の設定をして下さい。

SELECT MENU □ を押します。

■ DISPLAY GPIB INTERNAL-TEMP ►

□ を用いて"GPIB"にカーソルを移動し、
ENTER □ を押すと、GPIB設定モードに入ります。

CONFIGURE GPIB
ADDRESS MODE LANGUAGE

9.3 GPIBの設定

S E L E C T L A N G U A G E SCPI ADVANTEST

回回 を用いて選択したい方にカーソルを 移動して下さい。

ENTER

□ を押すと確定されます。

HOME

測定表示に戻るには □ を押します。

(4) データ出力フォーマットの選択

ASCII フォーマットとRBAL64フォーマットの一方を選択することができます。 データ出力フォーマットの説明は  $[9.4\ \text{節}]$  を参照して下さい。

#### 〔パネル設定方法〕

SELECT MENU

✓ CALIBRATION DATA-FORMAT

MENU を押します。

図□ を用いて"DATA-FORMAT" にカーソル
ENTER
を移動し、 □ を押すと、データ出力フ
ォーマット設定モードに入ります。

回 を用いて"DATA-FORMAT" にカーソル

ENTER
を移動し、 □ を押すと、データ出力フ

オーマット選択モードに入ります。

S E L E C T  $\,$  D A T A - F O R M A T ASCII  $\,$  REAL64

回回 を用いて選択したい方にカーソルを 移動して下さい。

ENTER

□ を押すと確定されます。

HOME

測定表示に戻るには □ を押します。

#### [GPIB設定方法]

データ 出力フォーマット選択	SCPIコマンド	ADVANTESTコマンド
ASCII	:FORMat:DATA ASCii	DFOO
REAL64	:FORMat:DATA REAL, 64	DFO1

(5) 出力データ・エレメントの設定

出力データ・エレメントの設定には、以下の 9項目があります。

- ●ファンクション
- ●補助測定ファンクション(R6581のみ)
- コンパレータ結果
- 4Wチェック結果
- ●スキャナ・チャンネル番号
- NULL設定
- ●デジタル・フィルタ設定
- ●フォーマット演算設定
- ●タイム・スタンプ

出力データ・エレメントの説明は〔9.4節〕を参照して下さい。

#### [パネル設定方法]

SELECT MENU ◆ CALIBRATION DATA-FORMAT MENU □ を押します。

図□ を用いて"DATA-FORMAT" にカーソル を移動し、 □ を押すと、データ出力フ

ォーマット・モードに入ります。

CONFIG DATA-FORMAT DATA-FORMAT ELEMENTS

図□ を用いて"ELEMENTS"にカーソルを移

BNTER 動し、 □ を押すと、出力データ・エレ メント設定モードに入ります。

#### ●R6581 の場合

SET ELEMENTS NONE HEADER: OFF

SET ELEMENTS ■ SUBMEAS-HEAD:OFF COMP:OFF

SET ELEMENTS ■ WIRE-CHECK:OFF CHANNEL:OFF  $\triangleright$ 

SET ELEMENTS ■ NULL:OFF DFILTER: OFF

SET ELEMENTS ◆ FORMAT:OFF TIMESTAMP: OFF 回回 を用いて選択したい項目にカーソル

を移動し、△▽ を用いて ON/OFF を選択 して下さい。

ENTER

□ を押すと確定されます。

測定表示に戻るには □ を押します。

#### ● R6581Dの場合

SET ELEMENTS
NONE HEADER: OFF COMP: OFF

SET ELEMENTS
WIRE-CHECK: OFF CHANNEL: OFF

SET ELEMENTS
NULL: OFF DFILTER: OFF

SET ELEMENTS
FORMAT: OFF TIMESTAMP: OFF

回回 を用いて選択したい項目にカーソルを移動し、△回 を用いて ON/OFF を選択して下さい。

ENTER

□ を押すと確定されます。

測定表示に戻るには □ を押します。

#### [GPIB設定方法]

	出力データ・エレメント設定
SCPI ·	R6581 の場合 :FORMat:BLEMents {NONE, HEADer, SHEader, LIMit, 4WCHeck, CHANnel, NULL, DFILter, FORMat, TIMEstamp} R6581Dの場合 :FORMat:BLEMents {NONE, HEADer, LIMit, 4WCHeck, CHANnel, NULL, DFILter, FORMat, TIMEstamp}
ADVANTEST	DFEn (n=0 ~ 511)

詳細は、〔9.13、9.14節〕のコマンド・リファレンスを参照して下さい。

#### 9.4 出力データ・フォーマットとクエリ

出力データ・フォーマットには、 ASCIIフォーマットとREAL64フォーマットがあり ます。

#### 9.4.1 ASCIIフォーマット

ASCII フォーマットは、 ASCIIコードで出力します。 以下の項目は、データ出力フォーマットの選択が "ASCII"のときだけ有効です。

- ●出力データ・エレメント -----(1)
- 測定データ出力フォーマット ―― (2)
- ・ブロック・デリミタ (3)・ストリング・デリミタ (4)

ASCII フォーマット選択時の出力データを以下に示します。

測定値〔+出力データ・エレメント〕 +ブロック・デリミタ

(注) 出力データ・エレメント は省略可能です。

#### (1) 出力データ・エレメント

出力データ・エレメントの設定は、データ出力フォーマットが ASCIIのときに有効 です。各設定項目をONに設定すると、測定値に以下の項目が添付されます。 ただし、OFFにした項目は、測定値に添付されません。

(1/2)

設定項目	添付項目
①ファンクション 直流電圧 交流電圧 (R6581のみ) 2線式抵抗 4線式抵抗 直流電流 交流電圧 (R6581のみ) 周波数 (R6581のみ) 周期 (R6581のみ)	"DCV" "ACV" "2W0" "4W0" "DCI" "ACI" "FRQ" "PER"
②補助測定ファンクション(R6581のみ) 周波数 周期	"FRQ" "PER"
③コンパレータ結果 PASS FAIL OFF 設定エラー	"PAS" "FAL" "OFF" "BRR"

# 9.4 出力データ・フォーマットとクエリ

	(2/2)
設定項目	添付項目
④4Wチェック 断線なし 測定電流HI端子が断線 測定電圧HI端子が断線 測定電圧LO端子が断線 測定電流ないは電圧LO端子が断線 10MΩ, 100MΩ,1000MΩレンジ では結線チェックを行わない OFF	"OK" "IHI" "VHI" "VLO" "VIL" "NOT" "OFF"
<ul> <li>⑤ スキャナ・チャンネル fャンネル1を選択 fャンネル2を選択 ・・・ fャンネル10 を選択 (2Wスキャナの場合) OFF (注) 4Wスキャナは、最大 5チャンネル までしか選択できません。</li> </ul>	"01CH" "02CH" "10CH" "0FF "
⑥ NULL設定 NULL機能ON OFF	"NUL" "OFF"
⑦デジタル・フィルタ設定 SMOOTHING 設定 AVERAGING 設定 NONE設定 OFF	"SMO" "AVE" "NON" "OFF"
®フォーマット演算設定 スケーリング %偏差 デルタ dB変換 RMS dBm 変換 抵抗値温度補正 RTD NONE OFF	"SCL" "DEV" "DEL" "dB" "RMS" "dBm" "TMP" "RTD" "NON"
⑨タイム・スタンプ タイム・スタンプ設定	"年/月/日 時:分"

9.4 出力データ・フォーマットとクエリ

[例]

1. 出力データ・エレメントをすべてONにした例

測定条件: 直流電圧測定, 1000mV入力

① ファンクション : ON
 ② 補助測定ファンクション(R658104) : OFF
 ③ コンパレータ : ON
 ④ 4Wチェック : OFF

⑤ スキャナ・チャンネル :チャンネル1を選択

⑥ NULL : ON

⑦ デジタル・フィルタ : SMOOTHING⑧ フォーマット演算 : SCALING⑨ タイム・スタンプ : ON

出力例: ① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

DCV+1000.0000E-03, PAS, OFF, O1CH, NUL, SMO, SCL, 1994/12/31 00:00

2. 出力データ・エレメントをすべて OFFにした例

測定条件: 直流電圧測定, 1000mV入力

ファンクション : OFF 補助測定ファンクション (R65810み) : OFF : OFF コンパレータ 4Wチェック : OFF : OFF スキャナ・チャンネル : OFF NULL デジタル・フィルタ : OFF : OFF フォーマット演算 : OFF タイム・スタンプ

出力例: +1000.0000E-03

[内部メモリおよびメモリ・カードに測定値をストア/リコールする場合]

内部メモリおよびメモリ・カードに測定値をストアする場合、出力データ・エレメントの設定は、以下の項目のみ有効です。

ただし、測定値をリコールしたときは、ストアするときに設定した出力データ・エレメントを添付します。

- コンパレータ結果
- · 4Wチェック
- ・スキャナ・チャンネル
- ・タイム・スタンプ

#### 9.4 出力データ・フォーマットとクエリ

#### (2) 測定データ出力フォーマット (ASCII出力フォーマット)

測定値、演算データのデータ出力フォーマットを以下に示します。

D:仮数部 (極性+小数点+3~9桁の数字)

B:指数部 (E+極性+2桁の数字)

#### 仮数部と指数部

測定値の仮数部は、レンジ、積分時間および表示桁数設定に依存します。小数点は、本体の表示に対応して出力されます。

指数部の表示は測定ファンクションおよび測定レンジによって決まり、サブ単位 (m, K, M, G, etc) に対応した値が出力されます。

#### 各測定条件での仮数部および指数 (1/3)

ファンクション	レンジ	最大表示 桁数	仮数部	指数部
DCV	100 mV 1000 mV 10 V 100 V 1000 V	7 ½ 8 ½ 8 ½ 8 ½ 8 ½ 8 ½	±119.99999 ±1199.999999 ±11.9999999 ±119.999999 ±1099.99999	E-03 E-03 E+00 E+00 E+00
ACV (R6581のみ)	10 mV 100 mV 1000 mV 10 V 100 V 750 V	5 ½ 6 ½ 6 ½ 6 ½ 6 ½ 6 ½ 6 ½ 6 ½ 6 ½	11.9999 119.9999 1199.999 11.99999 119.9999 799.999	B-03 E-03 E-03 E+00 E+00
2₩Ω (Hi-P)	10 Ω 100 Ω 1000 Ω 10 kΩ 100 kΩ 1000 kΩ 1000 MΩ 1000 MΩ	7 ½ 8 ½ 8 ½ 8 ½ 8 ½ 8 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½	11.999999 119.999999 11.9999999 11.999999 119.99999 11.999999 119.99999 119.99999	E+00 E+00 E+00 E+03 E+03 E+03 E+06 E+06

# 9.4 出力データ・フォーマットとクエリ

(2/3)

				(2/0)
ファングション	レンジ	最大表示 桁数	仮数部	指数部
2WΩ (Lo-P)	$\begin{array}{ccc} 10 & \Omega \\ 100 & \Omega \\ 1000 & \Omega \\ 1000 & k\Omega \\ 1000 & k\Omega \\ 1000 & k\Omega \\ 10 & M\Omega \\ 100 & M\Omega \\ 1000 & M\Omega \end{array}$	7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½	11.999999 119.99999 11.999999 11.999999 119.99999 11.999999 119.99999 119.99999	E+00 E+00 E+00 E+03 E+03 E+03 E+06 E+06
4WΩ (Hi-P)	10 Ω 100 Ω 1000 Ω 10 kΩ 100 kΩ 1000 kΩ 10 MΩ 100 MΩ 1000 MΩ	7 ½ 8 ½ 8 ½ 8 ½ 8 ½ 8 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½	11.999999 119.999999 1199.99999 11.999999 119.99999 11.999999 11.999999 119.99999	E+00 E+00 E+00 E+03 E+03 E+03 E+06 E+06
4WΩ (Lo-P)	10 Ω 100 Ω 1000 Ω 10 kΩ 100 kΩ 1000 kΩ 1000 MΩ 1000 MΩ	7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½	11.999999 119.99999 1199.9999 11.999999 119.9999 11.99999 11.99999 119.9999	E+00 E+00 E+00 E+03 E+03 E+03 E+06 E+06
DCI	100 nA 1000 nA 10 μ A 100 μ A 1000 μ A 10 mA 100 mA	6 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7 ½ 7	±119.9999 ±1199.9999 ±11.999999 ±119.99999 ±11.999999 ±11.999999 ±119.99999	E-09 E-09 E-06 E-06 E-06 E-03 E-03 E-03
ACI (R658104)	100 μ A 1000 μ A 10 mA 100 mA 1000 mA	6 ½ 6 ½ 6 ½ 6 ½ 6 ½ 6 ½ 6 ½ 6 ½	119.9999 1199.999 11.99999 119.9999	E-06 E-06 E-03 E-03 E-03

(3/3)

ファンクション	レンジ	最大表示 桁数	仮数部	指数部
FREQ (R658104)	1000mHz 10 Hz 100 Hz 1000 Hz 10kHz 100kHz 100kHz 10MHz 100MHz	7 7 7 7 7 7 7 7	999.9999 9.99999 99.9999 9.99999 9.99999 99.9999 9.99999	E-03 E+00 E+00 E+00 E+03 E+03 E+03 E+06 E+06
PERIOD (R658104)	100 ns 1000 ns 10 \(\mu\) s 100 \(\mu\) s 1000 \(\mu\) s 100 ms 1000 ms 10 s	7 7 7 7 7 7 7 7	99.99999 999.9999 9.99999 99.9999 99.9999 99.99999 99.99999	E-09 E-09 E-06 E-06 E-06 E-03 E-03 E-03 E-03

OL(t-ND-i: 測定値が測定V) の 7h 7h 7h を越える)の場合、以下のようにデータ出力されます。

桁数はレンジ、積分時間および表示桁数設定に依存します。

#### (3) ブロック・デリミタ

ブロック・デリミタは、データの終わりを示すために出力されます。 ブロック・デリミタは、GPIBコマンドで以下の 4種類から選択できます。

デリミタ	設定	初期値
CR LF (EOI)	CR (13 <sub>(10)</sub> ), LF(10 <sub>(10)</sub> ) の 2バイトのデータを送出する。 LFを送出するときに単線信号 BOIも同時に出力する。	0
LF	LF(10 <sub>(10)</sub> ) の1 バイトのデータを送出する。	
最終バイト (EOI)	単線信号 "EOI"をデータの最終バイトと同時に出力する。	
LF (EOI)	LF(10 <sub>(10)</sub> ) の1 バイトのデータを送出する。 LFを送出するときに単線信号EOI も同時に出力する。	

## 9.4 出力データ・フォーマットとクエリ

## [GPIB設定方法]

デリミタ	SCPIコマンド	ADVANTESTコマンド
CR LF(EOI)	:SYSTem:GPIB:DELImiter:BLOCk CRLF	DLO
LF	:SYSTem:GPIB:DBLImiter:BLOCk LF	DL1
(EOI)	:SYSTem:GPIB:DELImiter:BLOCk EOI	DL2
LF(EOI)	:SYSTem:GPIB:DELImiter:BLOCk LFBOi	DL3

## (4) ストリング・デリミタ

ストリング・デリミタは、 ASCII出力フォーマットのストリングの区切りを示すために出力されます。

ストリング・デリミタは、GPIBコマンドで以下の 3種類から選択できます。

ストリング・デリミタ	SCPI J7/F		ADVANTEST コマン	初期值
","(カンマ)	:SYSTem:GPIB:DELImiter:STRing	COMMa	SLO	0
" " (スペース)	:SYSTem:GPIB:DELImiter:STRing	SPACe	SL1	
"CR/LF"	:SYSTem:GPIB:DELImiter:STRing	CRLF	SL2	

ストリング・デリミタは、以下のデータの参照時のみ有効です。

コール・パージルン カームシ ナーブ・カー・ナー・ブー・カー	有効コマン	40 D71 44		
ストリング・デリミタが有効なデータ	SCPIコマンド	ADVANTESTコマンド	参照先	
内部メモリ の ストア・データ・リコール	TRAC: DATA?	IRO?	6.6 節	
メモリ・カード の リコール・データ	MMEM:DREC <ファイル 名>	MRO <77イル名>	7.10節	
メモリ・カード の ストア・ファイル情報	MMEM: CAT?	MCT?	7.10節	
FASTモードの 真値算出前のデータ	TRAC: FAST: DATA?	IRFD?	8.7.2項	
外部校正実行結果	CAL:EXT:ZERO:FRON:DATA? CAL:EXT:ZERO:REAR:DATA? CAL:EXT:DCV:DATA? CAL:EXT:OHM:DATA?	CALZF? CALZR? CALDC? CALOH?	13.6節	

9.4 出力データ・フォーマットとクエリ

ただし、測定値や出力データ・エレメントの区切りの "," (カンマ)は変更することはできません。

[例]

1. 測定条件 : 交流電圧測定、周波数測定 (補助測定) (R6581のみ)

出力テータ・エレメント:ファンクションおよび補助測定ファンクションのみ設定

出力例: ACV 1000.0000E+03, FRQ 100.0000E+03

└─ 測定値や出力データ・エレメントの区切り

2. 測定条件 : 直流電圧測定

出力テータ・エレメント:ファンクションおよびタイム・スタンプのみ設定

出力例: DCV+1000.0000E-03,1994/12/31 00:00

└─ 測定値や出力データ・エレメントの区切り

# 9.4.2 REAL64フォーマット

REAL64フォーマットは、IBBE-754規格に準拠したフォーマットで、64ビット(8バイト)で構成されています。

S EEE EEEE EEEE MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM 11110 1111 11/12 11113 MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM 11114 11115 1116 バイトア

S= 符号ビット (1=負、0=正)

E= 1023だけバイアスされた底2の指数

M= 仮数ビット (計52ビット)

MSB(最上位ビット) は、常に"1" です。

LSB(最下位ビット) は、 $2^{-52}$  に重みづけされます。

RBAL64フォーマットは、以下のデータに対して有効です。

- 測定データ
- ●内部メモリの測定データ

この場合

- ●出力データ・エレメントは出力されません。
- ●ブロック・デリミタは、常に単線信号("EOI") になります。

9.4 出力データ・フォーマットとクエリ

クエリ・コマンドでデータを出力する場合には、同一行にRBAL64出力フォーマット・データと ASCII出力フォーマット・データが混在しないようにして下さい。 REAL64出力フォーマットで ASCIIフォーマット・データを出力しようとしても、エラー ("+111, Invalid ASCII data")が発生し、 ASCIIフォーマット・データは出力されません。

〔例〕 同一行で測定値とそのレンジをクエリを行った場合(SCPIコマンド)

日本電気製PC9801を使用したプログラム例

PRINT @DMM;"FORM REAL, 64"
PRINT @DMM;":READ?;:VOLT:DC:RANG?"
REAL64 ASCII

説明: REAL64出力フォーマットで同一行に測定値と設定データを読み出すとき、 設定データは ASCII出力フォーマットで出力指定されるため、出力されま せん。

上記のプログラム例で ":VOLT:DC:RANG?" は、 ASCIIフォーマット出力指定されるため、エラーが発生し、測定値のみRBAL64フォーマットで出力設定されます。

コントローラ側がIBBE-754規格に準拠していない場合は、本器のデータ出力フォーマットを ASCIIに設定して下さい。REAL64フォーマットに設定した場合は、データ出力後に実数に変換する必要があります(〔9.12 プログラム例〕参照)。

#### 9.4.3 クエリ

クエリ・コマンドが設定されると、それに対する応答メッセージがアウトプット・ キューにセットされます。本器がトーカに指定されると、応答メッセージがアウトプ ット・キューからコントローラに転送されます。

同一のプログラム行で複数のクエリ・コマンドを設定すると、本器がトーカに設定されたとき、すべてのクエリに対する応答メッセージがコントローラに転送されます。クエリ・コマンドに対する応答は、クエリ・コマンドが設定された順に";"(セミコロン)で区切られて出力されます。

〔例〕 同一のプログラム行で、3つのクエリ・コマンドを設定したときの応答

" 0 ; 1 ; 0 " + Tuy1 • FIJ 5 9

## 9.5 SCPIステータス・システム

## 9.5.1 SCPIステータス・システムの構成

本器のステータス・システムは、以下のように 5つのレジスタ・グループから構成されています。各レジスタを参照することによって、本器の状態を知ることができます。本器のステータス・システムを〔図9-1〕に示します。

<ul> <li>Status Byte Register</li> </ul>	(ステータス・バイト・レジスタ)	 9.5.2項
• Standard Event Status Register	- (スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ)	 9.5.3項
Measurement Event Register	(メジャーメント・イベント・レジスタ)	 9.5.4項
<ul> <li>Questionable Event Register</li> </ul>	(クエショナブル・イベント・レジスタ)	 9.5.5項
<ul> <li>Operation Event Register</li> </ul>	(オペレーション・イベント・レジスタ)	 9.5.6項


各レジスタ・グループは、以下の2種類のレジスタから構成されています。

- ●イベント・レジスタ —— ①
- ●イネーブル・レジスタ ―― ②
- ① イベント・レジスタ

イベント・レジスタは、本器内の状態を知るための読み出し専用のレジスタです。 イベント・レジスタのステータスは保持され、クリアされるまでセットされたまま になっています。

② イネーブル・レジスタ

イネーブル・レジスタは、イベント・レジスタのどのビットを有効なステータスとしてサマリを生成するかを指定します。イネーブル・レジスタはイベント・レジスタとAND をとり、 ANDした結果のORがサマリとして生成されます。 イネーブル・レジスタは読み出し書き込みの両方が可能です。



**図** 9 − 1 9 − 17




図 9 - 2 SCPIステータス・システム

# 9.5.2 ステータス・バイト・レジスタ

(1) Status Byte Registerがセットされる条件

bit	値	条件
O : Measurement Event	1	Measurement Bvent Registerのあるビットに 1がセットされたときに、対応するMeasurement Event Bnable Register のビットに 1がセットされていた場合
1: 未使用	2	常に0
2 : Error Available	4	Brror Queue の中にエラー・データがセットされたとき
3 : Questionable Data	8	Questionable Event Register のあるビットに 1 がセットされたときに、対応するQuestionable Event Enable Register のビットに 1がセットされていた場合
4 : Message Available	16	Output Queueの中にクエリ・データがセットされたとき
5 : Standard Event	32	Standard Event Status Registerのあるビットに 1 がセットされたときに、対応するStandard Event Status Enable Registerのビットに 1がセットされていた場合
6 : RQS/MSS	64	Status Byte Registerのあるビットに 1がセット されたときに、対応するService Request Bnable Registerのビットに 1がセットされていた場合
7 : Operation Event	128	Operation Event Registerのあるビットに 1がセットされたときに、対応するOperation Event Enable Register のビットに 1がセットされていた場合

9.5 SCPIステータス・システム

- (2) Status Byte Registerがクリアされる条件
  - ●電源投入時
  - \*CLSコマンドを実行したとき
  - Measurement Event Register、Questionable Event Register、Standard Event Status Register、Operation Event Register、Error Queue、Output Queueがすべてクリアされたとき
- (3) Service Request Enable Register がクリアされる条件
  - ●電源投入時
  - \*SRE 0コマンドを実行したとき
- (4) RQS/MSS ビット (bit 6)について

\*STB? コマンドを用いてStatus Byte Registerを読んでいるとき、bit6は MSSビット(Master Summary Status) と呼ばれます。

シリアルポールを用いてStatus Byte Registerを読んでいるときは、bit6は RQSビット (Request for Service) と呼ばれます。

MSS ビットは \*STB?コマンドを用いて参照して下さい。また、 RQSビットはシリアルポールを用いて参照して下さい。

- ① MSS ビットがクリアされる条件
  - Status Byte Registerと Service Request Enable Registerの内容をAND した結果が 0になったとき
  - ●電源投入時
  - \*CLSコマンドを実行したとき
- ② RQS ビットがクリアされる条件
  - Status Byte Registerと Service Request Enable Registerの内容を ANDした結果が Oになったとき
  - ●シリアルポールを用いてStatus Byte Registerの内容を読んだとき
  - ●電源投入時
  - \*CLSコマンドを実行したとき

- ③ RQS/MSS ビットとサービス・リクエスト要求(SRQ) の関係
  - Status Byte Registerのあるビットに 1がセットされた場合 Status Byte Registerと Service Request Enable Registerを ANDした結果、どこ かのビットが 1つでも1 になったときに RQS/MSSビットに 1がセットされます。こ のとき RQSビットが 0→1 に変化すれば、 SRQ信号を発信します。(図9-3 を参照)




図 9 - 3

● Status Byte Registerのあるビットに 1がセットされた場合 すでに 1がセットされているビットに 1がセットされてもService Request Bnable Registerがイネーブルになっていれば、RQS/MSS ビットに 1がセットされます。 このときRQS ビットが 0→1 に変化すれば、 SRQ信号を発信します。(図9-4 を参 照)




図 9 - 4

● Service Request Bnable Register のあるビットをセットした場合 対応するStatus Byte Registerのビットが 1であれば RQS/MSSビットに 1がセット されます。このとき RQSビットが 0→1 に変化すれば、 SRQ信号を発信します。 (図9-5 を参照)




図 9 - 5

● Service Request Bnable Register にあるビットをセットした場合 すでに 1がセットされているビットに 1をセットしても、それに対応するStatus Byte Register のビットが 1であればRQS/MSS ビットに 1がセットされます。この ときRQS ビットが 0→1 に変化すれば、 SRQ信号を発信します。(図9-6 を参照)




図 9 - 6

## 9.5.3 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ

(1) Standard Event Status Registerがセットされる条件

bit	値	条件
0 : Operation Complete	1	*OPCコマンドを実行したとき
1:未使用	2	常に0
2 : Query Error	4	-410~-440のエラーが発生したとき
3 : Device Error	8	-311~-350のエラーが発生したとき +140~+600のエラーが発生したとき
4 : Execution Error	16	-210~-261のエラーが発生したとき +100~+131のエラーが発生したとき
5 : Command Error	32	~100~-178のエラーが発生したとき
6: 未使用	64	常に0
7:未使用	128	常に0

- (2) Standard Event Status Registerがクリアされる条件
  - ●電源投入時
  - \*CLSコマンドを実行したとき
  - \*BSR? コマンドを用いてレジスタの内容を読み出したとき
- (3) Standard Event Status Enable Register がクリアされる条件
  - ●電源投入時
  - \*ESE 0コマンドを実行したとき

# 9.5.4 メジャーメント・イベント・レジスタ

(1) Measurement Event Registerがセットされる条件

bit	値	条件
0 : FAIL	1	測定値がFAILの範囲のとき
1 : PASS	2	測定値がPASSの範囲のとき
2: 未使用	4	常に0
3: 未使用	8	常に0
4: 4WΩチェック OK	16	- 4WΩチェックの結果がOKのとき
5 : 4WΩチェック NG	32	4WΩチェックの結果がNGのとき
6: 未使用	64	常に0
7: 未使用	128	常に0
8: 測定終了	256	真値算出後、または 演算終了後(アベレージ含む)
9:メモリストアの終了	512	内部メモリへのストアが終了したとき メモリ・カードへのストアが終了したとき
10: スムージング回数 終了	1024	スムージングの回数に達したとき
11: 統計処理終了	2048	統計処理が終了したとき
12: メモリ・カードのストア準備完了	4096	メモリ・カードのストアの準備が完了したとき
13: 未使用	8192	常に0
14: 未使用	16384	常に0
15: チャンネル切り換え 終了	32768	スキャナのチャンネル切り換えが終了したとき

- (2) Measurement Event Registerがクリアされる条件
  - ●電源投入時
  - \*CLSコマンドを実行したとき
  - STATus: MEASurement: BVENt? コマンドを用いてレジスタの内容を読み出したとき
  - ●MSR?コマンドを用いてレジスタの内容を読み出したとき

- (3) Measurement Event Enable Register がクリアされる条件
  - ●電源投入時
  - STATus:MEASurement:ENABle 0 コマンドを実行したとき
  - ●MSE O コマンドを実行したとき

# 9.5.5 クエショナブル・イベント・レジスタ

(1) Questionable Event Register がセットされる条件

bit	値	条件
O : Voltage Overload	1	DCV, ACV, (AC+DC)Vの測定値がオーバーロード である
1 : Current Overload	2	DCI, ACI, (AC+DC)Iの測定値がオーバーロード である
2: 未使用	4	常に0
3: 未使用	8	常に0
4 : Frequency Overload	16	Frequency の測定値がオーバーロードである
5: 未使用	32	常に0
6: 未使用	64	常に0
7: 未使用	128	常に0
8: 未使用	256	常に0
9 : Ohms Overload	512	2W, 2W-LoP, 4W, 4W-LoPの測定値がオーバーロードである
10: Period Overload	1024	Periodの測定値がオーバーロードである
11: Submeasure Overload	2048	Submeasureにおける測定値がオーバーロードで ある
12: Alarm	4096	アラームが発生したとき
13: 未使用	8192	常に0
14: 未使用	16384	常に0
15: 未使用	32768	常に0

- (2) Questionable Event Register がクリアされる条件
  - ●電源投入時
  - \*CLSコマンドを実行したとき
  - STATus: QUEStionable: EVENt?コマンドを用いてレジスタの内容を読み出したとき
  - ●QSR?コマンドを用いてレジスタの内容を読み出したとき
- (3) Questionable Event Enable Registerがクリアされる条件
  - ●電源投入時
  - STATus: QUEStionable: BNABle 0コマンドを実行したとき
  - ●QSE 0 コマンドを実行したとき

## 9.5.6 オペレーション・イベント・レジスタ

(1) Operation Event Registerがセットされる条件

bit	値	条件
0 : Calibrating	1	CAL が終了したとき
1: 未使用	2	常に0
2: 未使用	4	常に0
3: 未使用	8	常に0
4: 未使用	16	常に0
5 : Waiting in TRG Lay	32	Trigger Layer に進んだとき
6 : Waiting in ARM Lay	64	Arm Layer に進んだとき
7: 未使用	128	常に0
8 : Waiting in SCAN Lay	256	Scan Layerに進んだとき ・
9 : Idle	512	Idle状態になったとき
10: 未使用	1024	常に0
11: 未使用	2048	常に0
12: 未使用	4096	常に0
13: 未使用	8192	常に0
14: 未使用	16384	常に0
15: 未使用	32768	常に0

9.5 SCPIステータス・システム

- (2) Operation Event Registerがクリアされる条件
  - ●電源投入時
  - \*CLSコマンドを実行したとき
  - STATus:OPERation:EVENt? コマンドを用いてレジスタの内容を読み出したとき
  - ●OSR?コマンドを用いてレジスタの内容を読み出したとき
- (3) Operation Event Enable Registerがクリアされる条件
  - 電源投入時
  - STATus: OPERation: ENABle 0 コマンドを実行したとき
  - ●OSE O コマンドを実行したとき

9.6 GPIBバッファの説明

## 9.6 GPIBバッファの説明

GPIB処理に関するキュー・バッファは、以下の3種類です。

- ●インプット・キュー —— (1)
- ●アウトプット・キュー —— (2)
- ●エラー・キュー --- (3)
- (1) インプット・キュー (Input Queue)

インプット・キューは、コマンドを解析するときに一時的にデータを格納するために用いられます。インプット・キューのサイズは 1024 バイトです。

[初期化される条件]

- ●電源投入時
- (2) アウトプット・キュー(Output Queue)

アウトプット・キューは、クエリ・コマンドが送られたとき、そのクエリに関する データ・メッセージを格納するために用いられます。

データ・メッセージがアウトプット・キューに格納されたとき、Status Byte Registerの"Message Available Bit" がセットされ、アウトプット・キューが空になると"Message Available Bit" はクリアされます。

アウトプット・キューのサイズは 2048 バイトです。

〔初期化される条件〕

- ●電源投入時
- ●クエリ・コマンドを用いてデータ・メッセージの内容をすべて読み出したとき
- (3) エラー・キュー(Error Queue)

エラー・キューは、エラーが発生したとき、そのエラー・メッセージを格納するために用いられます。

エラー・メッセージがエラー・キューに格納されたとき、Status Byte Registerの "Error Available Bit" がセットされ、エラー・キューが空になると"Error AvailableBit" はクリアされます。

エラー・キューは、最大10個までエラーを記憶することが可能で、11個以上のエラーが発生したときは、10個目のエラーが以下のように置き変わります。

-350, "Queue overflow"

また、エラー・キューは FIFO(First In First Out) 方式でエラーをストアするので、 エラーを発生した順序通りに 1 個ずつ読み出すことができます。

エラー・キューからエラー・メッセージを 1個読み出すと、 1個のエラー・メッセージが削除されます。エラーを読み出すコマンドを以下に示します。

- :SYSTem: ERRor?
- ERR?

9.6 GPIBバッファの説明

エラーがない場合は、以下のようなメッセージを出力します。

O, "No error"

## 〔初期化される条件〕

- ●電源投入時
- \*CLSコマンドを実行したとき
- ●:SYSTem:ERRor?コマンドを用いてエラーの内容をすべて読み出したとき
- ●:STATus:QUEue:CLEar コマンドを実行したとき
- ERR?コマンドを用いてエラーの内容をすべて読み出したとき

- BRR? ●パネル □ でエラーの内容を読み出したとき
- QCL コマンドを実行したとき

9 - 31 941020

#### 9.7 コマンド文法

コマンド文法には、以下の3種類があります。

- ●共通コマンド —— 9.7.1 ~ 9.7.5項
- SCPIコマンド ---- 9.7.1 ~ 9.7.5項
- ADVANTEST コマンド —— 9.7.6 ~ 9.7.7項

#### 9.7.1 大文字と小文字の区別

コマンド(共通コマンドとSCPIコマンド)には、大文字と小文字の区別がありませ ん。大文字、小文字、またはその組合せも可能です。

#### 9.7.2 ロング・フォームとショート・フォーム(SCPIコマンドに適用)

4 文字以上のSCPIコマンドには、ロング・フォームとショート・フォームが設定で きます。

4 文字未満のSCPIコマンドと共通コマンドには、ショート・フォームはありません。 ロング・フォーム、ショート・フォーム、またはその組合せも可能です。 ただし、ロング・フォームとショート・フォームの中間はエラーとなります。 以降の説明では、ショート・フォームは大文字で示します。

(例) CONFigure: VOLTage: DC : ロング・フォーム : ショート・フォーム CONF: VOLT: DC

> : ロング・フォームとショート・フォーム の組合せ CONFigure: VOLT: DC

CONFig: VOLTage: DC : ロング・フォームとショート・フォームの中間なのでエラー

## 9.7.3 コマンドの変数 (共通コマンドとSCPIコマンドに適用)

本器のコマンド文法は、以下の2つのフォーマットで定義されています。

① パラメータを伴わないコマンド

[例] \* RST : このコマンドにパラメータは不要 コマンド・ プログラム・ヘッダ

② パラメータを伴うコマンド

9.7 コマンド文法

(1) コマンド・プログラム・ヘッダ

コマンド・プログラム・ヘッダは、コロン(:)で区切られた複数のニーモニックからなる階層構造を持ちます。 コマンド・プログラム・ヘッダの直後に、クエッションマーク(?)を付けるとクエリ・コマンドになります。

(2) スペース(空白文字)

1 文字以上のスペースが必要です。スペース以外はエラーとなります。

(3) パラメータ

パラメータには、文字定数 (ON, OFF など)、数値、文字変数 (DEF, MAX, MIN など)が設定できます。

パラメータは以下の記号を用いて記述します。

① 記号 |

複数の選択対象から1つを選択することを示します。

〔例〕デジタル・フィルタでスムージングを選択する。

コマンド・リファレンス : CALCulate:DFILter {NONE | SMOothing | AVERage }

設定例: CALCulate: DFILter SMOothing

② < ON | OFF >

本器の動作のON/OFFを設定するときに用いられます。

ONのとき : ON または 1 OFF のとき : OFF または 0

〔例〕オートゼロを設定する。

コマンド・リファレンス : ZERO:AUTO <ON | OFF >

設定例 : ZERO:AUTO ON

または

ZERO: AUTO 1

③ <数值>

数値表現形式。指数表現も可能です。

〔例〕サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタをクリアする。

コマンド・リファレンス : \*SRE < 数値 >

設定例 : \*SRE 0

④ <数值 | 文字変数 >

数値表現形式(前記③)、または以下の文字変数の1つから構成されます。

DEFault : パラメータは \*RST 時のデフォルト値に設定される。

 MAXimum
 : パラメータは上限値に設定される。

 MINimum
 : パラメータは下限値に設定される。

MEASurement: パラメータは現在存在する測定値に設定される。

〔例〕スケーリング定数 X をデフォルト値に設定する。

コマンド・リファレンス : CALCulate:FORMat:X < 数値 | 文字変数>

設定例: CALCulate:FORMat:X DBFault

または

CALCulate:FORMat:X +1.00000000E+00

(スケーリング定数 X の デフォルト値が +1.0000000E+00のため)

## 9.7.4 クェリ・コマンド(共通コマンドとSCPIコマンドに適用)

クエリ・コマンドは、現在の設定状態を読み出すコマンドで、下記のフォーマット で定義されています。

① パラメータを伴わないコマンド

[フォーマット]

- [例] \*TST? コモン・クエリ・コマンド フマンド・ プログラム・ヘッダ
- ② パラメータを伴うコマンド

パラメータ<数値 | 文字変数>を伴うコマンドは、以下のパラメータを用いることができます。

DEFault: \*RST時のデフォルト値を読み出す変数

MAXimun : 上限値を読み出す変数 MINimum : 下限値を読み出す変数

〔フォーマット〕

[例] <u>CALCulate:DFILter:SMOothing? MAXimum</u> : 上限値のクェリ・コマンド コマンド・プログラム・ヘッダ パラメータ

## 9.7.5 階層構造とコマンド記述 (共通コマンドとSCPIコマンドに適用)

SCPIコマンドは、サブシステム毎に分類され、コマンドのパスとして組み合わされます。




図 9 - 7

(1) カレント・パス・ポインタの移動

カレント・パス・ポインタは、以下の規則に従って移動します。

●電源投入時 :カレント・パス・ポインタは、ルートにセットされます。

●ターミネータ :カレント・パス・ポインタは、ルートにセットされます。

(プログラム行の終了)

コロン(:) :カレント・パス・ポインタをコマンド・ツリーの中で1階層下

に移動します。

コロン(:) がコマンドの先頭の場合

・カレント・パス・ポインタは、ルートにセットされます。

・コロン(:)を省略できます。

〔例〕 :CALC:NULL:DATA? = CALC:NULL:DATA?

●セミコロン(;) :カレント・パス・ポインタを変更しません。

ただし、セミコロン(;)のすぐ後にコロン(:) があると、カレ

ント・パス・ポインタは、ルートにセットされます。

(次頁の正しい設定例①参照)

●共通コマンド:セミコロン(;)で区切れば、共通コマンドはどこのパスでも実

行できます。

また、共通コマンドの実行によってカレント・パス・ポインタ は、何の影響も受けません。(次頁の正しい設定例④参照)

カレント・パス・ポインタは、下の階層にしか動きません。 上の階層のコマンドの実行は、ルート・コマンドから設定しなければなりません。

9.7 コマンド文法

正しい設定例 (図9-7 参照)

## ① :A:I;:B:M

#### ② :A:I;J;K

コロン(:) は、カレント・パス・ポインタをコマンド・ツリーの中で1階層下に移動するので、コマンド:A:Iを処理するとカレント・パス・ポインタは、 Aサブシステムの下の階層に移動します。

セミコロン(;) は、カレント・パス・ポインタを変更しないので、この階層にある コマンド JとK は正しい設定です。

:A:I;J;K = :A:I;:A:J;:A:K

## ③ : B:M;L:W;V

コロン(:)は、カレント・パス・ポインタをコマンド・ツリーの中で 1 階層下に移動するので、コマンド:B:Nを処理するとカレント・パス・ポインタは、 Bサブシステムの下の階層に移動します。パスL はこの階層にあるので、コマンドL:W は正しい設定です。コマンドL:W を処理するとカレント・パス・ポインタは、パスL の下の階層に移動します。コマンドV はこの階層にあるので、コマンドV は正しい設定です。

:B:M;L:W;V = :B:M;:B:L:W;:B:L:V

#### (4) : A: I: \*TRG: J: K

コロン(:)は、カレント・パス・ポインタをコマンド・ツリーの中で 1 階層下に移動するので、コマンド: A:1 を処理するとカレント・パス・ポインタは、 A サブシステムの下の階層に移動します。

共通コマンドは、カレント・パス・ポインタの階層に関係なく実行できます。 また、カレント・パス・ポインタを変更しないので、コマンド Jおよび K も実行で きます。

:A:I;\*TRG;J;K = :A:I;\*TRG;:A:J;:A:K

誤った設定例 (図9-7参照)

#### ① : A : I ; B : M

コロン(:) は、カレント・パス・ポインタをコマンド・ツリーの中で1階層下に移動するので、コマンド:A:Iを処理するとカレント・パス・ポインタは、 Aサブシステムの下の階層に移動します。

セミコロン(;) は、カレント・パス・ポインタを変更しないので、この階層でコマンドB:M を探すが、Bというニーモニックがないのでエラーとなります。 :A:Iを実行した後に:B:Mを実行したい場合は、以下のように設定して下さい。

: A : I ; : B : M

9.7 コマンド文法

#### (2) : B: L: V: N: 7.


コロン(:) は、カレント・パス・ポインタをコマンド・ツリーの中で 1 階層下に移動するので、コマンド:B:L:Vを処理するとカレント・パス・ポインタは、パスLの下の階層に移動します。この階層でコマンドN:Z を探すがN というニーモニックがないのでエラーとなります。

:B:L:Vを実行した後に:B:N:Zを実行したい場合は、以下のように設定して下さい。


:B:L:V;:B:N:Z

#### (2) コマンド記述

NULLを例として、コマンドの記述方法について説明します。 NULLコマンドは、コマンド・リファレンスに以下のように示してあります。



上記のコマンド・パスは: CALCulate サブシステムに属し、コマンドがどのような構成で組み合わされているかを明示的に示しています。 これをツリー構造で書くと、以下のようになります。



上記 3つのコマンドは、以下のように設定できます。

①:CALCulate:NULL:STATe ON ⇔ NULLを設定する
②:CALCulate:NULL:STATe? ⇔ NULLの設定のクエリ
③:CALCulate:NULL:DATA? ⇔ NULL値のクエリ

各プログラムは、カレント・パス・ポインタがルート・コマンド(:CALCulate)から始まり、下の階層に順に移動させながらコマンドを実行していきます。

#### (3) 複数のコマンド記述

本器は複数のコマンドを、セミコロン(;)で区切って1行で記述できます。

〔例〕 デジタル・フィルタのスムージング回数のクエリを行った後、デジタル・フィルタのアベレージング回数のクエリを行う。

:CALCulate:DFILter:SMOothing?;:CALCulate:DFILter:AVERage?

コマンドの階層が同じコマンドは、それより上流のコマンド・パスが省略できます。

:CALCulate:DFILter:SMOothing?;AVERage?

最初のコマンド(:SMOothing?) を実行すると、カレント・パス・ポインタは第3レベルに移動します。次のコマンド(:AVERage?) もまた第3レベルにあるので、すべてのコマンド・パスを書かないで実行できます。

ただし、:AVERage? にある先頭のコロン(:)はプログラムに含みません。 コロン(:)を入れると、カレント・パス・ポインタはルートにセットされ、:AVERage? がルート・コマンドと解釈されます。 :AVERage? は、ルート・コマンドでないのでエラーとなります。

#### (4) コマンド実行の決まり

- ●コマンドは、プログラム行に書かれた順に実行されます。
- ●無効なコマンドはエラーを発生し、実行しません。
- ●プログラム行で複数のコマンドを記述したとき、途中にエラーがあった場合は、
  - ・エラーの前にある有効なコマンドは実行されます。
  - ・エラーの後にある有効なコマンドは無視されます。

9 - 38 941020

### 9.7.6 コマンド記述 (ADVANTESTコマンドに適用)

(1) 複数のコマンド記述

本器は複数のコマンドを、1 行で記述できます。

〔例〕

"F1R4NL1" : 各コマンド間に区切りを入れない"F1,R4,NL1" : 各コマンド間に区切りカンマ (,)を入れる。"F1 R4 NL1" : 各コマンド間に区切りスペース()を入れる。

(2) コマンド実行の決まり

- ●コマンドは、プログラム行に書かれた順に実行されます。
- ●無効なコマンドはエラーを発生し、実行しません。
- ●プログラム行で複数のコマンドを記述したとき、途中にエラーがあった場合は、
  - ・エラーの前にある有効なコマンドは実行されます。
  - ・エラーの後にある有効なコマンドは無視されます。

### 9.8 共通コマンド一覧

共通コマンドは、IEEE488.2 の規格に定義されているコマンドです。 この節では、共通コマンドを一覧表で示します。 共通コマンドの詳細説明は〔9.13節〕に示します。

(1/2)

コマンド	内容
*CLS	クリア・ステータス・コマント (Clear Status) イベント・レジスタとエラー・キューのクリア
*ESE <数値>	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・コマンド(Standard Bvent Status Enable Command) スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの設定
*BSB?	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・クエリ (Standard Event Status Enable Query) スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタのクエリ
*ESR?	スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ・クエリ (Standard Event Status Register Query) スタンダード・イベント・ステータス・レジスタのクエリ
*IDN?	アイデンティフィケーション・クエリ (Identification Query) 機種の問い合わせ
*OPC	オペレーション・コンプリート・コマンド (Operation Complete Command) コマンド動作終了の通知
*OPC?	オペレーション・コンプリート・クエリ (Operation Complete Query) コマンド動作終了の通知
*OPT?	オプション・アイデンティフィケーション・クエリ (Option Identification Query) オプションの問い合わせ
*RCL <数値>	リコール・コマンド (Recall Command) 機器の設定のリコール
*RST	リセット・コマンド (Reset Command) 機器のリセット
*SAV <数値>	セーブ・コマンド (Save Command) 機器の設定のセーブ
*SRE <数値>	サービス・リケエスト・イネーブル・コマンド (Service Request Bnable Command) サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの設定
*SRE?	サーヒス・リクエスト・イネーフル・クエリ (Service Request Enable Query) サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのクエリ
*STB?	リード・ステータス・パイト・クェリ (Read Status Byte Query) ステータス・バイト・レジスタのクエリ

### 9.8 共通コマンドー覧

(2/2)

コマンド	内容
*TRG	トリカ・コマント (Trigger Command) 機器にトリガをかける
*TST?	tルフテスト・クエリ (Self-Test Query) セルフテスト結果の問い合わせ
*WAI	ウェイト・コンティニュー・コマンド (Wait Continue Command) コマンド動作終了まで待つ

9.9 SCPIコマンド一覧

### 9.9 SCP|コマンドー覧

SCPIコマンドは、SCPI標準フォーマットに準拠して設計されています。 この節では、SCPIコマンドを一覧表で示します。 SCPIコマンドの詳細説明は〔9.14節〕に示します。

#### コマンドに用いる記号説明

記号〔〕

囲まれた項目はオプション(省略可能)を示します。

記号

複数の選択対象から1つを選択することを示します。

記号 { }

囲まれた項目の中で、記号 | で区切られた複数の項目を1つ選 択することを示します。

· 記号 <ON | OFF>

本器の動作のON/OFFを設定するときに用いられます。 ON のとき ⇒ ON または 1 OFF のとき ⇒ OFF または O

記号〈数值〉

数値表現形式。指数表現も可能です。

記号〈数值 | 文字変数〉

数値表現形式(上記)または以下の文字変数の1つから構成

されます。

: パラメータ は \*RST 時のデフォルト値に設定される DEFault

MAXimum : パラメータ は上限値に設定される
MINimum : パラメータ は下限値に設定される
MEASurement: パラメータ は現在存在する測定値に設定される

9.9 SCPIコマンド一覧

# (1) 測定に関するコマンド

(1/26)

コマンド	内容
:FETCh?	測定データの読み出し設定
: R E A D ?	測定データの読み出し設定
: CONFigure :VOLTage:DC :VOLTage:AC (R6581のみ) :CURRent:DC :CURRent:AC (R6581のみ) :RESistance :FRESistance :FREQuency (R6581のみ) :PERiod (R6581のみ)	直流電圧ファンクションの設定 ででででいるでででいるででである。 でででは、カーションの設定 でででででは、カーションの設定 でででは、カーションの設定 をは、カーマンクションの設定 は、カーマンクションの設定 は、カーマンクションの設定 は、カーマンクションの設定 は、カーマンクションの設定 は、カーマンクションの設定 は、カーマンクションの設定
: CONFigure?	ファンクションの設定のクエリ

## (2) CALCULATE サブシステム

(2/26)

コマンド	内容
: C A L C u 1 a t e :NULL:STATe <on off=""  =""> :NULL:STATe? :NULL:DATA?</on>	NULLのON/OFF設定 NULLのON/OFF設定のクエリ NULL値のクエリ
:DFILter {NONE   SMOothing   AVERage } :DFILter? :DFILter:STATe <on off=""  =""> :DFILter:STATe?</on>	デジタル・フィルタの選択 デジタル・フィルタの選択のクエリ デジタル・フィルタのON/OFF設定 デジタル・フィルタのON/OFF設定のクエリ
:DFILter:SMOothing { <数値>   MINimum	スムージング回数の設定
MAXimum   DEFault } :DFILter:SMOothing? [MINimum   MAXimum   DEFault]	スムージング回数の設定のクエリ
:DFILter:AVBRage { <数値>   MINimum	アベレージング回数の設定
MAXimum   DEFault } :DFILter:AVERage [MINimum   MAXimum   DEFault]	アベレージング回数の設定のクエリ
:FORMat {NONE   SCALing   DEViation   DELTa   DB   RMS   DBM   OTEMperature   RTD }	フォーマット演算の選択
:FORMat? :FORMat:STATe <on off=""  =""> :FORMat:STATe?</on>	フォーマット演算選択のクエリ フォーマット演算のON/OFF設定 フォーマット演算のON/OFF設定のクエリ
:FORMat:SCALing:X { <数値>   MINimum	スケーリング定数の X設定
MAXimum   DEFault   MEASurement } :FORMat:SCALing:X? [MINimum   MAXimum   DEFault]	スケーリング定数の X設定のクエリ
:FORMat:SCALing:Y { <数値>   MINimum	スケーリング定数の Y設定
MAXimum   DEFault   MEASurement } :FORMat:SCALing:Y? [MINimum   MAXimum   DEFault]	スケーリング定数の Y設定のクエリ
:FORMat:SCALing:Z { <数値>   MINimum	スケーリング定数の 7設定
MAXimum   DEFault   MEASurement } :FORMat:SCALing:Z? [MINimum   MAXimum   DEFault]	スケーリング定数の Z設定のクエリ
:FORMat:DEViation { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault   MEASurement }	%偏差定数の設定
:FORMat:DEViation? [MINimum   MAXimum   DEFault]	%偏差定数の設定のクエリ

## (CALCULATE サブシステム)

(3/26)

,	(0/20)
コマンド	内容
: CALCulate :FORMat:DB { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault   MEASurement } :FORMat:DB? [MINimum   MAXimum   DEFault]	dB変換定数の設定 dB変換定数の設定のクエリ
:FORMat:RMS { <数値>   MINimum	RMS サンプル数の設定 RMS サンプル数の設定のクエリ
:FORMat:DBM { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault   MEASurement } :FORMat:DBM? [MINimum   MAXimum   DEFault]	dBm 変換定数の設定 dBm 変換定数の設定のクエリ
:FORMat:OTEMperature:TEMP { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :FORMat:OTEMperature:TBMP? [MINimum   MAXimum   DEFault] :FORMat:OTEMperature:LBNGth { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :FORMat:OTEMperature:LENGth? [MINimum   MAXimum   DEFault]	室温の設定 室温の設定のクエリ 被測定電線長の設定 被測定電線長の設定のクエリ
:FORMat:RTD {IPTS68   ITS90 } :FORMat:RTD?  :FORMat:RTD:UNIT {C   F   K } :FORMat:RTD:UNIT?	RTD の目盛設定 RTD の目盛設定のクエリ RTD の単位設定 RTD の単位設定
:LIMit:STATe <on off=""  =""> :LIMit:STATe?</on>	コンパレータのON/OFF設定 コンパレータのON/OFF設定のクエリ
:LIMit:LOWer { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault   MBASurement } :LIMit:LOWer? [MINimum   MAXimum   DBFault]	コンパレータの下限値設定コンパレータの下限値設定のクエリ
:LIMit:UPPer { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault   MEASurement } :LIMit:UPPer? [MINimum   MAXimum   DBFault]	コンパレータの上限値設定 コンパレータの上限値設定のクエリ

9.9 SCPIコマンド一覧

## (CALCULATE サブシステム)

(4/26)

コマンド	内容
: CALCulate. :LIMit:PASS:UPPer <on off=""  =""> :LIMit:PASS:UPPer?</on>	コンパレータの上限値パス設定 コンパレータの上限値パス設定のクエリ
:LIMit:PASS:MID <on off=""  =""> :LIMit:PASS:MID?</on>	コンパレータの中間値パス設定 コンパレータの中間値パス設定のクエリ
:LIMit:PASS:LOWer <on off=""  =""> :LIMit:PASS:LOWer?</on>	コンパレータの下限値パス設定 コンパレータの下限値パス設定のクエリ
:LIMit:BEEPer {OFF   FAIL   PASS} :LIMit:BEEPer?	コンパレータのビープ設定 コンパレータのビープ設定のクエリ
:STATistics:STATe <on off=""  =""> :STATistics:STATe?</on>	統計演算のON/OFF設定 統計演算のON/OFF設定のクエリ
:STATistics:DATA?	統計演算の結果のクエリ
:STATistics:COUNt { <数値>   MINimum	統計演算のサンプル数設定
MAXimum   DEFault } :STATistics:COUNt? [MINimum   MAXimum   DEFault]	統計演算のサンプル数設定のクエリ

# (3) CALIBRATION サブシステム

(5/26)

コマンド	内容
: C A L i b r a t i o n :EXTernal <on off=""  =""> :EXTernal?</on>	外部校正のON/OFF設定 外部校正のON/OFF設定のクエリ
:EXTernal:ZERO:FRONt :EXTernal:ZERO:RBAR :EXTernal:ZERO:FRONt:DATA? :EXTernal:ZERO:REAR:DATA?	外部ゼロ校正(フロント入力)の実行 外部ゼロ校正(リア入力)の実行 外部ゼロ校正(フロント入力)の実行結果の クエリ 外部ゼロ校正(リア入力)の実行結果のクエリ
:EXTernal:DCV { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :EXTernal:DCV? :EXTernal:DCV:DATA?	DCV 外部校正の実行 DCV 外部校正の校正値のクエリ DCV 外部校正の校正値のクエリ
:EXTernal:OHM { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault } :EXTernal:OHM? :EXTernal:OHM:DATA?	OHM 外部校正の実行 OHM 外部校正の校正値のクエリ OHM 外部校正の実行結果のクエリ
:INTernal:ALL :INTernal:DCV :INTernal:AC (R6581のみ) :INTernal:OHM	DCV, AC, OHM内部校正の実行 DCV 内部校正の実行 AC 内部校正の実行 OHM 内部校正の実行
:INTernal:DCV:TEMPerature? :INTernal:AC:TEMPerature? (R6581のみ) :INTernal:OHM TEMPerature?	DCV 内部校正実行時の内部温度のクエリ AC 内部校正実行時の内部温度のクエリ OHM 内部校正実行時の内部温度のクエリ

9.9 SCPIコマンド一覧

### (4) DISPLAY サブシステム

(6/26)

コマンド	内容
	パネル表示のON/OFF設定 パネル表示のON/OFF設定のクエリ

### (5) FORMATサブシステム

(7/26)

コマンド	内容
: FORMat [:DATA] <テータ・タイプ>[, <テータ 長>] [:DATA]?	データ出力フォーマットの指定 データ出力フォーマットの指定のクエリ
<pre>:ELEMents {HEADer, SHEader, LIMit, 4WCHeck, CHANnel, NULL, DFILter, FORMat, TIMEstamp, NONE} :BLEMents?</pre>	データ出力エレメントの指定
※ただし、SHEader はR6581 のみ有効	

### (6) INPUT サブシステム

(8/26)

コマンド	内容
: INPut :GUARd { FLOat   LOW } :GUARd?	GUARD の設定 GUARD の設定のクエリ
:TERMinal { FRONt   REAR} :TERMinal?	入力端子の選択 入力端子の選択のクエリ

## (7) MMEMORY サブシステム

(9/26)

コマンド	内容
: MMEMory :CATalog?	メモリ・カードのストア・ファイル状態のクエリ
:DELete <ファイル名> :DELete:ALL	指定ファイルの削除 すべてのファイルを削除
:FREE?	メモリ・カードの使用状況のクエリ
:INITialize	メモリ・カードの初期化
:DSTore < ファイル名 >	データ・ストア時のファイル名指定
:DSTore:STATe <on off=""  =""> :DSTore:STATe?</on>	データ・ストアのON/OFF設定 データ・ストアのON/OFF設定のクエリ
:DSTore:POINts { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault }	ストアするデータ数の設定
:DSTore:POINts? [MINimum   MAXimum   DEFault]	ストアするデータ数の設定のクエリ
:DRECall:NUMBer { <数値1>   MINimum   MAXimum   DEFault, <数値2>   MINimum   MAXimum	メモリ・カード のデータ・リコール範囲設定
DEFault } :DRBCall:NUMBer? [MINimum   MAXimum   DEFault, MINimum   MAXimum   DEFault]	メモリ・カード のデータ・リコール範囲設定のクエリ
:DRECall <ファイル名> :DRECall:HEADer <ファイル名> :DRECall:POINts <ファイル名>	メモリ・カードのデータ・リコール実行   メモリ・カードにセープしてある ヘッタ部のリコール実行   メモリ・カードにセープしてある テータ数のリコール実行
:PSTore <ファイル名>	パネル・ストア実行
:PRECall <ファイル名>	メモリ・カードのパネル・リコール実行
:TRANsfer <ファイル名>	内部メモリからメモリ・カードへの コピー実行

9.9 SCP[コマンド一覧

# (8) OUTPUTサブシステム

(10/26)

コマンド	内容
: OUTPut :ANALogout:STATe <on off=""  =""> :ANALogout:STATe?</on>	アナログ出力のON/OFF設定 アナログ出力のON/OFF設定のクエリ
:COLumn { <数値1>, <数値2>}	アナログ出力のカラム設定
:COLumn?	アナログ出力のカラム設定のクエリ
:OFFSet <on off=""  =""></on>	アナログ出力のオフセット のON/OFF設定
:OFFSet?	アナログ出力のオフセット のON/OFF設定のクエリ
:BCDout:STATe <on off=""  =""></on>	BCD 出力のON/OFF設定
:BCDout:STATe?	BCD 出力のON/OFF設定のクエリ
:PRINter:STATe <on off=""  =""> :PRINter:STATe?</on>	プリンタのON/OFF設定 プリンタのON/OFF設定のクエリ

## (9) ROUTE サブシステム

(11/26)

コマンド	内容
:ROUT e :CLOSe { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :CLOSe?	スキャナ・チャンネル・クローズの設定 スキャナ・チャンネル・クローズの設定の クエリ スキャナ・チャンネル・オープンの設定
:SCAN:STATe <on off=""  =""> :SCAN:STATe?</on>	スキャナのON/OFF設定 スキャナのON/OFF設定のクエリ
:SCAN { <数値1>   MINimum   MAXimum   DEPault,	スキャナのスタート・チャンネルとストップ・チャンネルの設定
:SCAN? [MINimum   MAXimum   DEFault, MINimum   MAXimum   DEFault]	スキャナのスタート・チャンネルとストップ・チャンネルの設定 のクエリ

9.9 SCPIコマンド一覧

# (10) SENSE サブシステム

(12/26)

コマンド	内容
〔:SENSe〕 :VOLTage:DC:RANGe { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :VOLTage:DC:RANGe? [MINimum   MAXimum	DCV ファンクションのレンジ設定 DCV ファンクションのレンジ設定のクエリ
DEFault] :VOLTage:DC:RANGe:AUTO <on off=""  =""> :VOLTage:DC:RANGe:AUTO?</on>	DCV ファンクションのオート・レンジ ON/OFF設定 DCV ファンクションのオート・レンジ ON/OFF設定のクエリ
:VOLTage:DC:DIGits { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :VOLTage:DC:DIGits? [MINimum   MAXimum   DEFault]	DCV ファンクションのレゾリューション設定 DCV ファンクションのレゾリューション設定のクエリ
:VOLTage:DC:NPLCycles { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :VOLTage:DC:NPLCycles? [MINimum   MAXimum   DEFault]	DCV ファンクションの積分時間 (PLC)設定 DCV ファンクションの積分時間 (PLC)設定のクエリ
:VOLTage:DC:APERture { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault } :VOLTage:DC:APERture? [MINimum   MAXimum   DEFault]	DCV ファンクションの積分時間 (SEC)設定 DCV ファンクションの積分時間 (SEC)設定のクエリ
:VOLTage:DC:PROTection <on off=""  =""> :VOLTage:DC:PROTection?</on>	DCV ファンクションの過電圧入力保護ON/OFF 設定 DCV ファンクションの過電圧入力保護ON/OFF 設定のクエリ
:VOLTage:DC:RATio <on off=""  =""> :VOLTage:DC:RATio?</on>	レシオ測定のON/OFF設定 レシオ測定のON/OFF設定のクエリ

# (SENSE サブシステム R6581のみ)

(13/26)

コマンド	内容
[:SENSe] :VOLTage:AC:RANGe { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :VOLTage:AC:RANGe? [MINimum   MAXimum	ACV ファンクションのレンジ設定
DEFault]	
:VOLTage:AC:RANGe:AUTO <on off=""  =""> :VOLTage:AC:RANGe:AUTO?</on>	ACV ファンクションのオート・レンジ ON/OFF設定 ACV ファンクションのオート・レンジ ON/OFF設定のクエリ
:VOLTage:AC:DIGits { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault }	ACV ファンクションのレゾリューション設定
:VOLTage:AC':DIGits? [MINimum   MAXimum   DEFault]	ACV ファンクションのレゾリューション設定の クエリ
:VOLTage:AC:NPLCycles { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault }	ACV ファンクションの積分時間 (PLC)設定
:VOLTage:AC:NPLCycles? [MINimum   MAXimum   DBFault]	ACV ファンクションの積分時間 (PLC)設定のクエリ
:VOLTage:AC:APERture { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault }	ACV ファンクションの積分時間 (SBC)設定
:VOLTage:AC:APERture? [MINimum   MAXimum   DEFault]	ACV ファンクションの積分時間 (SEC)設定のクエリ
:VOLTage:AC:FILTer {FAST   MID   SLOW} :VOLTage:AC:FILTer?	ACV ファンクションの周波数帯域設定 ACV ファンクションの周波数帯域設定のクエリ
:VOLTage:AC:COUPling {AC   DC} :VOLTage:AC:COUPling?	ACV ファンクションのカップリング選択 ACV ファンクションのカップリング選択のクエリ
:VOLTage:AC:SUBMeasure {FREQuency   PERiod}	ACV ファンクションの補助測定の選択
:VOLTage:AC:SUBMeasure?	ACV ファンクションの補助測定の選択のクエリ
:VOLTage:AC:SUBMeasure:STATe <on off=""  =""> :VOLTage:AC:SUBMeasure:STATe?</on>	ACV ファンクションの補助測定のON/OFF設定 ACV ファンクションの補助測定のON/OFF設定の クエリ

# (SENSE サブシステム)

(14/26)

コマンド	内容
〔:SENSe〕 :RESistance:RANGe { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :RESistance:RANGe? [MINimum   MAXimum   DEFault]	2WΩファンクションのレンジ設定 2WΩファンクションのレンジ設定のクエリ
:RESistance:RANGe:AUTO <on off=""  =""> :RESistance:RANGe:AUTO?</on>	2WΩファンクションのオート・レンジ ON/OFF設定 2WΩファンクションのオート・レンジ ON/OFF設定のクエリ
:RESistance:DIGits { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault } :RESistance:DIGits? [MINimum   MAXimum   DEFault]	2WΩ ファンクションのレゾリューション設定 2WΩ ファンクションのレゾリューション設定の クエリ
:RESistance:NPLCycles { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :RESistance:NPLCycles? [MINimum   MAXimum   DEFault]	2WΩ ファンクションの積分時間 (PLC)設定 2WΩ ファンクションの積分時間 (PLC)設定のクエリ
:RESistance:APERture { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault } :RESistance:APERture? [MINimum   MAXimum   DBFault]	2WΩ ファンクションの積分時間 (SEC)設定 2WΩ ファンクションの積分時間 (SEC)設定のクエリ
:RESistance:OCOMpensated <on off=""  =""> :RESistance:OCOMpensated?</on>	2WΩ ファンクションのオフセット電圧補正機能ON/OFF 設定 2WΩ ファンクションのオフセット電圧補正機能ON/OFF 設定のクエリ
:RBSistance:RANGe:LIMit { <レンジ下限値>   MINimum   MAXimum   DEFault } , { <レンジ上限値>   MINimum   MAXimum DEFault }	2₩Ω ファンクションのレンジ移動範囲の設定
:RESistance:RANGe:LIMit? [MINimum   MAXimum   DEFault], [MINimum   MAXimum   DEFault]	2₩Ωファンクションのレンジ移動範囲の設定の クエリ
:RESistance:POWer {HI   LOW } :RESistance:POWer?	2WΩ ファンクションのHI/LOWパワー選択 2WΩ ファンクションのHI/LOWパワー選択のクエリ
:RESistance:PROTection <on off=""  =""> :RESistance:PROTection?</on>	2WΩ ファンクションの過電圧入力保護 ON/OFF 設定 2WΩ ファンクションの過電圧入力保護 ON/OFF 設定のクエリ

## (SENSE サブシステム)

(15/26)

コマンド	内容
〔:SENSe〕 :FRESistance:RANGe { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :FRESistance:RANGe? [MINimum   MAXimum	4WΩ ファンクションのレンジ設定 4WΩ ファンクションのレンジ設定のクエリ
DEFault]	4₩527777773700 レンシ設定のラエリ
:FRESistance:RANGe:AUTO <on off=""  =""> :FRESistance:RANGe:AUTO?</on>	4WΩ ファンクションのオート・レンシ ON/OFF設定 4WΩ ファンクションのオート・レンシ ON/OFF設定のクエリ
:FRESistance:DIGits { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault } :FRESistance:DIGits? [MINimum	4WΩ ファンクションのレゾリューション設定 4WΩ ファンクションのレゾリューション設定の
MAXimum   DEFault]	クエリ
:FRESistance:NPLCycles { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :FRESistance:NPLCycles? [MINimum	4WΩ ファンクションの積分時間 (PLC)設定 4WΩ ファンクションの積分時間 (PLC)設定のクエリ
MAXimum   DBFault] :FRESistance:APERture { <数値>	4WΩ ファンクションの積分時間 (SEC)設定
MINimum   MAXimum   DEFau1t } :FRESistance:APERture? [MINimum   MAXimum   DEFau1t]	4WΩ 77ンクションの積分時間 (SBC)設定のクエリ
:FRESistance:SOURce {OCOMpensated	4WΩファンクションのオフセット電圧補正機能と4WΩ
CHECk } :FRESistance:SOURce?	fxy1の選択   4WΩ772/9/32/のオフセット電圧補正機能と4WΩ   fxy1の選択のクエリ
:FRESistance:SOURce:STATe <on off=""  =""> :FRESistance:SOURce:STATe?</on>	4WΩ ファンクションの付加機能("OHM COMP", "4W チェック") のON/OFF設定 4WΩ ファンクションの付加機能("OHM COMP",
	"4W fint") のON/OFF設定のクエリ
:FRESistance:RANGe:LIMit { <レンジ下限値>   MINimum   MAXimum   DEFault } , { <レンジ上限値>   MINimum   MAXimum   DEFault }	4₩Ω ファンクションの レンジ移動範囲の設定
:FRESistance:RANGe:LIMit? [MINimum   MAXimum   DBFau1t],[MINimum   MAXimum   DBFau1t]	4WΩ ファンクションのレンジ移動範囲の設定の クエリ
:FRESistance:POWer {HI   LOW } :FRESistance:POWer?	4WΩ ファンクションのHI/LOWパワー選択 4WΩ ファンクションのHI/LOWパワー選択のクエリ

9.9 SCPIコマンド一覧

### (SENSE サブシステム)

(16/26)

コマンド	内容
(:SENSe) :CURRent:DC:RANGe { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :CURRent:DC:RANGe? [MINimum   MAXimum   DEFault]	DCI ファンクションのレンジ設定 DCI ファンクションのレンジ設定のクエリ
:CURRent:DC:RANGe:AUTO <on off=""  =""> :CURRent:DC:RANGe:AUTO?</on>	DCI ファンクションのオート・レンジ ON/OFF設定 DCI ファンクションのオート・レンジ ON/OFF設定のクエリ
:CURRent:DC:DIGits { <数值>   MINimum MAXimum   DBFault } :CURRent:DC:DIGits? [MINimum   MAXimum DBFault]	DCI ファンクションのレゾリューション設定 DCI ファンクションのレゾリューション設定のクエリ
:CURRent:DC:NPLCycles { <数值>   MINimum   MAXimum   DEFault } :CURRent:DC:NPLCycles? [MINimum   MAXimum   DEFault]	DCI ファンクションの積分時間 (PLC)設定 DCI ファンクションの積分時間 (PLC)設定のクエリ
:CURRent:DC:APERture { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :CURRent:DC:APERture? [MINimum   MAXimum   DEFault]	DCI ファンクションの積分時間 (SEC)設定 DCI ファンクションの積分時間 (SEC)設定のクエリ

9.9 SCPIコマンド一覧

## (SENSE サブシステム R6581のみ)

(17/26)

コマンド	内容
〔:SENSe〕 :CURRent:AC:RANGe { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :CURRent:AC:RANGe? [MINimum   MAXimum   DEFault]	ACI ファンクションのレンジ設定 ACI ファンクションのレンジ設定のクエリ
:CURRent:AC:RANGe:AUTO <on off=""  =""> :CURRent:AC:RANGe:AUTO?</on>	ACI ファンクションのオート・レンシ ON/OFF設定 ACI ファンクションのオート・レンシ ON/OFF設定のクエリ
:CURRent:AC:DIGits { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :CURRent:AC:DIGits? [MINimum   MAXimum   DEFault]	ACI ファンクションのレゾリューション設定 ACI ファンクションのレゾリューション設定の クエリ
:CURRent:AC:NPLCycles { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :CURRent:AC:NPLCycles? [MINimum   MAXimum   DEFault]	ACI ファンクションの積分時間 (PLC)設定 ACI ファンクションの積分時間 (PLC)設定のクエリ
:CURRent:AC:APBRture { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault } :CURRent:AC:APBRture? [MINimum   MAXimum   DBFault]	ACI ファンクションの積分時間 (SEC)設定 ACI ファンクションの積分時間 (SEC)設定のクエリ
:CURRent:AC:FILTer {FAST   MID   SLOW} :CURRent:AC:FILTer?	ACI ファンクションの周波数帯域設定 ACI ファンクションの周波数帯域設定のクエリ
:CURRent:AC:COUPling {AC   DC} :CURRent:AC:COUPling?	ACI ファンクションのカップリング選択 ACI ファンクションのカップリング選択のクエリ
:CURRent:AC:SUBMeasure {FREQuency { PERiod}	ACI ファンクションの補助測定の選択
:CURRent:AC:SUBMeasure?	ACI ファンクションの補助測定の選択のクエリ
:CURRent:AC:SUBMeasure:STATe <on off=""  =""> :CURRent:AC:SUBMeasure:STATe?</on>	ACI ファンクションの補助測定ON/OFF設定 ACI ファンクションの補助測定ON/OFF設定のクエリ

9.9 SCP1コマンドー覧

### (SENSE サブシステム R6581のみ)

(SENSE サブシステム R6581のみ)		26)
コマンド	内容	
(:SENSe) :FREQuency:VOLTage:RANGe { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :FREQuency:VOLTage:RANGe? [MINimum   MAXimum   DEFault]	周波数ファンクションの測定ソース(電圧)の レンシ設定 定 周波数ファンクションの測定ソース(電圧)の レンシ設 定のクエリ	
:PREQuency:CURRent:RANGe { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault } :FREQuency:CURRent:RANGe? [MINimum   MAXimum   DBFault]	周波数ファンクションの測定ソース(電流)の レンシ設定 周波数ファンクションの測定ソース(電流)の レンシ設定のクエリ	
:FREQuency:RANGe:AUTO <on off=""  =""> :FREQuency:RANGe:AUTO?</on>	周波数ファンクションの測定ソースのオート・レンジON/OF 設定 周波数ファンクションの測定ソースのオート・レンジON/OF 設定のクエリ	
:FREQuency:APBRture { <数值   MINimum   MAXimum   DEFault } :FREQuency:APBRture? [MINimum   MAXimum   DEFault]	周波数ファンクションのケート・タイム (SEC)設定 周波数ファンクションのケート・タイム (SEC)設定の クエリ	
:FREQuency:LEVel { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :FREQuency:LBVel? [MINimum   MAXimum   DEFault]	周波数ファンクションのトリガ・レベル設定 周波数ファンクションのトリガ・レベル設定の クエリ	,
:FREQuency:COUPling {AC   DC} :FREQuency:COUPling?	周波数ファンクションのカップリング選択 周波数ファンクションのカップリング選択のクエ	בון
:FREQuency:SOURce {VOLTag   CURRent } :FREQuency:SOURce?	周波数ファンクションの測定ソースの選択 周波数ファンクションの測定ソースの選択のクエ	בון

9.9 SCPIコマンドー覧

# (SENSE サブシステム R6581のみ)

(19/26)

コマンド	内容
〔:SENSe〕 :PERiod:VOLTage:RANGe { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :PERiod:VOLTage:RANGe? [MINimum	周期7ァンクションの測定ソース(電圧)の レンシ設定 周期7ァンクションの測定ソース(電圧)の レンシ設定
MAXimum   DBFault]	のクエリ
:PERiod:CURRent:RANGe { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault }	周期ファンクションの測定ソース(電流)の レンシ設定
:PERiod:CURRent:RANGe? [MINimum   MAXimum   DEFault]	周期ファンタションの測定ソース(電流)の レンシ設定 のクエリ
:PERiod:RANGe:AUTO <on off=""  =""> :PERiod:RANGe:AUTO?</on>	周期7ァンクションの測定ソースのオートレンシON/OFF設定 周期7ァンクションの測定ソースのオートレンシON/OFF設定 のクエリ
:PBRiod:APBRture { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault }	周期ファンクションのケート・タイム (SEC)設定
:PERiod:APERture? [MINimum   MAXimum   DEFault]	周期ファンクションのケート・タイム (SEC)設定のクエリ
:PBRiod:LEVel { <数值>   MINimum   MAXimum   DEFault }	周期ファンクションのトリガ・レベル設定
:PERiod:LEVel? [MINimum   MAXimum   DEFault]	周期ファンクションのトリガ・レベル設定のクエリ
:PERiod:COUPling {AC   DC} :PERiod:COUPling?	周期ファンクションのカップリング選択 周期ファンクションのカップリング選択のクエリ
:PERiod:SOURce {VOLTage   CURRent } :PERiod:SOURce?	周期ファンクションの測定ソースの選択 周期ファンクションの測定ソースの選択のクエリ

9.9 SCPIコマンド一覧

# (SENSE サブシステム)

(20/26)

コマンド	内容
(:SENSe) :ZERO:AUTO <on off=""  =""> :ZERO:AUTO?</on>	オート・ゼロのON/OFF設定 オート・ゼロのON/OFF設定のクエリ
:ITEMperature?	内部温度測定のクエリ
:LFREquency?	電源周波数測定のクエリ

### (11) STATUSサブシステム

(21/26)

コマンド	内容
: S T A T u s :MBASurement:EVENt? :MBASurement:BNABle 〈数値〉	メジャメント・イベント・レジスタの ク エ リ メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタの 設 定
:MEASurement:ENABle? :QUEStionable:EVENt?	メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタの ク エ リ クエッショナブル・イベント・レジスタの ク エ リ
:QUEStionable:ENABle <数値> :QUEStionable:ENABle?	クエッショナブル・イベント・イネーブル・レジスタの設定 クエッショナブル・イベント・イネーブル・レジスタのクエリ
:OPERation:EVENt? :OPERation:ENABle 〈数値〉 :OPERation:ENABle?	オペレーション・イベント・レジスタ のクエリ オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ の設定 オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ のクエリ
:PRESet	メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタ、 クエッショナブル・イベント・イネーブル・レジスタ、 オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ の 初 期 化
:QUEue:CLBar	エラー・キューの初期化

9.9 SCPIコマンド一覧

## (12) SYSTEMサブシステム

(22/26)

コマンド	内容
: S Y S T e m :GPIB:DELImiter:STRing {COMMa   SPACe   CRLF}	ストリング・デリミタの設定
:GPIB:DELImiter:STRing?	ストリング・デリミタの設定のクエリ
:GPIB:DELImiter:BLOCk {CRLF   LF   BOI   LFBOi }	ブロック・デリミタの設定
:GPIB:DELImiter:BLOCk?	ブロック・デリミタの設定のクエリ
:BEEPer:STATe <on off=""  =""> :BEEPer:STATe?</on>	ブザーのON/OFF設定 ブザーのON/OFF設定のクエリ
:ERRor?	エラーのクエリ
: VERSion?	SCPIバージョンのクエリ
:DATE 〈年〉,〈月〉,〈日〉 :DATE?	年月日の設定 年月日の設定のクエリ
:TIME 〈時間〉,〈分〉,〈秒〉 :TIME?	時間の設定 時間の設定のクエリ

9.9 SCPIコマンドー覧

## (13) TRACE サブシステム

(23/26)

コマンド	内容
: TRACe :STATe <on off=""  =""> :STATe?</on>	データ・ストアのON/OFF設定 データ・ストアのON/OFF設定のクエリ
:CLEar	内部メモリの初期化
:BCONtrol {FULL   PRETrigger} :BCONtrol?	データ・ストア終了条件の設定 データ・ストア終了条件の設定のクエリ
:BCONtrol:PRETrigger {MANual   BUS	プリトリガのソース設定
EXTernal} :BCONtrol:PRETrigger?	プリトリガのソース設定のクエリ
:POINts { <数値>   MINimum   MAXimum	ストア・データ数の設定
DEFault } :POINts? [MINimum   MAXimum   DEFault]	ストア・データ数の設定のクエリ
:NUMBer { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault, <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault }	内部メモリのリコール範囲設定
:NUMBer?	内部メモリのリコール範囲設定のクエリ
:DATA?	内部メモリのストア・データのリコール実 行
:DATA:POINts?	内部メモリにストアしてあるデータ数のリ
:DATA:NUMBer?	コール実行 内部メモリにストアしてあるデータ範囲の
:FAST:DATA?	リコール実行 FASTモード時の真値算出前のデータのクエリ
:FAST:GAIN?	FASTモード時のGAINデータのクエリ
:FAST:ZERO?	FASTモード時のOFFSETデータのクエリ

### (14) TRIGGER サブシステム

(24/26)

コマンド	内容
: INITiate	トリガ・システムのスタート
: I N I T i a t e :CONTinuous <on off=""  =""> :CONTinuous?</on>	トリガ・システム・コンティニューの ON/OFF設定 トリガ・システム・コンティニューの ON/OFF設定のクエリ
: ABORt	強制的にIDLB状態に移る
: A R M :PASS <on off=""  =""> :PASS? :SOURce {IMMediate   MANual   BUS   EXTernal   LEVel   TLINk   TIMer } :SOURce?  :DELay { &lt;数値&gt;   MINimum   MAXimum   DEFault } :DELay? [MINimum   MAXimum   DEFault]  :SOURce:TIMer { &lt;数値&gt;   MINimum   MAXimum   DEFault } :SOURce:TIMer? [MINimum   MAXimum   DEFault]  :COUNt { &lt;数値&gt;   MINimum   MAXimum   DEFault   INFinite}</on>	アーム・レイヤのパスON/OFF設定 アーム・レイヤのパスON/OFF設定のクエリアーム・レイヤのソースの選択 アーム・レイヤのソースの選択のクエリアーム・レイヤのディレイ設定 アーム・レイヤのディレイ設定 アーム・レイヤのディレイ設定のクエリアーム・レイヤのタイマ設定 アーム・レイヤのタイマ設定 アーム・レイヤのタイマ設定
:COUNt? [MINimum   MAX'imum   DEFault ]	アーム・レイヤのカウント設定のクエリ
:COMPlete <on off=""  =""> :COMPlete?</on>	アーム・レイヤのコンプリートON/OFF設定 アーム・レイヤのコンプリートON/OFF設定 のクエリ

## (TRIGGER サブシステム)

(25/26)

コマンド	内容
: ARM: LAYer2 :PASS <on off=""  =""> :PASS? :SOURce {IMMediate   MANual   BUS   EXTernal   LEVel   TLINk   TIMer } :SOURce?</on>	スキャン・レイヤ スキャン・レイヤのパスON/OFF設定 スキャン・レイヤのパスON/OFF設定のクエリ スキャン・レイヤのソースの選択 スキャン・レイヤのソースの選択のクエリ
:DELay { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault } :DELay? [MINimum   MAXimum   DEFault]	スキャン・レイヤのディレイ設定 スキャン・レイヤのディレイ設定のクエリ
:SOURce:TIMer { <数値>   MINimum	スキャン・レイヤのタイマ設定スキャン・レイヤのタイマ設定のクエリ
:COUNt { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault   INFinite} :COUNt? [MINimum   MAXimum   DEFault]	スキャン・レイヤのカウント設定スキャン・レイヤのカウント設定のクエリ
:COMPlete <on off=""  =""> :COMPlete?</on>	スキャン・レイヤのコンプリートON/OFF設定 スキャン・レイヤのコンプリートON/OFF設定のクエリ
: TRIGger :PASS <on off=""  =""> :PASS? :SOURce {IMMediate   MANual   BUS   EXTernal   LEVel   LINE   TIMer } :SOURce?</on>	トリガ・レイヤ トリガ・レイヤのパスON/OFF設定 トリガ・レイヤのパスON/OFF設定のクエリ トリガ・レイヤのソースの選択 トリガ・レイヤのソースの選択のクエリ
:DBLay { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :DELay? [MINimum   MAXimum   DEFault]	トリガ・レイヤのディレイ設定 トリガ・レイヤのディレイ設定のクエリ
:SOURce:TIMer { <数値>   MINimum   MAXimum   DEFault } :SOURce:TIMer? [MINimum   MAXimum   DEFault]	トリガ・レイヤのタイマ設定トリガ・レイヤのタイマ設定のクエリ
:COUNt { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault   INFinite} :COUNt? [MINimum   MAXimum   DBFault]	トリガ・レイヤのカウント設定 トリガ・レイヤのカウント設定のクエリ
:COMPlete <on off=""  =""> :COMPlete?</on>	トリガ・レイヤのコンプリートON/OFF設定 トリガ・レイヤのコンプリートON/OFF設定 のクエリ

9.9 SCPIコマンド一覧

## (TRIGGER サブシステム)

(26/26)

コマンド	内容
: T S Y S t e m :EXTernal:SLOPe {POSitive   NEGative} :EXTernal:SLOPe?	外部トリガのスロープ設定 外部トリガのスロープ設定のクエリ
:LEVel { <数値>   MINimum   MAXimum   DBFault }	トリガ・レベル設定
:LEVel? [MINimum   MAXimum   DEFault]	トリガ・レベル設定のクエリ
:LEVel:SLOPe {POSitive   NEGative} :LEVel:SLOPe?	レベル・トリガのレベル設定 レベル・トリガのレベル設定のクエリ
:LAYer:DISPlay <on off=""  =""> :LAYer:DISPlay?</on>	レイヤの表示ON/OFF設定 レイヤの表示ON/OFF設定のクエリ
:FAST:STATe <on off=""  =""> :FAST:STATe?</on>	FASTモードのON/OFF設定 FASTモードのON/OFF設定のクエリ
:FAST:RATE { <数值>   MINimum   _MAXimum   DEPault }	FASTモードのレート設定
:FAST:RATE? [MINimum   MAXimum   DEFault]	FASTモードのレート設定のクエリ

### 9.10 ATコマンド一覧

本器はコントローラによって、測定・演算機能の選択などを外部設定することができます。

コマンドの種類と、参照先を以下に示します。

コマンドの種類	説明	参照先
フレ積ゲそトを アンジ時ト他がモ演メビ出 シリーのリガモ演メビ出 シリーのリガモ演メビ出 シリーのリガーのリガー が・ルカー ・トトーン ・トーク ・リス ・トーク ・リス ・トーク ・リス ・トーク ・リス ・トーク ・リス ・トーク ・リス ・トーク ・リス ・トーク ・トーク ・アン分ーのリガー が・一算 ・リス ・トーク ・トーク ・トーク ・トーク ・トーク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	測定ファンション を である。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	表 9-3 表 9-4 表 9-5-1 表 9-5-2 表 5-6 表 5-7 表 5-8 表 5-9-10 表 5-12 表 5-14 表 5-15

表 9 - 3 測定ファンクション

コード	ファンクション	初期値
F1	直流電圧測定(DCV)	0
F2	交流電圧測定(ACV) (R6581のみ)	
F3	2線式抵抗測定(2WOHM)	
F4	4線式抵抗測定(4WOHM)	
F5	直流電流測定(DCI)	
F6	交流電流測定(ACI) (R6581のみ)	
F7	直流 + 交流電圧測定(AC + DCモ-ド) (R6581のみ)	
F8	直流 + 交流電流測定(AC + DCモ-ド) (R6581のみ)	
F20	低電流 2 線式抵抗測定	
F21	低電流 4 線式抵抗測定	
F50	周波数 (FREQ) (R6581のみ)	
F51	周期 (R6581のみ)	

表 9 - 4 測定レンジ

コード	F1	F2, F7 (R658104)	F3, F4 F20, F21	F5	F6, F8 (R658104)
RO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
R1	—			1000 nA	
R2		10 mV	10 Ω	10 μ Α	
R3	100 mV	100 mV	100 Ω	100 μ Α	100 μ Α
R4	1000 mV	1000 mV	1000 Ω	1000 μ Α	1000 μ Α
R5	10 V	10 V	10 kΩ	10 mA	10 mA
R6	100 V	100 V	100 kΩ	100 mA	100 mA
R7	1000 V	750 V	1000 kΩ	1000 mA	1000 mA
R8		_	10 ΜΩ	_	
R9			100 ΜΩ		_
R10		_	1000 MΩ	**********	
R20		_	Washington .	100 nA	

### (注)・- は存在しないレンジを示します。

- ・存在しないファクション、レンジを設定した場合、エラーになります。・単一レンジのファンクションでレンジを設定した場合、エラーになります。

表 9 - 5 - 1 積分時間

積分時間	コマンド
1 μ s	IT1
2μs	IT2
3 μ s	173
4 μ s	IT4
5μs	IT5
6μς	IT6
7μs	IT7
8μς	IT8
9μς	IT9
10 μ s	IT10
20 μ s	IT20
30 μ s	IT30
40 μ s	IT40
50 μ s	IT50
60 μ s	IT60
70 μ s	IT70
80 μ s	08TI
90 μ s	IT90
100 μ s	IT100
200 μ s	IT200
300 μ s	IT300
$400 \mu$ s	IT400
500 μ s	IT500
600 μ s	1T600
700 μ s	IT700
800 μ s	IT800
900 μ s	IT900
1 m s	IT1000
2ms	IT2000
3ms	IT3000
4ms	IT4000
5ms	IT5000
6ms	176000
7ms	IT7000
8ms	IT8000
9ms	IT9000
10ms	IT10000
1	

T-F /3 m-F PD	
<u> </u>	コマンド
1PLC	PLC1 .
2PLC	PLC2
3PLC	PLC3
4PLC	PLC4
5PLC	PLC5
6PLC	PLC6
7PLC	PLC7
8PLC	PLC8
9PLC	PLC9
10PLC	PLC10
20PLC	PLC20
30PLC	PLC30
40PLC	PLC40
50PLC	PLC50
60PLC	PLC60
70PLC	PLC70
80PLC	PLC80
90PLC	PLC90
100PLC	PLC100

表 9 - 5 - 2 ゲート・タイム (R6581 のみ)

ゲート・タイム	コマンド
100 μ s	GT1
1ms	GT2
10ms	GT3
100ms	GT4
1 s	GT5

表 9 - 6 その他の測定(1/2)

項目	コマンド	内容
オート・ゼロ	AZO AZ1	OFF ON
GUARD 設定	LGUO LGU1	FLOAT LOW
入力端子の選択	INO IN1	フロント入力選択 リア入力選択
リセット	Z	各種内部パラメータの初期化を行う (パネルからの初期化と同等)
トリガ	E	トリガ・システムの各レイヤのソースが "BUS"を選択しているとき、イベント待 ちから抜ける。
表示桁数の設定	RE4 RE5 RE6 RE7 RE8	4 ½表示 5 ½表示 6 ½表示 7 ½表示 8 ½表示
レシオ測定の設定 (DCV)	RATO RAT1	OFF ON
過電圧入力保護の設定 直流電圧ファンクション (DCV) 抵抗ファンクション (2WΩ)	PDVO PDV1 POHO POH1	OFF ON OFF ON
カップリングの選択 (R6581のみ) (FREQUENCY, PERIOD)		AC ACDC
周波数帯域の設定 (R6581のみ) (ACV, ACI)	FL1 FL2 FL3	FAST MID SLOW
周波数/周期の補助測定(R6581のみ) (ACV, ACI)	SUBO SUB1 SUB2	OFF 周波数 周期

### 9.10 ATコマンド一覧

(2/2)

項目	コマンド	内容
抵抗測定付加機能 オフセット 電圧補正機能設定 (2WΩ, 4WΩ)	OCMPO OCMP1	OHM COMP OFF OHM COMP ON
4 W Ω チェック設定 (4WΩ)	OCHK1	4WΩチェックOFF 4WΩチェックON (注) OHM COMPと4WΩチェックは、どちらか 一方しか設定できません。
レンジの移動範囲の設定 (2WΩ, 4WΩ)	RLn1, n2	n1=レンジ移動下限値(2~10) 初期値2 n2=レンジ移動上限値(2~10) 初期値10
周波数/周期のトリガ・レベル(R6581のみ) (FREQUENCY, PERIOD)	FPTn	n = -500~500 〔%〕 初期値 0 、20ステップ
測定ソースの選択 (R6581のみ) (FREQUENCY, PERIOD)	FPIO FPI1	電圧電流

<sup>※</sup> 項目に()がある場合、コマンドは()内に記述してあるファンクションでのみ有効です。

表 9 - 7 トリガ・システム (1/2)

項目	コマンド	内容
トリガ・システムのスタート	INI	IDLB状態を抜ける。
トリガ・システム・コンティニューの設定	INICO INIC1	CONTINOUS OFF CONTINOUS ON
アボート	ABO	強制的にIDLE状態に移る
アーム・レイヤ設定 ソース選択	ARSO ARS1 ARS2 ARS3 ARS4 ARS7	IMMEDIATE 選択 MANUAL選択 EXTERNAL選択 BUS 選択 LEVEL 選択 TIMER 選択
パス設定	ARPO ARP1	OFF ON
ディレイ設定	ARDn	n = 0 ~9.99999999E+05 [SEC] 初期値0、1.0B-3ステップ
カウント設定	ARNn	n = -1 : INFINITE n = 1~100000 (回) 初期値1、1ステップ
コンプリート設定	ARCO ARC1	OFF ON
タイマ設定	ARTn	n = 1.0E-03 ~9.99999998+05 (SEC ) 初期値1 、1.0E-3ステップ
スキャン・レイヤ設定ソース選択	SCS0 SCS1 SCS2 SCS3 SCS4 SCS5 SCS7	IMMEDIATE 選択 MANUAL選択 EXTERNAL選択 BUS 選択 LEVEL 選択 TLINK 選択 TIMER 選択
パス設定	SCPO SCP1	OFF
ディレイ設定	SCDn	n = 0 ~ 9.99999998+05 [SEC] 初期値0、1.0E-3ステップ

### 9.10 ATコマンド一覧

(2/2)

項目	コマンド	内容
カウント設定	SCNn	n = -1 : INFINITE n = 1~100000 (回) 初期値1 、 1ステップ
コンプリート設定	SCCO SCC1	OFF ON
タイマ設定	SCTn	n = 1.0E-03 ~ 9.99999999E+05 [SEC] 初期値1、1.0E-3ステップ
トリガ・レイヤ設定ソース選択	TRSO TRS1 TRS2 TRS3 TRS4 TRS6 TRS7	IMMEDIATE 選択 MANUAL選択 EXTERNAL選択 BUS 選択 LEVEL 選択 LINE選択 TIMER 選択
パス設定	TRPO TRP1	OFF ON
ディレイ設定	TRDn	n = 0 ~ 9.99999999E+05 [SEC] 初期値0、1.0E-3ステップ
カウント設定	TRNn	n = -1 : INFINITE n = 1~100000 [回] 初期値1 、 1ステップ
コンプリート設定	TRCO TRC1	OFF ON
タイマ設定	TRTn	n = 1.0E-03 ~ 9.99999999E+05 [SEC] 初期値1、1.0E-3ステップ
外部トリガ・スロープ設定	TESO TES1	NEGATIVE POSITIVE
トリガ・レベル設定	TLn	n = -120~120 [%] 初期値0 、 1ステップ
レベル・トリガのレベル設定	TLSO TLS1	NEGATIVE POSITIVE
レイヤ表示	TLDO TLD1	OFF ON

表 9 - 8 FASTモード

項目	コマンド	内容
FASTモード設定	FTO FT1	OFF ON
FASTモード・レート設定	FTR20 FTR30 FTR40 FTR50 FTR60 FTR70 FTR80 FTR90 FTR100 FTR200 FTR300 FTR400 FTR500 FTR600 FTR700 FTR700 FTR800 FTR700 FTR900 FTR700 FTR900 FTR1000 FTR900 FTR1000 FTR900 FTR1000 FTR2000 FTR3000 FTR3000 FTR4000 FTR5000 FTR5000 FTR5000 FTR5000 FTR6000 FTR7000 FTR8000	$20 \mu$ S $30 \mu$ S $40 \mu$ S $50 \mu$ S $60 \mu$ S $60 \mu$ S $60 \mu$ S $60 \mu$ S $90 \mu$ S
FASTモードのストアするデー 夕数の設定	INSn	n=1 ~ 10000 初期値: 1000

表 9 - 9 各種演算 (1/5)

項目	コマンド	内容
NULL	NLO NL1	OFF ON
デジタル・フィルタ設定 スムージングの設定	SMO SM1	OFF ON
スムージング回数設定	TIn	n = 2 ~100 〔回〕 初期値:10
アベレージング	AVEO AVE1	OFF ON
アベレージング回数設定	AVNn	n = 2 ~100 〔回〕 初期値:10
		(注) スムーシンクと アヘレーシンクは、どちらか 一方しか設定できません。
フォーマット演算	CF0 CF1 CF2 CF3 CF5 CF6 CF7 CF8 CF9	OFF スケーリング %偏差 デルタ dB変換 RMS dBm 換算 抵抗値温度補正 RTD
スケーリンク定数 ₹ の設定	KXn	n = ± ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
スケーリンク定数 X へ測定値を設定	KXMD	初期値 : n=+1.00000000B+00 スケーリング定数 X に測定値をセット

# 9.10 ATコマンドー覧

(2/5)

	Ţ	(2/3)
項目	コマンド	内容
スケーリンが定数Yの設定	КҮп	n = ±○○○○○○○○ B±○○ ① ② ③ ④ ① 省略可 ② 0. ~9999999999. の 1 ~ 9桁の数字+小数点 ③省略可、指数部全ての省略も可 ④ 0 ~17の1~2桁の数字
		設定範囲: n=-9.99999999B+17 ~ +9.9999999B+17 初期値: n=+0.0000000E+00
スケーリンク定数Yへ測定値を設定	KYMD	スケーリンク定数Y に測定値をセット
スケーリンが定数Ζ の設定	K Z n	n = ±○○○○○○○ B±○○ ① ③ ③ ④ ① 省略可 ② 0. ~999999999. の 1 ~ 9桁の数字 + 小数点 ③省略可、指数部全ての省略も可 ④ 0 ~17の1~2桁の数字  設定範囲: n=-9.99999998+17 初期値: n=+1.000000000E+00
スケーリンク定数ス へ測定値を設定	KZMD	スケーリンク定数2 に測定値をセット
%偏差定数設定	KDBVn	n = ± ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ B± ○ ○ ② ② ③ ④ ① 省略可 ② 0. ~ 999999999. の 1 ~ 9桁の数字+小数点 ③ 省略可、指数部全ての省略も可 ④ 0 ~ 17の 1 ~ 2 桁の数字  設定範囲: n=-9.99999999E+17 ~ +9.9999999E+17 (0は除く)初期値: n=+1.00000000E+00
% 偏差定数へ測定値を設定	KDEVMD	% 偏差定数に測定値をセット

# 9.10 ATコマンド一覧

(3/5)

項目	コマンド	内容
dB変換定数設定	KDBn	n = ± ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
dB変換定数へ測定値を設定	KDBMD	dB変換用定数D に測定値をセット
RMS サンプル数設定	KRMSn	n = ○○○○ E+0 [回]
dBm 換算定数設定	KDBMn	n = ○○○○○○○○ B+○○ □ ② ③ ①0.~999999999.の 1~ 9桁の数字+小数点 ②省略可、指数部全ての省略も可 ③0~17の1~2桁の数字 設定範囲:n=9.000000000E-17~ +9.9999999E+17 (0は除く) 初期値:n=+1.00000000E+00
dBm 変換定数へ測定値を設定	KDBMMD	dB変換用定数D に測定値をセット

## 9.10 ATコマンド一覧

(4/5)

項目	コマンド	内容
抵抗値温度補正 室温設定	KOTTn	n = ±○○○○○ E+○○ (℃) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
被測定電線長設定	KOTLn	設定範囲: n=-1.000E+02~+1.000E+02 0.1ステップ 初期値: n=+2.000E+01 n = ○○○○○○○○ E+○○
		① ②③ [m] ①1.~9999999999.の 1~ 9桁の数字+小数点 ②省略可、指数部全ての省略も可 ③0~17の1~2桁の数字
		設定範囲: n= 1.00000000E-17 ~ +9.9999999E+17 初期値: n=+1.0000000E+00
RTD 規格設定	RTDO RTD1	IPTS68 ITS90
単位設定	RTUO RTU1 RTU2	. с . с
コンパレータの設定	C00 C01	OFF ON
コンパレータ上限値設定(続く)	HIn	n = ± ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ B ± ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ ③ ④ ① 省略可 ② 0. ~ 9999999999. の 1 ~ 9桁の数字 + 小数点 ③省略可、指数部全ての省略も可 ④ 0 ~ 51の 1 ~ 2 桁の数字

# 9.10 ATコマンド一覧

(5/5)

項目	コマンド	内容
コンパレータ上限値設定 (続き)		設定範囲: n=-9.9999999E+51 ~ +9.9999999E+51 初期値: n= 0.0000000E+00
コンパレータ上限値に測定値を設定	HIMD	コンパレータ定数HIに測定値をセット
コンパレーケ下 限値設定	LOn	n = ± ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ B± ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
コンパレータ下限値に測定値を設定	LOMD	コンパレータ定数LOW に測定値をセット
コンパレータのパス範囲設定	LOPO LOP1 MIPO MIP1 HIPO HIP1	下限値パスOFF 下限値パスON 中間値パスOFF 中間値パスOFF 上限値パスOFF 上限値パスON
コンパレータの ビー プ設定	BPO BP1 BP2	OFF コンパレータ演算結果が "パスOFF"のときブザー出力 コンパレータ演算結果が "パスON" のときブザー出力
統計演算の設定	STAO STA1	OFF ON
統計演算サンプル数	KNn	n = 2~10000 (回) 初期値:10

表 9 - 10 内部メモリ、メモリ・カード (1/2)

項目	コマンド	内容
内部メモリ 内部メモリ のテータ 部の初期化	ICL	内部メモリ のテータ 部の初期化の実行
テータ・ストア 終了条件の設定	ISEO ISE1	BUFFER FULL PRE TRIGGER
プリトリガのソース設定	ISPS1 ISPS2 ISPS3	MANUAL EXTERNAL BUS
ストアするデータ数設定	INSn	n= 1~ 10000 初期值1000
データ・ストア	STO ST1	OFF ON
内部メモリ・リコール範囲設定	IRDn <sub>1</sub> , n <sub>2</sub>	n1= -9999 ~9999 (リコール開始No.) 初期値 0
		n2= -9999 ~9999 (リコール終了No.) 初期値999
メモリ・カード メモリ・カードの初期化	MCI	メモリ・カードの初期化
ファイルをすべて削除	MADL	ファイルをすべて削除
指定ファイルの削除	MDL <77/11 名>	指定ファイルの削除
テータ・ストア 時のファイル名指定	MSD <77イル 名>	データ・ストア 時のファイル名指定
ストアするデータ数指定	MNSn	n = 1 ~100000 初期値1000
データ・ストア	MSTO MST1	OFF ON
メモリ・カードのリコール範囲設定	MRDn <sub>1</sub> , n <sub>2</sub>	n1= 0 ~999999 (リコール開始No.) 初期値 0
		n2= 0 ~99999 (リコール終了No.) 初期値999

※ 〈ファイル名〉はシンクル・コーテーション(')で囲み、下記のように指定して下さい。

データ情報ファイル '○○○○○○. dat'パネル情報ファイル '○○○○○○. pnl'

最大8文字(アルファヘット、数字、アンタースコア(\_))

## 9.10 ATコマンド一覧

(2/2)

項目	コマンド	内容
メモリ・カード		
ストア・データ のリコール	MRO <77/1 名>	データ・リコールの実行
ストア・データ のデータ・ポイント数の	MRPO<ファイル 名>	データ・ポイント数のリコール実行
参照 パネル設定内容のストア	MSP <77イル 名>	パネル設定内容のストア
パネル設定内容のリコール	MRP <771/1 名>	パネル設定内容のリコール
内部メモリからメモリ・カードへ のコピー	MCP <7ァイル 名>	内部メモリからメモリ・カードへのコピー

※〈ファイル名〉はシンクル・コーテーション(')で囲み、下記のように指定して下さい。

データ情報ファイル '○○○○○○. dat'パネル情報ファイル '○○○○○○. pnl'

最大8文字(アルファベット、数字、アンタースコァ(\_))

表 9 - 11 サービス・リクエスト (1/2)

項目	זעדנ	中本
4日	7474	内容
サービス・リクェスト・イネーブル・レジスタ の設定	*SRE <数値>	<数値>: 76543210 0:レジスタのクリア i: Measurement Event ビット の許可 4: Error Available ビット の許可 8: Questionable Data ビット の許可 16: Message Available ビット の許可 32: Standard Event ビットの許可 128: Operation Event ビット の許可
スタンダード・イベント・ステータス・イネーブス・ レジスタ の 設 定	*ESE <数值>	<数値>: 76543210 0:レジスタのクリア  1:Operation Complete ビットの許可 4:Query Error ビットの許可 8:Device Error ビットの許可 16:Execution Error ビットの許可 32:Command Error ビットの許可
メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタ の設定	MSE <数值>	〈数値〉: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  1: FAIL ピットの許可 2: PASS ピットの許可 16: 4Wチェック OK ピットの許可 32: 4Wチェック NG ピットの許可 256: 測定終了 ピットの許可 1024: スム-シンク回数終了 ピットの許可 2048: 統計処理終了 ピットの許可 4096: メモリ・カード のストア 準備完了 ピットの許可 32768: チャンネル 切り換え終了 ピットの許可
クウェッショナブル・イベント・イネーブル・レジスタ の設定	QSE 〈数値〉	<数値>: 1514131211109876543210  1:Voltage C.L の許可 2:Current C.L の許可 16:Frequency C.Lの許可 512:OHM C.L の許可 1024:Period C.Lの許可 2048:Submeasure C.Lの許可 4096:アラーム発生ビットの許可
オベレーション・イベント・イネーブル・レジスタ の設定	0SE <数値>	<数値>: 1514131211109876543210  1:Calibrating の許可

## 9.10 ATコマンド一覧

## (2/2)

項目	コマンド	内容
各種イネーフル・レシスタの初期化	PRE	メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタ クウェッショナブル・イベント・イネーブル・レジスタ オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ の初期化
アウトプット・キューの初期化	QCL	エラー・キュー の初期化

表 9 - 12 各種出力条件

項目	コマンド	内容
イベント・レジスタとエラーキューの初期化	CS	イベント・レヴスタ とエラーキューを初期化する
ストリング・デリミタの指定	SLO SL1 SL2	ストリング・デリミタを"、"に指定 ストリング・デリミタを" スヘース "に指定 ストリング・デリミタを"CR/LF" に指定 (注) ストリング・デリミタは以下のデータで有効です。 ①内部メモリのリコール・データ ②メモリ・カードのリコール・データ
プロック・デリミタ・モード の指定	DLO DL1 DL2 DL3	ブロック・デリミタを"CR/LF" および BOIに設定 ブロック・デリミタを"LF"に設定 ブロック・デリミタをBOI に設定 ブロック・デリミタを"LF"および BOIに設定
データ出力フォーマットの指 定	DFOO DFO1	ASCII REAL64
出力データ・エレメント指定	DFEn	bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0  未使用  未使用  未使用  「ファンクション出力設定 (R6581のみ) コンパレータ結果出力指定 (R6581のみ) コンパレータ結果出力指定 NULL機能ON/OFF 出力指定 NULL機能ON/OFF 出力指定 PORMAT 演算設定状態出力指定 タイム・スタンプ  ビットに対応して複数の項目の設定が可能です。  設定例  ファクション出力 DFB1 NULL機能ON/OFF DFB32 相助測定 DFE2(R6581の4) デジタル・フィルタ 設定 DFB64 フェアリト・ターク DFB4 フェーアリー 演算設定 DFB128 4 リー・スタンプ DFE256 スキャナ・チャンネル DFB16 ファクションとタイム・スタンプ DFE257
ブザー	BZO BZ1	OFF ON
パネル表示	DSO DS1	表示 OFF (測定データを表示しない) 表示 ON (測定データを表示する)
年月日の設定	DATEn <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> , n <sub>3</sub>	n1 = 1980~2079 (年) n2 = 1 ~12 (月) n3 = 1 ~31 (日)
時刻の設定	TIMEn <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> , n <sub>3</sub>	n 1 = 0 ~ 2 3 (時) n 2 = 0 ~ 5 9 (分) n 3 = 0 ~ 5 9 (秒)

## 表 9 - 13 校正

項目	コマンド	内容
外部校正	CALO	OFF
外部校正の設定	CAL1	ON
外部ゼロ校正(FRONT入力) 実行	CALZF	外部ゼロ校正(FRONT入力) 実行
外部ゼロ校正(REAR 入力) 実行	CALZR	外部ゼロ校正(RBAR 入力) 実行
DCV 外部校正実行 OHM 外部校正実行	CALDCn CALOHn	n = 9.00000000~11.0000000 [V] (基準電圧値設定)初期値10.00000000 n = 9000.00000~11000.0000 [Ω] (基準抵抗値設定)初期値10000.0000
内部校正レーション DCV, AC, OHM内部校正実行	ICAL	DCV,AC,OHM内部校正実行
DCV 内部校正実行	I CALDC	DCV 内部校正実行
AC 内部校正実行(R6581のみ)	I CALAC	AC 内部校正実行
OHM 内部校正実行	I CALOH	OHM 内部校正実行

表 9 - 14 オプション

項目	コマンド	内容
スキャナ スキャナの設定	FSO FS1	OFF ON
スタート・チャンネル/ストップ・チャンネル の 設定	FCn1, n2	n1 =スタート・チャンネル n2 =ストップ・チャンネル
		2線式の場合:nl= 1 ~10 初期値 1 n2= 1 ~10 初期値 1 0
		4線式の場合:n1= 1 ~5 初期値 1 n2= 1 ~5 初期値 5
チャネル・クローズ	DIn	n = チャンネル番号 n= 0 :全チャネル・オープン
		2線式の場合:n = 1 ~10 4線式の場合:n = 1 ~5
アナログ出力 アナログ出力の設定	DAO DA1	OFF ON
出力カラムの設定	DACOn1, n2	n1 =出力範囲指定(0 ~8) 初期値 0 n2 =出力範囲指定(0 ~8) 初期値 1
		析 10 <sup>8</sup> 10 <sup>7</sup> 10 <sup>6</sup> 10 <sup>5</sup> 10 <sup>4</sup> 10 <sup>3</sup> 10 <sup>2</sup> 10 <sup>1</sup> 10 <sup>0</sup> 表示 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
		(例) 10 <sup>4</sup> ~10 <sup>6</sup> 桁を出力する場合: "DACO2, 4" まは"DACO4, 2" (注) 出力可能桁数は、2 桁または3 桁のみです。 即ち   n1 - n2   =1 または   n1 - n2   =2 の場合のみ設定可能です。
オフセット設定	DAOO DAO1	OFF ON
BCD 出力	BCO BC1	OFF ON
プリンタ	PRIO PRI1	OFF ON

クエリ・コマンドは、現在の設定状態や任意コマンドの実行結果を返答します。


表 9 - 15 クエリ・コマンド (1/4)

項目	クエリ・コマンド	結果
内部温度	TIN?	± <u>○○○○</u> E +△△ 0. ~9999. の1~3桁の数字+小数点
電源周波数	LF?	50Hzのとき "50Hz" 60Hzのとき "60Hz"
NULL値	NL?	±○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
統計演算結果	STAD?	SAMPLE
外部校正結果の参照 外部ゼロ校正(FRONT入力) 結果の 参照	CALZF?	13.6節を参照
外部ゼロ校正(REAR 入力) 結果の 参照	CALZR?	13.6節を参照
外部校正基準電圧値設定結果の 参照	CALDC?	13.6節を参照
外部校正基準抵抗値設定結果の 参照	CALOH?	13.6節を参照
内部校正実行時の内部温度の参照 DCV 内部校正実行時の内部温度 の参照	ICALDCT?	13.6節を参照
ACV 内部校正実行時の内部温度の参照(R6581のみ)	ICALACT?	13.6節を参照
OHM 内部校正実行時の内部温度 の参照	ICALOHT?	13.6節を参照

(2/4)

項目	クエリ・コマンド	結果
ステータス・バイト・レジスタ の 参 照	*STB?	7 6 5 4 3 2 1 0  1: Measurement Event 4: Error Available 8: Questionable Data 16: Message Available 32: Standard Event 64: RQS/MSS 128: Operation Event
サービスリクエスト・イネーブル・レジスタ の 参 照	*SRE?	76543210  1:Measurement Event ビットの許可 4:Error Available ビットの許可 8:Questionable Data ビットの許可 16:Message Available ビットの許可 32:Standard Event ビットの許可 128:Operation Event ビットの許可
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ の参照	*ESR?	7 6 5 4 3 2 1 0  1:Operation Complete 4:Query Error 8:Device Error 16:Execution Error 32:Command Error
スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・ レラスタ の 参 照	*ESE?	76543210  1:Operation Complete ビットの許可 4:Query Error ビットの許可 8:Device Error ビットの許可 16:Execution Error ビットの許可 32:Command Error ビットの許可
メジャメント・イベント・レジスタの 参 照	MSR?	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  1: FAIL 2: PASS 16: 4W f x y f NG 32: 4W f x y f NG 256: 測定終了 512: メ モ リ ・ ス ト ア 終了 1024: ス ム - シ ン ク 回数終了 2048: 統計処理終了 4096: メ モ リ・カードのス ト ア 準備完了 32768: チ ャ ネ ル 切 り 換 え終了

(3/4)



(4/4)

		(4/4)
項目	クエリ・コマンド	結果
エラー	ERR?	± <u>○○○</u> 、"コメント"
		エラー 番号
		〔例〕本器で定義されていないコマンドを受け取ったとき
		-113, "Undefined header"
	D. I III D. O.	
日付	DATE?	" 000 44 日"
		〔例〕1999年12月31日の場合
		1999/12/31
時間	TIME?	" 〇〇:△△:□□" 時 分 秒
		〔例〕午後1時30分59秒の場合
		13:30:59
内部メモリの参照		
ストア・データ のリコール	IRO?	6.6 節を参照
ストア・テータ のテータ・ポイント数の参照	IRPO?	6.6 節を参照
ストア・テータ のテータ 範囲の参照	IRNO?	6.6 節を参照
FASTモード 時の真値算出前の データ の参照	IRFD?	8.7.7 項を参照
FASTモード 時のGAINデータ の参照	IRFG?	8.7.7 項を参照
FASTモード 時のOFFSETデータ の参照	IRFZ?	8.7.7 項を参照
メモリ・カードの参照		
メモリ•カードの使用状況の参照	MFR?	"0000000"
		メモリ・カードの空き領域のバイト数を最大9桁の整数値で出力します。
メモリ・カードのストア・ファイル情報の参照	MCT?	

## 9.11 動作上の注意事項

本器は、パネル部にGPIBに関する 4つのインジケータがあります。 電源を投入したときや、各コマンドを受信したときのGPIB関連インジケータの状態を 〔表9-16〕に示します。

表 9 - 16 各コマンドによるGPIBインジケータ	の変	タ	ケー	ジ	ン	1	GPIB	3	IZ J	F.	ン	コマ	各	- 16	9	表
-----------------------------	----	---	----	---	---	---	------	---	------	----	---	----	---	------	---	---

コマンド	リモート	トーカ	リスナ	SRQ
POWER ON	クリア	クリア	クリア	クリア
IFC	クリア	クリア	クリア	_
DCL, SDC *	-			-
本器に対するトーカ指定	-	セット	クリア	_
トーカ解除指令	_	クリア		-
本器に対するリスナ指定	セット	クリア	セット	
リスナ解除指令	444	-	クリア	

(注) - は以前の状態が変化しないことを示します。

\* : DCL=Device Clear, SDC=Selected Device Clear

デバイス・クリア(DCL, SDC)は以下に示す処理をします。

- ●強制的にIDLE状態にする。
- エラー・キュー、アウトプット・キューをクリアする。
- \*OPC, \*OPC? コマンドを無効にする。
- ●現在、有効なデータを無効にする。
- ●演算を実行中は、〔5.1 (4)演算継続条件の表〕に示す動作をする。
- ●スキャナの設定がONのとき、強制的にスタート・チャンネルを設定する。

9.12 プログラム例

# 9.12 プログラム例

日本電気製 PC9801 を使用したプログラム例(MS-DOS版 N88BASIC)

: SCPI コマンドを用いる ---- 9.12.1 項 : AT コマンドを用いる --- 9.12.2 項

ヒューレット・ハッカート社製 HP300シリースを使用したプログラム例 (HP BASIC)

: SCPI コマンドを用いる —— 9.12.3 項 : AT コマンドを用いる —— 9.12.4 項

## 9.12.1 PC9801を使用したプログラム (SCPIコマンド)

〔例1-1〕 READ? コマンドを用いて測定データを読み出す。

```
100
         DMM = 8
         ISET IFC
110
         ISET REN
120
         CMD DELIM=2
130
140
         PRINT @DMM; "*RST"
150
         PRINT @DMM; "CONF: VOLT: DC"
160
         PRINT @DMM; "VOLT: DC: RANG O. 1; NPLC 1"
170
         PRINT @DMM; "ARM: SOUR IMM"
180
         PRINT @DMM; "ARM: LAY2: SOUR IMM"
190
         PRINT @DMM; "TRIG: SOUR IMM" PRINT @DMM; "INIT: CONT OFF"
200
210
220
         PRINT @DMM; "ABORT'
230
240
        PRINT @DMM; "READ?"
250
         INPUT @DMM; A$
260
         PRINT A$
270
         GOTO 240
280
290
         END
```

#### ● 解説

```
100
   R6581 のアドレスを 8とし、変数 DMM に代入する
110
   インタフェース・クリアを送出する
   リモート・イネーブルをtrueにする
120
   デリミタをLFにする
130
140
   R6581 のパラメータを初期化する
150
   直流電圧測定に設定する
160
170
   直流電圧測定のレンジを100mV、積分時間を1PLCに設定する
180
   アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
190
   スキャン・ソースを [MMEDIATEに設定する
   トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
200
210
   トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
220
   トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
230
240
   測定データをアウトプット・キューに格納する
250
   アウトプット・キューの内容(測定データ)を読み込む
260
   測定データをCRT へ表示する
270
   行番号240 へ分岐する
280
290
   プログラム終了
```

### 〔例1-2〕 FETCH?コマンドを用いて測定データを読み出す。

```
100
             DMM = 8
             ISET IFC
110
             ISET REN
120
130
             CMD DELIM=2
140
             PRINT @DMM;"*RST"
150
             PRINT @DMM; "*RST"
PRINT @DMM; "CONF:VOLT:DC"
PRINT @DMM; "VOLT:DC:RANG O.1;NPLC 1"
PRINT @DMM; "ARM:SOUR IMM"
PRINT @DMM; "ARM:LAY2:SOUR IMM"
PRINT @DMM; "TRIG:SOUR IMM"
PRINT @DMM; "INIT:CONT OFF"
PRINT @DMM; "ABORT"
160
170
180
190
200
210
220
230
             PRINT @DMM;"INIT"
240
             PRINT @DMM; "FETCH?"
250
260
              INPUT @DMM; A$
270
             PRINT A$
280
             GOTO 240
290
300
             END
```

#### ● 解説

R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
インタフェース・クリアを送出する
リモート・イネーブルをtrueにする
デリミタをLFにする
R6581 のパラメータを初期化する
直流電圧測定に設定する
直流電圧測定のレンジを100mV 、積分時間を1PLCに設定する
アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
トリガ・システムをスタートさせる
測定データをアウトプット・キューに格納する
アウトプット・キューの内容(測定データ)を読み込む
測定データを CRTへ表示する
行番号240 へ分岐する
プログラム終了

# 〔例1-3〕8 バイト実数のデータ・フォーマットで、測定データと補助測定データを読み出す。(R6581のみ)

```
100
       DMM=8
        ISET IFC
110
120
        ISET REN
130
        CMD DELIM=2
140
        UNL=&H3F : UNT=&H5F : MTA=&H40 : MLA=&H20
150
        PC98 = IEEE(1) AND &H1F
160
170
        TALK = MTA+DMM : LISTEN = MLA+PC98
180
        DIM DAT(8), REAL#(8)
190
200
        PRINT @DMM; "*RST"
        PRINT @DMM; "CONF: VOLT: AC"
210
220
        PRINT @DMM; "VOLT: AC: SUBM FREQ; SUBM: STAT ON"
        PRINT @DMM; "FORM REAL, 64"
230
        PRINT @DMM; "ARM: SOUR IMM"
240
        PRINT @DMM; "ARM:LAY2:SOUR IMM"
250
260
        PRINT @DMM; "TRIG: SOUR IMM"
270
        PRINT @DMM; "INIT: CONT OFF"
280
        PRINT @DMM; "ABORT'
290
300
        PRINT @DMM; "READ?"
310
        WBYTE UNL, TALK, LISTEN;
320
        GOSUB *PDAT
330
        GOSUB *PDAT
340
        END
350
360
370
       *PDAT
380
          FOR I=0 TO 7
390
            RBYTE; DAT(I)
400
            IF I > 1 AND DAT(I) < 0 THEN DAT(I) = DAT(I) + 256
410
            REAL\#(I) = DAT(I)
420
          NEXT I
       GOSUB *REAL64
430
440
       RETURN
450
460
        *REAL64
470
          SIGN = DAT(0) AND & H80
480
          IF SIGN = &+80 THEN SIGN = -1 ELSE SIGN = 1
490
          EX = (((DAT(0) AND \& H7F) * 256) OR (DAT(1) AND \& HFO)) / 16
500
          EX = EX - 1023
510
          DAT(1) = (DAT(1) OR \&H1O) AND \&H1F
520
          REAL#(1) = DAT(1)
530
          DD#= REAL#(1)*2 ^ -4 + REAL#(2)*2 ^ -12 + REAL#(3)*2 ^ -20 + REAL#(4)*2 ^ -28 +
               REAL#(5)*2 ^-36 + REAL#(6)*2 ^-44 + REAL#(7)*2 ^-52
540
          DD# = SIGN * 2 ^EX * DD#
550
          PRINT DD#
560
        RETURN
```

9.12 プログラム例

#### ● 解説

```
100
    R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
    インタフェース・クリアを送出する
110
120
    リモート・イネーブルをtrueにする
    デリミタをLFにする
130
140
150
    各変数に数値を代入する
    コントローラ(PC9801)のアドレスを検出する
160
    トーカ・アドレスをTALKに、マイリスナ・アドレスをLISTENに代入する
170
180
    配列変数DAT、倍精度実数型の配列変数REALを定義する
190
200
    R6581 のパラメータを初期化する
210
    交流電圧測定に設定する
    交流電圧測定の補助測定を周波数に設定し、補助測定をONにする
220
230
    データ・フォーマットを 8 バイト実数に設定する
240
    アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
250
    スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
260
    トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
270
    トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
280
    トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
290
300
    測定データ、補助測定データをアウトプット・キューに格納する
    コントローラ(PC9801)が自身をリスナに設定
310
320
    測定データを読み込む
    補助測定データを読み込む
330
    プログラム終了
340
350
360
370
5
    8 バイト実数を1バイトずつバイナリ・データとして読み込む
440
450
460
5
    8 バイトのバイナリ・データを倍精度実数型に変換し、CRT へ表示する
560
```

〔例1-4〕 BUS トリガによって測定を開始し、SRQ 割り込みを使用して測定の終了を検知し、 測定データを読み出す。

```
100
          DMM = 8
          ISET IFC
110
120
          ISET REN
130
          CMD DELIM=2
140
          PRINT @DMM; "*RST"
150
          PRINT @DMM; "ARM: SOUR IMM"
160
          PRINT @DMM; "ARM:LAY2:SOUR IMM"
170
          PRINT @DMM; "TRIG: SOUR BUS"
180
          PRINT @DMM; "ABORT"
190
         PRINT @DMM; ABURT
PRINT @DMM; **CLS"
PRINT @DMM; **SRE 1"
PRINT @DMM; **ESE 0"
PRINT @DMM; **STAT: MEAS: ENAB 256"
PRINT @DMM; **STAT: QUES: ENAB 0"
200
210
220
230
240
          PRINT @DMM; "STAT: OPER: ENAB O"
250
260
270
          DEF SEG=SEGPTR(7)
280
          A%=PEEK(&H9F3)
290
          A%=A% AND &HBF
300
          POKE &H9F3, A%
310
320
          ON SRQ GOSUB *MES
330
          SRQ ON
340
350
          WAITF = 0
360
          PRINT @DMM; "*TRG"
370
          IF WAITF=1 THEN 350
380
          GOTO 370
390
400
          *MES
410
            SRQ OFF
420
            POLL DMM, S
430
            IF S <> 65 THEN 480
440
            PRINT @DMM; "FETCH?"
450
            INPUT @DMM; A$
460
            PRINT A$
470
            WAITF = 1
480
            SRQ ON
490
          RETURN
500
510
          END
```

#### ● 解説

```
100
    R6581 のアドレスを 8とし、変数 DMM に代入する
    インタフェース・クリアを送出する
110
    リモート・イネーブルをtrueにする
120
    デリミタをLFにする
130
140
    R6581のパラメータを初期化する
150
160
    アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
170
    スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
180
    トリガ・ソースを BUSに設定する
190
    トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
200
    すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする
    サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ
210
     ット (bit0) を許可する
    スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア
220
     する
230
    メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタの測定終了ビット
    (bit8) を許可する
240
    クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
    オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
250
260
270
1
    PC9801のGPIB内の SRQ信号をクリアする
300
310
320
    SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
330
    SRQ の割り込みを許可する
340
350
    割り込み受信フラグをクリアする
360
    BUS によるトリガをかける
    割り込み受信フラグがセットされている場合は、350へ分岐する
370
380
    行番号370 へ分岐する
390
    サブルーチンのラベル名を MESとする
400
410
     SRQ の割り込みを禁止する
420
     シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
       容を変数Sに読み込む
430
     Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 480
       へ分岐する
440
     測定データをアウトプット・キューに格納する
     アウトプット・キューの内容 (測定データ) を読み込む
450
460
     測定データをCRT へ表示する
470
    割り込み受信フラグをセットする
480
     SRQ の割り込みを許可する
490
    サブルーチン終了
500
    プログラム終了
510
```

〔例1-5〕 \*WAIコマンドを用いて\*TRGコマンドの実行を終了(1回の測定が終了するまで)させ、必ず測定の終了後に測定データを読み出すようにする。 (例1-5 は、例1-4 と同じ動作をします。)

```
100
        DMM = 8
110
         ISET IFC
120
         ISET REN
130
          CMD DELIM=2
140
          PRINT @DMM;"*RST"
150
          PRINT @DMM; "ARM: SOUR IMM"
160
          PRINT @DMM; "ARM:LAY2:SOUR IMM"
PRINT @DMM; "TRIG:SOUR BUS"
PRINT @DMM; "ABORT"
170
180
190
200
          PRINT @DMM; "*TRG; *WAI"
210
          PRINT @DMM; "FETCH?"
220
230
          INPUT @DMM; A$
240
          PRINT A$
250
          GOTO 210
260
270
          END
```

#### ●解説

100	R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
110	インタフェース・クリアを送出する
120	リモート・イネーブルをtrueにする
130	デリミタをLFにする
140	
150	R6581 のパラメータを初期化する
160	アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
170	スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
180	トリガ・ソースを BUSに設定する
190	トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
200	
210	BUS によるトリガをかけ、 1回の測定が終了するまで待つ
220	測定データをアウトプット・キューに格納する
230	アウトプット・キューの内容(測定データ)を読み込む
240	測定データをCRT へ表示する
250	行番号210 へ分岐する
260	
270	プログラム終了

[例1-6] 1 回の BUSトリガによって10回の測定を行う。これを5回繰り返すことによって全部で50個の測定データを読み出す。測定データは1回ごとの測定終了をSRQ割り込みを使用して読み出す。

```
100
             DMM=8
110
             ISET IFC
             ISET REN
120
130
             CMD DBLIM=2
140
150
             ACNT=1 : SCNT=5 : TCNT=10
             PRINT @DMM; "*RST"
160
             PRINT @DMM; "ARM: SOUR IMM"
170
            PRINT @DMM; "ARM:SOUR IMM"
PRINT @DMM; "ARM:LAY2:SOUR BUS"
PRINT @DMM; "TRIG:SOUR TIM"
PRINT @DMM; "TRIG:SOUR:TIM 1.0"
PRINT @DMM; "ARM:COUN "+STR$(ACNT)
PRINT @DMM; "ARM:LAY2:COUN "+STR$(SCNT)
PRINT @DMM; "TRIG:COUN "+STR$(TCNT)
PRINT @DMM; "ABORT"
PRINT @DMM; "ABORT"
PRINT @DMM; "*SRE 1"
PRINT @DMM; "*SRE 1"
PRINT @DMM; "*ESE 0"
PRINT @DMM; "STAT:MEAS:ENAB 256"
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
             PRINT @DMM; "STAT: MEAS: ENAB 256"
290
             PRINT @DMM; "STAT: QUES: ENAB 0"
300
             PRINT @DMM; "STAT: OPER: ENAB O"
310
320
             DEF SEG=SEGPTR(7)
330
             A%=PEEK(&H9F3)
340
             A%=A% AND &HBF
350
             POKE &H9F3, A%
360
370
             ON SRQ GOSUB *MES
380
             SRQ ON
390
400
             GSCNT=0
410
             GTCNT=0
420
             PRINT @DMM; "*TRG"
430
             GSCNT=GSCNT+1
440
             IF GSCNT>SCNT THEN 510
450
460
            WAITF=0
470
             IF GTCNT>=TCNT THEN 410
480
             IF WAITF=1 THEN 460
490
            GOTO 480
500
510
            END
520
530
1
続く
```

9.12 プログラム例

540	*MES
550	SRQ OFF
560	POLL DMM, S
570	IF S<>65 THEN 610
580	PRINT @DMM; "FETCH?"
590	INPUT @DMM; A\$
600	GTCNT = GTCNT + 1
610	PRINT GTCNT, A\$
620	WAITF=1
630	SRQ ON
640	RETURN

● 解 説 (1/2)

110 イン 120 リモ 130 デリ 140 150 アー	81 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する シタフェース・クリアを送出する ニート・イネーブルをtrueにする リミタをLFにする -ム・レイヤのループ回数を変数ACNT、スキャン・レイヤのルー	
数		
	女を変数 SCNT、トリガ・レイヤのループ回数を変数 TCNTに代入す:	
160 R65	81 のパラメータを初期化する	
	-ム・ソースを IMMEDIATEに設定する	
1	テャン・ソースを BUSに設定する	
	リガ・ソースを TIMERに設定する	
	Jガ・ソースのタイマ時間を設定する	
	-ム・レイヤのループ回数を設定する	
	Fャン・レイヤのループ回数を設定する	
	Jガ・レイヤのループ回数を設定する	
240 トリ	Jガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする	
	べてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする	
260 サー	-ビス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event	t Ε
	,ト(bit0)を許可する	
270 スタ	7ンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをク	リア
वे	7 3	
280 メジ	ジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタの測定終了ビッ	<b> </b>
	bit8)を許可する	
290 クエ	ニショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする	
300 オペ	ペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする	
310		
320		
5 PC98	801のGPIB内のSRQ 信号をクリアする	
350		
360		
	の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する	
380 SRQ	の割り込みを許可する	
390		
	- ャン・レイヤのループ回数をカウントするフラグをクリアする	
410 トリ	「ガ・レイヤのループ回数をカウントするフラグをクリアする	ĺ

## 9.12 プログラム例

(2/2)

420 430	BUS によるトリガをかける スキャン・レイヤのループ回数をカウントするフラグをカウント・アッ
450	プする
440	スキャン・レイヤのループ回数をカウントするフラグがスキャン・レイヤのループ回数の設定値より大きい場合は、510へ分岐する
450	
460	割り込み受信フラグをクリアする
470	トリガ・レイヤのループ回数をカウントするフラグがトリガ・レイヤの
1.0	ループ回数の設定値より大きい場合は、410へ分岐する
480	割り込み受信フラグがセットされている場合は、 460へ分岐する
490	行番号480 へ分岐する
500	
510	プログラム終了
520	
530	
540	サブルーチンのラベル名をMES とする
550	SRQの割り込みを禁止する
560	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
000	容を変数Sに読み込む
570	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 610
	へ分岐する
580	測定データをアウトプット・キューに格納する
590	アウトプット・キューの内容(測定データ)を読み込む
600	トリガ・レイヤのループ回数をカウントするフラグをカウント・アッ
	プする
610	測定データを CRTへ表示する
620	割り込み受信フラグをセットする
630	SRQ の割り込みを許可する
640	サブルーチン終了

9 - 101 941020

〔例1-7〕 1 チャンネルに対して 5回の測定を行い、その測定データのアベレージング結果をチャンネル番号とアベレージングが終了した時間と一緒に読み出す。これを  $1\sim10$ チャンネルまでチャンネルを切り換えて行う。

```
100
        DMM = 8
        ISBT IFC
110
120
        ISET REN
130
        CMD DELIM=2
140
150
        ACNT=1 : SCNT=10 : TCNT=5
        PRINT @DMM;"*RST"
160
        PRINT @DMM; "FORM ASCII"
170
        PRINT @DMM; "FORM: ELEM CHAN, TIME"
180
190
        PRINT @DMM; "ARM: SOUR IMM"
        PRINT @DMM; "ARM:LAY2:SOUR TLINK"
200
        PRINT @DMM; "TRIG: SOUR IMM"
210
220
        PRINT @DMM; "ARM: COUN "+STR$ (ACNT)
230
        PRINT @DMM; "ARM: LAY2: COUN "+STR$ (SCNT)
240
        PRINT @DMM; "TRIG: COUN "+STR$ (TCNT)
250
        PRINT @DMM; "CALC:DFIL AVER; DFIL: AVER "+STR$ (TCNT)
260
        PRINT @DMM; "CALC: DFIL: STAT ON"
270
        PRINT @DMM; "ROUT: SCAN 1, "+STR$(SCNT)
280
        PRINT @DMM; "ROUT: SCAN: STAT ON '
290
        PRINT @DMM; "INIT: CONT OFF"
300
        PRINT @DMM; "ABORT'
310
        PRINT @DMM; "*CLS"
        PRINT @DMM;"*SRE 1"
320
330
        PRINT @DMM; "*ESE 0"
340
        PRINT @DMM; "STAT: MEAS: ENAB 256"
350
        PRINT @DMM; "STAT: QUBS: ENAB O"
360
        PRINT @DMM; "STAT: OPER: ENAB O"
370
        DEF SEG=SEGPTR(7)
380
390
        A%=PEEK(&H9F3)
400
        A%=A% AND &HBF
410
        POKE &H9F3, A%
420
430
        ON SRQ GOSUB *MES
440
        SRQ ON
450
460
        GSCNT=0
470
        PRINT @DMM; "INIT"
480
490
        WAITF=0
        IF GSCNT >= SCNT THEN 540
500
510
        IF WAITF=1 THEN 490
520
        GOTO 510
530
540
        END
550
1
続く
```

9.12 プログラム例

```
560
         *MES
570
           SRQ OFF
580
590
           POLL DMM, S
600
           IF S<>65 THEN 660
610
           PRINT @DMM: "FETCH?"
620
           INPUT @DMM: A$, B$, C$
630
           GSCNT=GSCNT+1
640
           PRINT AS. B$. C$
650
           WAITF=1
660
           SRO ON
670
        RETURN
```

● 解 説 (1/2)

100 R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する 110 インタフェース・クリアを送出する 120 リモート・イネーブルをtrueにする デリミタをLFにする 130 140 150 アーム・レイヤのループ回数を変数ACNT、スキャン・レイヤのループ回 数を変数SCNT、トリガ・レイヤのループ回数を変数TCNTに代入する 160 R6581 のパラメータを初期化する データ・フォーマットをASCII に設定する 170 データ・エレメントのスキャナ・チャンネルとタイム・スタンプをONに 180 190 アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する 200 スキャン・ソースを TLINKに設定する トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する 210 220 アーム・レイヤのループ回数を設定する 230 スキャン・レイヤのループ回数を設定する トリガ・レイヤのループ回数を設定する 240 デジタル・フィルタのアベレージングを選択し、アベレージング回数を 250 設定する 260 デジタル・フィルタを許可する スキャナのスタート・チャンネル、ストップ・チャンネルを設定する 270 スキャナを許可する 280 290 トリガ・システム・コンティニューをOFF にする 300 トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする 310 すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする 320 サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ ット(bit0)を許可する 330 スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア する 340 メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタの測定終了ビット (bit8)を許可する

## 9.12 プログラム例

(2/2)

350	クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
360	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
370	
380	
	DOGGO TO COLUMN O COL
\$	PC9801のGPIB内の SRQ信号をクリアする
410	
420	
430	SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
440	SRQ の割り込みを許可する
450	
460	スキャン・レイヤのループ回数をカウントするフラグをクリアする
470	トリガ・システムをスタートさせる
480	
490	割り込み受信フラグをクリアする
500	スキャン・レイヤのループ回数をカウントするフラグがスキャン・レイ
300	ヤのループ回数の設定値より大きい場合は、 540へ分岐する
510	割り込み受信フラグがセットされている場合は、490へ分岐する
520	行番号510 へ分岐する
530	
540	プログラム終了
550	
560	
570	サブルーチンのラベル名を MESとする
580	SRQ の割り込みを禁止する
590	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
	容を変数Sに読み込む
600	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 660
	へ分岐する
610	測定データ、スキャナ・チャンネル、タイム・スタンプをアウトプッ
010	ト・キューに格納する
620	
	アウトプット・キューの内容を読み込む
630	スキャン・レイヤのループ回数をカウントするフラグをカウント・ア
	ップする
640	測定データ、スキャナ・チャンネル、タイム・スタンプを CRTへ表示
	する
650	割り込み受信フラグをセットする
660	SRQ の割り込みを許可する
670	サブルーチン終了

9 - 104 941020

[例1-8] 測定データを一番速く内部メモリにストアする。ストア終了後、リコールを行い リコール・データに統計演算をかけ、測定データと統計演算結果の両方を読み出 す。

```
100 · DMM=8
110
        ISET IFC
120
        ISET REN
130
        CMD DELIM=2
140
150
        UNL=&H3F : UNT=&H5F : MTA=&H40 : MLA=&H20
160
        PC98 = IEBE(1) AND &H1F
        TALK = MTA+DMM : LISTEN = MLA+PC98
170
180
        DIM DAT(8), REAL#(8), A$(10)
190
        CNT = 100
200
        PRINT @DMM; "*RST"
210
220
        PRINT @DMM; "CONF: VOLT: DC"
230
       PRINT @DMM; "VOLT: DC: RANG: AUTO OFF"
240
        PRINT @DMM; "VOLT: DC: APER 1.00E-06; DIG 4"
250
        PRINT @DMM; "ZERO: AUTO OFF"
260
        PRINT @DMM; "DISP OFF"
270
        PRINT @DMM; "FORM REAL, 64"
280
        PRINT @DMM; "FORM: ELEM NONE"
290
        PRINT @DMM; "SYST:GPIB:DELI:BLOC EOI"
300
        PRINT @DMM; "ARM: SOUR IMM"
310
        PRINT @DMM; "ARM: LAY2: SOUR IMM"
320
        PRINT @DMM; "TRIG: SOUR IMM"
330
        PRINT @DMM; "TRIG: COUN INF"
340
        PRINT @DMM; "TRAC: BCON FULL"
350
        PRINT @DMM; "TRAC:POIN "+STR$ (CNT)
360
        PRINT @DMM;"INIT: CONT OFF"
370
        PRINT @DMM; "ABORT"
380
        PRINT @DMM; "*CLS"
390
        PRINT @DMM;"*SRE 1"
400
        PRINT @DMM;"*BSE O"
        PRINT @DMM; "STAT: MEAS: ENAB 512"
410
        PRINT @DMM; "STAT: QUES: ENAB 0"
420
        PRINT @DMM; "STAT: OPER: ENAB O"
430
440
450
        DEF SEG=SEGPTR(7)
        A%=PEEK(&H9F3)
460
470
        A%=A% AND &HBF
480
        POKE &H9F3, A%
490
500
        ON SRQ GOSUB *MES
510
        SRQ ON
520
        PRINT @DMM; "TRAC: STAT ON"
530
        PRINT @DMM; "INIT"
540
続く
```

```
550
560
        WAITF=0
570
        IF WAITF=1 THEN 600
580
        GOTO 570
590
600
        END
610
620
630
        *MES
640
          SRQ OFF
650
          POLL DMM, S
660
          IF S<>65 THEN 820
670
            PRINT @DMM; "INIT: CONT OFF; : ABORT"
            PRINT @DMM; "CALC:STAT:COUN "+STR$(CNT)
680
            PRINT @DMM; "TRAC: NUMB O, "+STR$(CNT-1)
690
            PRINT @DMM; "CALC: STAT: STAT ON"
700
            PRINT @DMM; "TRAC: DATA?"
710
720
            WBYTE UNL, TALK, LISTEN;
730
            FOR K=0 TO CNT-1
740
               GOSUB *PDAT
750
            NEXT K
760
            PRINT @DMM; "CALC: STAT: DATA?"
770
            INPUT @DMM; A$(0), A$(1), A$(2), A$(3), A$(4), A$(5), A$(6), A$(7)
780
            FOR KK=0 TO 7
790
              PRINT AS(KK)
800
            NEXT KK
810
            WAITF=1
820
          SRO ON
830
        RETURN
840
850
        *PDAT
860
870
          FOR I = 0 TO 7
880
            RBYTE; DAT(I)
890
            IF I > 1 AND DAT(I) < 0 THEN DAT(I) = DAT(I) + 256
900
            REAL\#(I) = DAT(I)
910
          NEXT I
920
          GOSUB *REAL64
930
        RETURN
940
950
960
        *REAL64
970
          SIGN = DAT(0) AND & H80
980
          IF SIGN = &+80 THEN SIGN = -1 ELSE SIGN = 1
990
          EX = (((DAT(0) AND \&H7F) * 256) OR (DAT(1) AND \&HFO)) / 16
1000
           EX = EX - 1023
           DAT(1) = (DAT(1) OR &H10) AND &H1F
1010
1020
           REAL#(1) = DAT(1)
1
続く
```

(1/2)

1030 DD#= REAL#(1)\*2 ^ -4 + REAL#(2)\*2 ^ -12 + REAL#(3)\*2 ^ -20 + REAL#(4)\*2 ^ -28 + REAL#(5)\*2 ^ -36 + REAL#(6)\*2 ^ -44 + REAL#(7)\*2 ^ -52

1040 DD# = SIGN \* 2 ^ EX \* DD#

1050 PRINT DD#

1060 RETURN

● 解説

100	R6581 のアドレスを8 とし、変数DMM に代入する
110	インタフェース・クリアを送出する
120	リモート・イネーブルをtrueにする
130	デリミタをLFにする
140	7 7 7 E DI PC 9 S
150	各変数に数値を代入する
160	コントローラ(PC9801)のアドレスを検出する
170	トーカアドレスをTALKに、マイリスナ・アドレスをLISTENに代入する
180	配列変数DAT、倍精度実数型の配列変数REAL、文字型配列変数A\$を定義
	する
190	
200	内部メモリにストアするデータ数を変数CNT に代入する
210	R6581 のパラメータを初期化する
220	直流電圧測定に設定する
230	直流電圧測定のオートレンジを OFFにする
240	直流電圧測定の積分時間を1μsec 、表示桁数を4 ½に設定する
250	オート・ゼロを OFFにする
260	測定データ表示を OFFにする
270	データ・フォーマットを 8バイト実数に設定する
280	データ・エレメントを何も指定しない
290	ブロック・デリミタを EOIに設定する
300	アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
310	スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
320	トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
330	トリガ・レイヤのループ回数を無限大に設定する
340	ストア終了条件を BUFFBR PULLに設定する
350	ストアするデータ数を設定する
360	トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
370	トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
380	すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする
390	サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ
000	ット(bitO)を許可する
400	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア
400	する
410	メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタのメモリ・ストア終
410	
100	了ビット(bit9)を許可する
420	クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
430	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
440	
450	PROPOSITION OF THE PROPOSITION O
\$	PC9801のGPIB内の SRQ信号をクリアする
480	

(2/2)

490	
500	SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
510	SRQ の割り込みを許可する
520	
530	内部メモリへのストアを許可する
540	トリガ・システムをスタートさせる
550	
560	割り込み受信フラグをクリアする
570	割り込み受信フラグがセットされている場合は、 600へ分岐する
580	行番号570 へ分岐する
590	11 1 3 1 1 2 1 2 1
600	プログラム終了
610	
620	
630	サブル・チンのラベルタ t MRC トナフ
	サブルーチンのラベル名をMES とする
640	SRQ の割り込みを禁止する
650	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの
	容を変数分に読み込む
660	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、820
	へ分岐する
670	トリガ・システム・コンティニューをOFF にし、トリガ・ステート
	アイドル・ステートに強制的にセットする(測定を止める)
680	統計演算サンプル数を設定する
690	リコールするデータの範囲を設定する
700	統計演算を許可する
710	内部メモリの測定データをアウトプット・キューに格納する
720	コントローラ(PC9801)が自身をリスナに設定
730	リコールするデータ数の繰り返し
740	アウトプット・キューの内容(内部メモリの測定データ)を読み込む
750	プラドフット・イユーの内谷(内部メモリの例足)ーラーを読み込む
	体計法符の仕用ナフュート   1   1   1   1   1   1   1   1   1
760	統計演算の結果をアウトプット・キューに格納する
770	アウトプット・キューの内容(統計演算の結果)を読み込む
780	
5	統計演算の結果をCRT へ表示する
800	·
810	割り込み受信フラグをセットする
820	SRQ の割り込みを許可する
830	サブルーチン終了
840	
850	
860	
5	8 バイト実数を1バイトずつバイナリ・データとして読み込む
930	
940	
950	
960	
<b>S</b>	8 バイトのバイナリ・データを倍精度実数型に変換し、CRT へ表示す
1060	

〔例1-9〕ストア終了条件をプリトリガに設定して内部メモリにストアする。ストア終了後、リコールを行い測定データを読み出す。

```
100
        DMM = 8
        ISET IFC
110
120
        ISET REN
130
        CMD DELIM=2
140
150
        CNT = 100
        PRINT @DMM; "*RST"
160
        PRINT @DMM; "CONF: VOLT: DC"
170
        PRINT @DMM; "VOLT: DC: APER 1.00E-6"
180
190
        PRINT @DMM; "FORM ASCII"
        PRINT @DMM; "FORM: ELEM NONE"
200
        PRINT @DMM; "SYST:GPIB:DELI:STR SPAC"
210
        PRINT @DMM; "ARM: SOUR IMM"
220
        PRINT @DMM; "ARM: LAY2: SOUR IMM"
230
240
        PRINT @DMM; "TRIG: SOUR IMM"
250
        PRINT @DMM; "TRIG: COUN INF"
        PRINT @DMM; "TRAC: BCON PRET"
260
270
        PRINT @DMM; "TRAC: BCON: PRET BUS"
280
        PRINT @DMM; "TRAC: POIN "+STR$ (CNT)
290
        PRINT @DMM; "INIT: CONT OFF"
300
        PRINT @DMM; "ABORT"
        PRINT @DMM; "*CLS"
310
        PRINT @DMM; "*SRE 1"
320
        PRINT @DMM; "*ESE O"
330
340
        PRINT @DMM; "STAT: MEAS: ENAB 512"
350
        PRINT @DMM; "STAT: QUES: ENAB 0"
360
        PRINT @DMM; "STAT: OPER: ENAB O"
370
380
       DEF SEG=SEGPTR(7)
390
        A%=PEEK(&H9F3)
400
        A%=A% AND &HBF
410
        POKE &H9F3, A%
420
430
        ON SRQ GOSUB *MES
440
        SRQ ON
450
        PRINT @DMM; "TRAC: STAT ON"
460
        PRINT @DMM; "INIT"
470
480
        FOR I=O TO 10000 : NEXT I
490
        PRINT @DMM;"*TRG"
500
510
        WAITF = 0
        IF WAITF=1 THEN 550
520
        GOTO 520
530
540
550
        END
560
1
続く
```

```
570
580
      *MES
590
         SRQ OFF
600
         POLL DMM, S
         IF S<>65 THEN 780
610
           PRINT @DMM; "TRAC: DATA: NUMB?"
620
630
            INPUT @DMM; B$(0), B$(1)
640
            PRINT B$(0), B$(1)
650
            X1 = VAL(B\$(0)) : X2 = VAL(B\$(1))
660
            OFFS=20
670
           Y 1 = X 1
680
           Y2=Y1+OFFS
690
700
            IF Y2>X2 THEN Y2=X2
            PRINT @DMM; "TRAC: NUMB "+STR$(Y1)+", "+STR$(Y2)
710
            PRINT @DMM; "TRAC: DATA?"
720
730
            INPUT @DMM; A$
740
            PRINT A$
750
            Y1 = Y2 + 1
760
            IF Y1>X2 THEN 770 ELSE 690
770
            WAITF=1
780
         SRQ ON
790
      RETURN
```

● 解説

```
R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
100
110
    インタフェース・クリアを送出する
    リモート・イネーブルをtrueにする
120
    デリミタをLFにする
130
140
    内部メモリにストアするデータ数を変数 CNT に代入する
150
160
    R6581 のパラメータを初期化する
    直流電圧測定に設定する
170
    直流電圧測定の積分時間を1μsec に設定する
180
    データ・フォーマットをASCII に設定する
190
    データ・エレメントを何も指定しない
200
    ストリング・デリミタをSPACE に設定する
210
    アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
220
    スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
230
240
    トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
    トリガ・レイヤのループ回数を無限大に設定する
250
    ストア終了条件をプリ・トリガに設定する
260
    プリ・トリガのソースをBUS に設定する
270
280
    ストアするデータ数を設定する
    トリガ・システム・コンティニューをOFF にする
290
300
    トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
    すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする
310
```

# 9.12 プログラム例

(2/3)

320	サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event b
	ット(bit0)を許可する
330	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリフ   する
340	メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタのメモリストア終う
	ビット(bit9)を許可する
350	クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
360	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
370	
380	
5	PC9801のGPIB内のSRQ 信号をクリアする
410	
420	
430	SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
440	SRQ の割り込みを許可する
450	
460	内部メモリへのストアを許可する
470	トリガ・システムをスタートさせる
480	内部メモリのストアのバッファが一杯になるまで待つ
490	内部メモリへのストアを終了するためのトリガをかける
500	
510	割り込み受信フラグをクリアする
520	割り込み受信フラグがセットされている場合は、550 へ分岐する
530	行番号520 へ分岐する
540	13 11 3 0 11 3 7 7 7
550	プログラム終了
560	
570	
	4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
580	サブルーチンのラベル名を MBSとする
590	SRQ の割り込みを禁止する
600	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタのP
	容を変数Sに読み込む
610	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 78
	へ分岐する
620	ストアされたデータ範囲をアウトプット・キューに格納する
630	アウトプット・キューの内容(ストアされたデータ範囲)を読み込む
640	アウトプット・キューの内容(ストアされたデータ範囲)をCRT へ表示
	する
650	ストアされた先頭のデータ番号をX1、最後のデータ番号をX2に代入す
660	リコールするデータ数をOFFSに代入する
670	リコールするスタート番号をYIに代入する
680	フュールタのヘノでは何々ではに八りの
	11 7 - 11 + 7 % 了要只
690	リコールする終了番号をY2に代入する
700	リコールする終了番号が最後のデータ番号より大きい場合は、リコー
	ルする終了番号に最後のデータ番号を代入する
710	リコールするデータの範囲を設定する
720	内部メモリの測定データをアウトプット・キューに格納する

### 9.12 プログラム例

(3/3)

730 740	アウトプット・キューの内容(内部メモリの測定データ)を読み込む アウトプット・キューの内容(内部メモリの測定データ)を CRTへ表示
1 2 3	する
750	リコールするスタート番号をY1代入する
760	リコールするスタート番号が最後のデータ番号より大きい場合は、
	770 へ、それ以外は 690へ分岐する
770	割り込み受信フラグをセットする
780	SRQ の割り込みを許可する
790	サブルーチン終了

[例1-10] 測定を一番速くして内部メモリにストアするためにFASTモードに設定する。 FASTモード終了後(ストア終了後)以下に示す処理をする。

FLG = 1 の場合、真値算出前のデータとゲイン、オフセット・データを読み出し、パソコン上で真値算出を行い、測定値を算出する。

FLG = 2 の場合、本器内で真値算出を行い、測定データを読み出す。

```
1000
       DMM = 8
1010
         ISET IFC
1020
         ISET REN
1030
         CMD DELIM=2
1040
         UNL=&H3F : UNT=&H5F : MTA=&H40 : MLA=&H20
1050
         PC98 = IEEE(1) AND &H1F
1060
         TALK = MTA+DMM : LISTEN = MLA+PC98
1070
1080
         DIM DAT(8), REAL#(8)
1090
1100
         RATE = .0002
         FLG = 1
1110
1120
         CNT = 100
         PRINT @DMM;" *RST"
1130
1140
         PRINT @DMM; "CONF: VOLT: DC"
1150
         PRINT @DMM; "SYST: GPIB: DELI: BLOC EOI"
         PRINT @DMM; "TSYS: FAST: RATE "+STR$ (RATE)
1160
         PRINT @DMM; "TRIG: SOUR IMM"
1170
         PRINT @DMM; "TRAC: POIN "+STR$(CNT)
1180
         PRINT @DMM; "INIT: CONT OFF"
1190
         PRINT @DMM; "ABORT"
1200
         PRINT @DMM; "*CLS"
1210
         PRINT @DMM;"*SRE 1"
1220
         PRINT @DMM; "*ESE O"
1230
         PRINT @DMM; "STAT: MEAS: ENAB 512"
1240
         PRINT @DMM; "STAT: QUES: ENAB O"
1250
         PRINT @DMM; "STAT: OPER: ENAB O"
1260
1270
1280
         DEF SEG=SEGPTR(7)
1290
         A%=PEEK(&H9F3)
1300
         A%=A% AND &HBF
1310
         POKE &H9F3, A%
1320
1330
         ON SRQ GOSUB *MES
1340
         SRQ ON
1350
1360
         PRINT @DMM; "TSYS: FAST: STAT ON"
1370
         PRINT @DMM;"INIT"
1380
1390
         WAITF=0
         IF WAITF=1 THEN 1430
1400
1
続く
```

```
GOTO 1400
1410
1420
1430
         END
1440
1450
         *MES
1460
           SRQ OFF
1470
1480
           POLL DMM, S
1490
           IF S<>65 THEN 1530
1500
             IF FLG=1 THEN GOSUB *CAL
1510
             IF FLG=2 THEN GOSUB *CALOUT
1520
             WAITF=1
1530
           SRQ ON
1540
         RETURN
1550
1560
1570
         *CAL
1580
             PRINT @DMM; "TRAC: FAST: GAIN?"
1590
             INPUT @DMM; GAIN$
1600
             PRINT @DMM; "TRAC: FAST: ZERO?"
1610
             INPUT @DMM; ZERO$
             PRINT "GAIN : "+GAIN$, "ZERO : "+ZERO$
1620
1630
             PRINT @DMM; TRAC: NUMB 0, "+STR$(CNT-1)
1640
             PRINT @DMM; "TRAC: FAST: DATA?"
1650
             WBYTE UNL, TALK, LISTEN;
1660
             IF RATE <= .0001 THEN GOSUB *INT16 ELSE GOSUB *INT32
1670
         RETURN
1680
1690
1700
         *INT16
             FOR I=O TO CNT-1
1710
1720
               RBYTE; DAT(0)
1730
                RBYTE; DAT(1)
1740
                RDAT# = DAT(0)
1750
               RDAT# = RDAT# * 256 + DAT(1)
1760
               IF RDAT#>32768! THEN RDAT#=RDAT#-65536!
1770
               REAL# = RDAT# * VAL(GAIN$) - VAL(ZERO$)
1780
               PRINT RDAT#, REAL#
1790
             NEXT I
1800
         RETURN
1810
1820
1830
         *INT32
             FOR I=0 TO CNT-1
1840
1850
               RBYTE; DAT(0)
1860
               RBYTE; DAT(1)
1870
               RBYTE; DAT(2)
1880
               RBYTE; DAT(3)
1890
               REAL#(0)=DAT(0):REAL#(1)=DAT(1):REAL#(2)=DAT(2):REAL#(3)=DAT(3)
続く
```

9.12 プログラム例

(1/3)

```
1900
              RDAT# = REAL#(0)*2^24+REAL#(1)*2^16+REAL#(2)*2^8+REAL#(3)
              IF RDAT#>=2147483648# THEN RDAT#=RDAT#-4294967296#
1910
               REAL# = RDAT# * VAL(GAIN$) - VAL(ZERO$)
1920
1930
              PRINT RDAT#, REAL#
1940
            NEXT I
1950
        RETURN
1960
1970
        *CALOUT
1980
             PRINT @DMM; "FORM ASCIL"
1990
2000
             FOR J=0 TO CNT-1
               PRINT @DMM; "TRAC: NUMB "+STR$(J)+", "+STR$(J)"
2010
               PRINT @DMM; "TRAC: DATA?"
2020
2030
              INPUT @DMM:DAT$
2040
              PRINT DATS
2050
            NEXT J
2060
       RETURN
```

● 解説

1000 R6581 のアドレスを8 とし、変数DMM に代入する インタフェース・クリアを送出する 1010 リモート・イネーブルをtrueにする 1020 デリミタをLFにする 1030 1040 1050 各変数に数値を代入する コントローラ(PC9801)のアドレスを検出する 1060 トーカ・アドレスをTALKに、マイリスナ・アドレスをLISTENに代入する 1070 1080 配列変数DAT、倍精度実数型の配列変数REALを定義する 1090 レート時間を変数RATEに代入する 1100 リコール方法を選択する 1110 FASTモードにおけるトリガ・システムのループ回数(内部メモリにスト 1120 アするデータ数)を変数CNT に代入する R6581 のパラメータを初期化する 1130 直流電圧測定に設定する 1140 1150 ブロック・デリミタをEOI に設定する レート時間を設定する 1160 トリガ・ソースをIMMEDIATE に設定する 1170 トリガ・レイヤのループ回数(ストアするデータ数)を設定する 1180 トリガ・システム・コンティニューをOFF にする 1190 トリガ・ステートをアイドルステートに強制的にセットする 1200 すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする 1210 サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ 1220 ット (bit0) を許可する スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア 1230 する メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタのメモリ・ストア終 1240 了ビット(bit9)を許可する

9.12 プログラム例

(2/3)

,		
-	1250	クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
-	1260	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
	1270	
	1280	
1	5	PC9801のGPIB内のSRQ 信号をクリアする
-	1310	
Ì	1320	
1	1330	SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
ļ	1340	SRQ の割り込みを許可する
	1350	
	1360	FASTモードに設定する
	1370	トリガ・システムをスタートさせる
	1380	
	1390	割り込み受信フラグをクリアする
	1400	割り込み受信フラグがセットされている場合は、1430へ分岐する
İ	1410	行番号1400へ分岐する
	1420	
	1430	プログラム終了
	1440	
	1450	
	1460	サブルーチンのラベル名をMES とする
	1470	SRQ の割り込みを禁止する
	1480	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
		容を変数S に読み込む
	1490	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、1530
	1.500	へ分岐する
	1500	FLG=1 の場合は、サブルーチンCAL へ分岐する
	1510	FLG=2 の場合は、サブルーチンCALOUTへ分岐する
	1520	割り込み受信フラグをセットする
	1530	SRQ の割り込みを許可する サブルーチン終了
	1540 1550	リグルーナン於「
	1560	
	1570	サブルーチンのラベル名をCAL とする
	1580	「ゲイン・データをアウトプット・キューに格納する
	1590	アウトプット・キューの内容(ゲイン・データ)を読み込む
	1600	オフセット・データをアウトプット・キューに格納する
	1610	アウトプット・キューの内容(オフセット・データ)を読み込む
	1620	ゲイン・データ、オフセット・データをCRT へ表示する
	1630	リコールするデータの範囲を設定する
	1640	FASTモードの真値算出前のデータをアウトプット・キューに格納する
	1650	コントローラ(PC9801)が自身をリスナに設定
	1660	レート時間が 100μs 以下の場合は 2バイト・データ、それ以外は 2
		バイト・データを読み込むルーチンへ分岐する
	1670	サブルーチン終了
	1680	
	1690	
- 1		1

# 9.12 プログラム例

(3/3)

1700	サブルーチンのラベル名をINT16 とする
1710	リコールするデータ数の繰り返し
1720	真値算出前の 1バイト・データを読み込む
1730	真値算出前の 1バイト・データを読み込む
1740	倍精度実数型の変数に変換する
1750	読み込んだ 2個の 1バイト・データを 2バイト・データに変換する
1760	2 バイト・データが 32768以上の場合は、マイナスのデータに変換
1100	する
1770	真値算出を行う
1780	真値算出前のデータと真値算出結果を CRTへ表示する
1790	共胆界山間のケークと共胆界山柏木で びに、及小りの
1800	サブルーチン終了
1810 1820	
	14 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1830	サブルーチンのラベル名をINT32 とする
1840	リコールするデータ数の繰り返し
1850	真値算出前の 1バイト・データを読み込む
1860	真値算出前の 1バイト・データを読み込む
1870	真値算出前の 1バイト・データを読み込む
1880	真値算出前の 1バイト・データを読み込む
1890	倍精度実数型の変数に変換する
1900	読み込んだ 4個の 1バイト・データを 4バイト・データに変換する
1910	2 バイト・データが2147483648以上の場合は、マイナスのデータに
4000	変換する
1920	真値算出を行う
1930	真値算出前のデータと真値算出結果を CRTへ表示する
1940	
1950	サブルーチン終了
1960	
1970	
1980	サブルーチンのラベル名をCALOUTとする
1990	データ・フォーマットをASCII に設定する
2000	リコールするデータ数の繰り返し
2010	リコールするデータの範囲を設定する
2020	内部メモリの測定データをアウトプット・キューに格納する
2030	アウトプット・キューの内容(内部メモリの測定データ)を読み込む
2040	アウトプット・キューの内容(内部メモリの測定データ)をCRT へ表
	示する
2050	
2060	サブルーチン終了
L	I

〔例1-11〕測定データをメモリ・カードにストアする。ストア終了後、リコールを行い、 測定データを読み出す。

```
100
        DMM = 8
110
        ISET IFC
120
         ISET REN
130
        CMD DELIM=2
140
        DIM A$(100)
150
        CNT= 100
F$ = "R6581. DAT"
160
170
180
        PRINT @DMM; "*RST"
190
        PRINT @DMM; "CONF: VOLT: DC"
200
        PRINT @DMM; "VOLT: DC: RANG: AUTO OFF"
210
        PRINT @DMM; "VOLT: DC: APER 1.0E-3"
220
        PRINT @DMM; "FORM ASCII"
230
        PRINT @DMM; "FORM: ELEM NONE"
240
        PRINT @DMM; "ARM: SOUR IMM"
250
        PRINT @DMM; "ARM: LAY2: SOUR IMM"
260
        PRINT @DMM; "TRIG: SOUR IMM"
270
        PRINT @DMM; "TRIG: COUN "+STR$ (CNT)
280
        PRINT @DMM; "MMEM: DST: POIN "+STR$ (CNT)
290
        PRINT @DMM; "INIT: CONT OFF"
        PRINT @DMM; "ABORT"
300
        PRINT @DMM;"*CLS"
310
        PRINT @DMM;"*SRE 1"
320
330
        PRINT @DMM; "*ESE O"
340
        PRINT @DMM; "STAT: MEAS: ENAB 512"
350
        PRINT @DMM; "STAT: QUES: ENAB 0"
360
        PRINT @DMM; "STAT: OPER: ENAB O"
370
380
        DEF SEG=SEGPTR(7)
390
        A%=PEEK(&H9F3)
400
        A%=A% AND &HBF
410
        POKE &H9F3, A%
420
430
        ON SRQ GOSUB *MES
440
        SRQ ON
450
        PRINT @DMM; "MMEM: DST "+F$
460
        PRINT @DMM; "MMEM: DST: STAT ON"
470
        PRINT @DMM; "INIT"
480
490
500
        WAITF=0
510
        IF WAITF=1 THEN 540
520
        GOTO 510
530
540
        END
550
Ţ
続く
```

```
560
570
       *MES
580
         SRQ OFF
590
         POLL DMM, S
         IF S<>65 THEN 710
600
           PRINT @DMM; "MMEM: DREC: POIN "+F$
610
            INPUT @DMM; B$
620
630
            POIN = VAL(B\$) - 1
640
            FOR I=O TO POIN
              PRINT @DMM: "MMEM: DREC: NUMB "+STR$(I)+"."+STR$(I)
650
660
              PRINT @DMM; "MMEM: DREC "+F$
670
             INPUT @DMM; A$(I)
680
              PRINT A$(I)
690
            NEXT I
700
           WAITF=1
710
          SRQ ON
720
       RETURN
```

● 解説

(1/2)

```
100
    R6581 のアドレスを8 とし、変数DMM に代入する
    インタフェース・クリアを送出する
110
    リモート・イネーブルをtrueにする
120
130
    デリミタをLFにする
140
    文字型配列変数A$を定義する
150
    メモリ・カードにストアするデータ数を変数 CNT に代入する
160
    ファイル名を変数F$に代入する
170
    R6581 のパラメータを初期化する
180
    直流電圧測定に設定する
190
    直流電圧測定のオートレンジをOFF にする
200
210
    直流電圧測定の積分時間を1msec に設定する
220
    データ・フォーマットを ASCIIに設定する
    データ・エレメントを何も指定しない
230
    アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
240
    スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
250
    トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
260
    トリガ・レイヤのループ回数を設定する
270
    ストアするデータ数を設定する
280
290
    トリガ・システム・コンティニューをOFF にする
    トリガ・ステートをアイドルステートに強制的にセットする
300
310
    すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする
320
    サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ
     ット(bit0)を許可する
    スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア
330
     する
    メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタのメモリ・ストア終
340
     了ビット(bit9)を許可する
    クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
350
```

# 9.12 プログラム例

(2/2)

360	   オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
370	
380	
500	PC9801のGPIB内のSRQ 信号をクリアする
410	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
420	
430	SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
440	SRQ の割り込みを許可する
450	
į	フェリーナードゥのボークーフトマナナファーノルナ松中ナフ
460	メモリ・カードへのデータ・ストアをするファイルを指定する
470	メモリ・カードへのデータ・ストアを許可する
480	トリガ・システムをスタートさせる
490	
500	割り込み受信フラグをクリアする
510	割り込み受信フラグがセットされている場合は、 540へ分岐する
520	行番号510 へ分岐する
530	
540	プログラム終了
550	
560	
570	サブルーチンのラベル名をMBS とする
580	SRQ の割り込みを禁止する
590	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
	容を変数Sに読み込む
600	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 700
	へ分岐する
610	ストアされたデータ数をアウトプット・キューに格納する
620	アウトプット・キューの内容(ストアされたデータ数)を読み込む
630	ストアされたデータ数を数値に変換する
640	リコールするデータ数の繰り返し
650	リコールするデータの範囲を設定する
660	メモリカードの測定データをアウトプット・キューに格納する
670	アウトプット・キューの内容(メモリ・カードの測定データ)を読み
010	プラドブッド・デューの内容(メモリ・カードの側定)「ラブを読み   込む
680	込む   アウトプット・キューの内容(メモリ・カードの測定データ)を CRT
000	
600	へ表示する
690	如为江江区广一二城十二十十二
700	割り込み受信フラグをセットする
710	SRQ の割り込みを許可する
720	サブルーチン終了
1	

# 9.12.2 PC9801を使用したプログラム (ADVANTEST コマンド)

〔例2-1〕測定データを読み出す。

100	DMM = 8
110	ISET IFC
120	ISET REN
130	CMD DELIM=2
140	,
150	PRINT @DMM;"*RST"
160	PRINT @DMM; "F1"
170	PRINT @DMM;"R3 PLC1"
180	,
190	INPUT @DMM;A\$
200	PRINT A\$
210	GOTO 190
220	,
230	END

### ● 解説

100 110 120 130	R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する インタフェース・クリアを送出する リモート・イネーブルをtrueにする デリミタをLFにする
140 150	R6581 のパラメータを初期化する
160	直流電圧測定に設定する
170 180	直流電圧測定のレンジを100mV 、積分時間を1PLCに設定する
190	測定データを読み込む
200	測定データを CRTへ表示する
210	行番号190 へ分岐する
220	
230	プログラム終了

9 - 121 941020

### 〔例2-2〕トリガ・システムをスタートさせて、測定データを読み出す。

```
100
          DMM = 8
110
           ISET IFC
120
            ISET REN
130
           CMD DELIM=2
140
           PRINT @DMM;"*RST"
150
           PRINT @DMM; *RS1
PRINT @DMM; "F1"
PRINT @DMM; "R3 PLC1"
PRINT @DMM; "ARS0"
PRINT @DMM; "TRS0"
PRINT @DMM; "TRS0"
PRINT @DMM; "INICO"
160
170
180
190
200
210
220
           PRINT @DMM; "ABO"
230
           PRINT @DMM;"INI"
240
250
           INPUT @DMM; A$
260
           PRINT A$
270
           GOTO 240
280
290
           END
```

#### ● 解説

R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
インタフェース・クリアを送出する
リモート・イネーブルをtrueにする
デリミタをLFにする
R6581 のパラメータを初期化する
直流電圧測定に設定する
直流電圧測定のレンジを100mV 、積分時間を1PLCに設定する
アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
トリガ・システムをスタートさせる
測定データを読み込む
測定データを CRTへ表示する
行番号240 へ分岐する
プログラム終了

[例2-3] 8 バイト実数のデータ・フォーマットで測定データと補助測定データを読み出す。(R6581のみ)

```
100
        DMM = 8
110
        ISET IFC
120
        ISET REN
130
        CMD DELIM=2
140
150
        UNL=&H3F : UNT=&H5F : MTA=&H40 : MLA=&H20
160
        PC98 = IEEE(1) AND &H1F
170
        TALK = MTA+DMM : LISTEN = MLA+PC98
180
        DIM DAT(8), REAL#(8)
190
200
        PRINT @DMM; "*RST"
210
        PRINT @DMM;"F2"
220
        PRINT @DMM; "SUB1"
        PRINT @DMM; "DFO1"
230
240
        PRINT @DMM; "ARSO"
        PRINT @DMM; "SCSO"
250
        PRINT @DMM; "TRSO"
260
270
        PRINT @DMM; "INICO"
280
        PRINT @DMM; "ABO"
290
300
        PRINT @DMM;"INI"
310
        WBYTE UNL, TALK, LISTEN;
320
        GOSUB *PDAT
330
        GOSUB *PDAT
340
        END
350
360
370
        *PDAT
380
          FOR I=0 TO 7
390
            RBYTE; DAT(I)
400
            IF I > 1 AND DAT(I) < 0 THEN DAT(I) = DAT(I) + 256
410
            REAL\#(I) = DAT(I)
420
          NEXT I
430
          GOSUB *REAL64
440
        RETURN
450
460
        *REAL64
470
          SIGN = DAT(0) AND &H80
480
          IF SIGN = &H80 THEN SIGN = -1 ELSE SIGN = 1
490
          EX = (((DAT(0) AND \&H7F) * 256) OR (DAT(1) AND \&HFO)) / 16
          EX = EX - 1023
500
          DAT(1) = (DAT(1) OR &H10) AND &H1F
510
520
          REAL#(1) = DAT(1)
          DD#= REAL#(1)*2 ^ -4 + REAL#(2)*2 ^ -12 + REAL#(3)*2 ^ -20 + REAL#(4)*2 ^ -28 +
530
               REAL#(5)*2 ^ -36 + RBAL#(6)*2 ^ -44 + REAL#(7)*2 ^ -52
          DD# = SIGN * 2 ^EX * DD#
540
          PRINT DD#
550
560
        RETURN
```

9.12 プログラム例

### ● 解説

100	R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
110	インタフェース・クリアを送出する
120	リモート・イネーブルをtrueにする
130	デリミタをLPにする
140	
150	各変数に数値を代入する
160	コントローラ(PC9801)のアドレスを検出する
170	トーカ・アドレスをTALKに、マイリスナ・アドレスをLISTENに代入する
180	配列変数DAT、倍精度実数型の配列変数REALを定義する
190	and the state of t
200	R6581 のパラメータを初期化する
210	交流電圧測定に設定する
220	交流電圧測定の補助測定を周波数に設定にする
230	データ・フォーマットを 8バイト実数に設定する
240	アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
250	スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
260	トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
270	トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
280	トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
290	
300	トリガ・システムをスタートさせる
310	コントローラ(PC9801)が自身をリスナに設定
320	測定データを読み込む
330	補助測定データを読み込む
340	プログラム終了
350	
360	
370	
5	8 バイト実数を 1バイトずつバイナリ・データとして読み込む
440	
450	
460	
5	8 バイトのバイナリ・データを倍精度実数型に変換し、 CRTへ表示する
560	

〔例2-4〕 BUS トリガによって測定を開始し、 SRQ割り込みを使用して測定の終了を検知し、測定データを読み出す。

```
100
        DMM = 8
110
        ISET IFC
120
        ISET REN
130
        CMD DELIM=2
140
        PRINT @DMM; "*RST"
150
        PRINT @DMM; "ARSO"
160
        PRINT @DMM; "SCSO"
170
        PRINT @DMM; "TRS3"
180
        PRINT @DMM; "ABO"
190
        PRINT @DMM; "*CLS"
200
        PRINT @DMM; "*SRE 1"
PRINT @DMM; "*ESE 0"
210
220
        PRINT @DMM; "MSE256"
230
240
        PRINT @DMM; "QSEO"
250
        PRINT @DMM; "OSEO"
260
270
        DEF SEG=SEGPTR(7)
280
        A%=PEEK(&H9F3)
290
        A%=A% AND &HBF
300
        POKE &H9F3, A%
310
320
        ON SRO GOSUB *MES
330
        SRQ ON
340
350
        WAITF=0
360
        PRINT @DMM;"*TRG"
370
        IF WAITF=1 THEN 350
380
        GOTO 370
390
400
        *MES
410
          SRQ OFF
420
          POLL DMM, S
        IF S <> 65 THEN 480
430
440
450
          INPUT @DMM; A$
460
          PRINT A$
470
          WAITF=1
480
          SRQ ON
490
        RETURN
500
510
        END
```

9.12 プログラム例

### ● 解説

100	● 胖 況	
110 インタフェース・クリアを送出する 130 リモート・イネーブルを trueにする 130 アリミクを LPにする 140 150 R6581 のパラメータを初期化する 160 アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する 170 スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する 190 トリガ・ソースを BUSに設定する 190 トリガ・ソースを BUSに設定する 200 すべてのイベント・レジスタとエラー・に強制的にセットする 210 サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの Measurement Bvent ビットでは、 10 大き許可する 220 スタンダード・イベント・イネーブル・レジスタの Measurement Event ビット (bit0)を許可する 220 メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする 230 メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする 240 クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする 250 オベレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする 260 270 「いけは8)を許可する 270 「アC9801のGPIB内のSRQ 信号をクリアする 380 300 310 320 SRQ の割り込みを高する 380 の割り込みを高する 380 の割り込み受信フラグをクリアする 380 の割り込みを着フラグをかける 370 割り込み受信フラグがセットされている場合は、350へ分岐する 370 割り込み受信フラグがセットされている場合は、350へ分岐する 370 割り込み受信フラグがセットされている場合は、350へ分岐する 370 割り込みを発行し、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数8 に読み込む 430 Measurement & Vent ビット(bit0)がセットされていない場合は、480 へ分岐する 440 Maxivement & Vent ビット(bit0)がセットされていない場合は、480 へ分岐する 370 割り込み受信フラグをセットする 380 の割り込みを許可する 470 割り込み受信フラグをですっトする 380 の割り込みを許可する 470 割り込みを言うる 381 の割り込みを許可する 470 割り込み受信フラグをですっトする 381 の割り込みを許可する 470 割り込みを言うる	100	R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
120		
130	1	
140	1	
150   R6581 のパラメータを初期化する   170   スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する   180   トリガ・ステートを BUSに設定する   トリガ・ステートを BUSに設定する   トリガ・ステートを BUSに設定する   トリガ・ステートを Tイドル・ステートに強制的にセットする   セービス・リクエス・レジスタとエラー・キューを クリアする   サービス・リクエス・ア・イネーブル・レジスタの Measurement Bvent ビット (bit0) を許可する   スタンダード・イベント・イネーブル・レジスタの Measurement Bvent ビット (bit8)を許可する   メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタを クリアする   オベレーション・イベント・イネーブル・レジスタを クリアする   セスショナブル・イベント・イネーブル・レジスタを クリアする   オベレーション・イベント・イネーブル・レジスタを クリアする   180   200   310   320   380	1	
160		DCE01 0 10 = 1
170	1	
180	1	
190	1	
200		
210		
220		
220   スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリアする   メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタの測定終了ピット (bit8)を許可する   クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする   オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする   オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする   10	210	サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ
する   メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタの測定終了ビット (bit8)を許可する   クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする   オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする   オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする   300   310   320   SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する   380   SRQ の割り込みを許可する   割り込み受信フラグをクリアする   350   割り込み受信フラグをクリアする   360   別じによるトリガをかける   割り込み受信フラグがセットされている場合は、 350へ分岐する   7番号370 へ分岐する   7番号370 へ分岐する   サブルーチンのラベル名を MESとする   410   サブルーチンのラベル名を MESとする   シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数8 に読み込む   Measurement Bvent ビット(bit0)がセットされていない場合は、 480   へ分岐する   割り込み受信フラグをセットする   SRQ の割り込みを許可する   場別にデータを CRTへ表示する   割り込み受信フラグをセットする   SRQ の割り込みを許可する   サブルーチン終了		
230	220	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア
(bit8)を許可する クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする 250 270 (		する
(bit8)を許可する クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする 250 270 (	230	メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタの測定終了ビット
240   250   250   250   250   260   270   27		
250   オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする   260   270   50   70   70   70   70   70   70	240	
260   270		
PC9801のGPIB内のSRQ 信号をクリアする   300   310   320   SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する   SRQ の割り込みを許可する   350   350   割り込み受信フラグをクリアする   360   370   380   (7番号370 へ分岐する   390   400   サブルーチンのラベル名を MESとする   SRQ の割り込みを禁止する   シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数8 に読み込む   Measurement Bvent ビット(bit0)がセットされていない場合は、480   へ分岐する   利定データを CRTへ表示する   割り込み受信フラグをセットする   SRQ の割り込みを許可する   470   480   490   サブルーチン終了		
PC9801のGPIB内のSRQ 信号をクリアする   300   310   320   SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する   330   SRQ の割り込みを許可する   340   350   割り込み受信フラグをクリアする   360   BUS によるトリガをかける   割り込み受信フラグがセットされている場合は、 350へ分岐する   380   行番号370 へ分岐する   400   サブルーチンのラベル名を MESとする   SRQ の割り込みを禁止する   シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数 S に読み込む   Measurement Bvent ビット(bit0)がセットされていない場合は、 480   へ分岐する   割り込み受信フラグをセットする   割り込み受信フラグをセットする   310   320		
300   310   320   SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する   SRQ の割り込みを許可する   340   350   割り込み受信フラグをクリアする   360   割り込み受信フラグがセットされている場合は、 350へ分岐する   370   割り込み受信フラグがセットされている場合は、 350へ分岐する   380   行番号370 へ分岐する   サブルーチンのラベル名を MESとする   SRQ の割り込みを禁止する   シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数 S に読み込む   Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 480 へ分岐する   利定データを読み込む   利定データを CRTへ表示する   割り込み受信フラグをセットする   SRQ の割り込みを許可する   サブルーチン終了   500   サブルーチン終了		PC0001のCDIB内のCBO 厚具なカリマオス
310   320   SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する   SRQ の割り込みを許可する   340   350   割り込み受信フラグをクリアする   360   割り込み受信フラグがセットされている場合は、 350へ分岐する   370   割り込み受信フラグがセットされている場合は、 350へ分岐する   390   400   サブルーチンのラベル名を MESとする   SRQ の割り込みを禁止する   シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数Sに読み込む   Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 480   へ分岐する   440   450   測定データを CRTへ表示する   割り込み受信フラグをセットする   SRQ の割り込みを許可する   470   480   SRQ の割り込みを許可する   サブルーチン終了   500		LCOOLOGITUM OSKA 目ををクリノする
SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する   SRQ の割り込みを許可する   340   350   割り込み受信フラグをクリアする   360   器US によるトリガをかける   割り込み受信フラグがセットされている場合は、 350へ分岐する   380   行番号370 へ分岐する   390   400   サブルーチンのラベル名を MESとする   SRQ の割り込みを禁止する   シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数 S に読み込む   Measurement Bvent ビット (bit0)がセットされていない場合は、 480 へ分岐する   440   450   測定データを読み込む   和定データを CRTへ表示する   割り込み受信フラグをセットする   SRQ の割り込みを許可する   サブルーチン終了   500   サブルーチン終了	1	
SRQ の割り込みを許可する   340   350   350   360   380   370   380   370   380   7番号370 へ分岐する   380   7番号370 へ分岐する   390   400   サブルーチンのラベル名を MESとする   SRQ の割り込みを禁止する   シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数 S に読み込む   Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、480 へ分岐する   440   450   測定データを CRTへ表示する   470   割り込み受信フラグをセットする   SRQ の割り込みを許可する   490   サブルーチン終了   500	1	
340   350   割り込み受信フラグをクリアする   360   割り込み受信フラグをクリアする   370   割り込み受信フラグがセットされている場合は、 350へ分岐する   390   400   サブルーチンのラベル名を MESとする   380   380   380   380   410   380   380   410   380   380   420   420   420   420   430   Measurement Bvent ビット(bit0)がセットされていない場合は、 480   430   430   Measurement Bvent ビット(bit0)がセットされていない場合は、 480   440   450   利定データを CRTへ表示する   30 込み受信フラグをセットする   380	-	
350 360 370 380 380 380 380 400 420割り込み受信フラグがセットされている場合は、 350へ分岐する 行番号370 へ分岐する420 430サブルーチンのラベル名を MESとする SRQ の割り込みを禁止する シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数S に読み込む Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 480 へ分岐する440 450 460 470 480 480 480 470 480 480 490 500測定データを CRTへ表示する SRQ の割り込みを許可する サブルーチン終了 500	1	SRQ の割り込みを許可する
BUS によるトリガをかける		
370割り込み受信フラグがセットされている場合は、350へ分岐する380行番号370 へ分岐する400サブルーチンのラベル名を MESとする SRQ の割り込みを禁止する シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数S に読み込む430Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、480 へ分岐する440測定データを読み込む 測定データを CRTへ表示する 割り込み受信フラグをセットする SRQ の割り込みを許可する サブルーチン終了480サブルーチン終了		
788   行番号370 へ分岐する   390   400   サブルーチンのラベル名を MESとする   SRQ の割り込みを禁止する   シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数S に読み込む   Measurement Bvent ビット(bit0)がセットされていない場合は、480 へ分岐する   利定データを読み込む   測定データを CRTへ表示する   470   割り込み受信フラグをセットする SRQ の割り込みを許可する   サブルーチン終了   500   サブルーチン終了		
390   400   サブルーチンのラベル名を MESとする   SRQ の割り込みを禁止する   シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数S に読み込む   Measurement Byent ビット(bit0)がセットされていない場合は、 480 へ分岐する   利定データを読み込む   測定データを CRTへ表示する   470   割り込み受信フラグをセットする   SRQ の割り込みを許可する   サブルーチン終了   500	1	
400     サブルーチンのラベル名を MESとする       410     SRQ の割り込みを禁止する       420     シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数S に読み込む       430     Measurement Bvent ビット(bit0)がセットされていない場合は、480へ分岐する       440     測定データを読み込む測定データを CRTへ表示する       460     測定データを CRTへ表示する       470     割り込み受信フラグをセットするSRQ の割り込みを許可するサブルーチン終了       500	380	行番号370 へ分岐する
410       SRQ の割り込みを禁止する         420       シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数S に読み込む         430       Measurement Bvent ビット(bit0)がセットされていない場合は、480へ分岐する         440       御定データを読み込む 測定データを CRTへ表示する         460       測定データを CRTへ表示する         470       割り込み受信フラグをセットする SRQ の割り込みを許可する         490       サブルーチン終了         500	390	
420       シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内容を変数S に読み込む         430       Measurement Bvent ビット(bit0)がセットされていない場合は、480 へ分岐する         440       測定データを読み込む測定データを CRTへ表示する         460       測定データを CRTへ表示する         470       割り込み受信フラグをセットするSRQ の割り込みを許可するサブルーチン終了         500       サブルーチン終了	400	サブルーチンのラベル名を MESとする
容を変数S に読み込む Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、480 へ分岐する  440 450 測定データを読み込む 測定データを CRTへ表示する 470 割り込み受信フラグをセットする SRQ の割り込みを許可する 490 サブルーチン終了	410	SRQ の割り込みを禁止する
容を変数S に読み込む Measurement Bvent ビット(bit0)がセットされていない場合は、480 へ分岐する 440 450 測定データを読み込む 測定データを CRTへ表示する 470 割り込み受信フラグをセットする SRQ の割り込みを許可する 490 サブルーチン終了	420	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 480 へ分岐する		
440450測定データを読み込む460測定データを CRTへ表示する470割り込み受信フラグをセットする480SRQ の割り込みを許可する490サブルーチン終了500	430	
440 450 460 470測定データを読み込む 測定データを CRTへ表示する 8 り込み受信フラグをセットする SRQ の割り込みを許可する サブルーチン終了480 490 500サブルーチン終了		
450測定データを読み込む460測定データを CRTへ表示する470割り込み受信フラグをセットする480SRQ の割り込みを許可する490サブルーチン終了500	440	
460測定データを CRTへ表示する470割り込み受信フラグをセットする480SRQ の割り込みを許可する490サブルーチン終了500		測定データを読み込む
470割り込み受信フラグをセットする480SRQ の割り込みを許可する490サブルーチン終了500	1	
480 SRQ の割り込みを許可する 490 サブルーチン終了 500		
490 サブルーチン終了 500		
500		
510 ノロソソム於丁		サログニノ物マ
	510	ノログラム於「

〔例2-5〕\*WAIコマンドを用いて\*TRGコマンドの実行を終了 (1回の測定が終了するまで) させ、必ず測定の終了後に測定データを読み出すようにする。 (例2-5 は、例2-4 と同じ動作をします。)

```
100
        DMM = 8
110
        ISET IFC
        ISET REN
120
130
        CMD DELIM=2
140
150
        PRINT @DMM; "*RST"
        PRINT @DMM; "ARSO"
160
        PRINT @DMM; "SCSO"
PRINT @DMM; "TRS3"
170
180
190
        PRINT @DMM; "ABO"
200
210
        PRINT @DMM;"*TRG *WAI"
220
230
        INPUT @DMM; A$
240
         PRINT A$
250
        GOTO 210
260
270
        END
```

#### ● 解説

100	R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
110	インタフェース・クリアを送出する
120	リモート・イネーブルをtrueにする
130	デリミタをLPにする
140	
150	R6581 のパラメータを初期化する
160	アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
170	スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
180	トリガ・ソースを BUSに設定する
190	トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
200	
210	BUS によるトリガをかけ、 1回の測定が終了するまで待つ
220	
230	測定データを読み込む
240	測定データを CRTへ表示する
250	行番号210 へ分岐する
260	
270	プログラム終了
L	

〔例2-6〕1回の BUSトリガによって10回の測定を行う。これを 5回繰り返すことによって、全部で50個の測定データを読み出す。 測定データは 1回ごとの測定終了を SRQ割り込みを使用して読み出す。

```
100
        DMM = 8
        ISET IFC
110
        ISET REN
120
130
        CMD DELIM=2
140
150
        ACNT=1 : SCNT=5 : TCNT=10
160
        PRINT @DMM; "*RST"
        PRINT @DMM; "ARSO"
170
        PRINT @DMM; "SCS3"
180
        PRINT @DMM; "TRS7"
PRINT @DMM; "TRT1.0"
190
200
        PRINT @DMM; "ARN" +STR$ (ACNT)
210
220
        PRINT @DMM; "SCN" +STR$ (SCNT)
230
        PRINT @DMM; "TRN" +STR$ (TCNT)
240
        PRINT @DMM; "ABO"
250
        PRINT @DMM; "*CLS"
        PRINT @DMM;"*SRE 1"
260
        PRINT @DMM; "*ESE 0"
270
280
        PRINT @DMM; "MSE256"
290
        PRINT @DMM; "QSEO"
300
        PRINT @DMM; "OSEO"
310
        DEF SEG=SEGPTR(7)
320
        A%=PEEK(&H9F3)
330
340
        A%=A% AND &HBF
        POKE &H9F3, A%
350
360
370
        ON SRQ GOSUB *MES
380
        SRQ ON
390
400
        GSCNT=0
410
        GTCNT=0
420
        PRINT @DMM; "*TRG"
430
        GSCNT=GSCNT+1
440
        IF GSCNT>SCNT THEN 510
450
        WAITF=0
460
        IF GTCNT>=TCNT THEN 410
470
        IF WAITF=1 THEN 460
480
490
        GOTO 480
500
510
        END
520
530
続く
```

```
*MES
540
         SRQ OFF
550
          POLL DMM, S
560
          IF S<>65 THEN 610
570
580
          INPUT @DMM: A$
590
          GTCNT=GTCNT+1
600
          PRINT GTCNT, A$
610
620
          WAITF=1
630
          SRQ ON
640
        RETURN
```

● 解説

(1/2)

```
100
    R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
110
    インタフェース・クリアを送出する
120
    リモート・イネーブルをtrueにする
130
    デリミタをLFにする
140
    アーム・レイヤのループ回数を変数ACNT、スキャン・レイヤのループ回
150
     数を変数SCNT、トリガ・レイヤのループ回数を変数TCNTに代入する
    R6581 のパラメータを初期化する
160
    アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
170
    スキャン・ソースを BUSに設定する
180
190
    トリガ・ソースを TIMERに設定する
200
    トリガ・ソースのタイマ時間を設定する
    アーム・レイヤのループ回数を設定する
210
    スキャン・レイヤのループ回数を設定する
220
    トリガ・レイヤのループ回数を設定する
230
    トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
240
    すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする
250
    サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ
260
     ット(bit0)を許可する
    スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア
270
     する
    メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタの測定終了ビット
280
     (bit8)を許可する
    クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
290
    オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
300
310
320
    PC9801のGPIB内の SRQ信号をクリアする
5
350
360
370
    SROの割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
    SRQ の割り込みを許可する
380
390
400
    スキャン・レイヤのループ回数をカウントするフラグをクリアする
410
    トリガ・レイヤのループ回数をカウントするフラグをクリアする
```

# 9.12 プログラム例

(2/2)

420	BUS によるトリガをかける
430	スキャン・レイヤのループ回数をカウントするフラグをカウント・アッ
440	プする  スキャン・レイヤのループ回数をカウントするフラグがスキャン・レイ
440	ヤのループ回数の設定値より大きい場合は、 510へ分岐する
450	
460	割り込み受信フラグをクリアする
470	トリガ・レイヤのループ回数をカウントするフラグがトリガ・レイヤの
110	ループ回数の設定値より大きい場合は、 410へ分岐する
480	割り込み受信フラグがセットされている場合は、 460へ分岐する
490	行番号480 へ分岐する
500	
510	プログラム終了
520	
530	
540	ー サブルーチンのラベル名を MESとする
550	- SRQ の割り込みを禁止する
560	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
000	容を変数8に読み込む
570	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 610
	へ分岐する
580	測定データをアウトプット・キューに格納する
590	アウトプット・キューの内容(測定データ)を読み込む
600	トリガ・レイヤのループ回数をカウントするフラグをカウント・アッ
	プする
610	測定データを CRTへ表示する
620	割り込み受信フラグをセットする
630	SRQ の割り込みを許可する
640	サブルーチン終了

〔例2-7〕1 チャンネルに対して 5回の測定を行い、その測定データのアベレージング結果をチャンネル番号とアベレージングが終了した時間と一緒に読み出す。 これを 1~10チャンネルまでチャンネルを切り換えて行う。

```
DMM = 8
100
        ISET IFC
110
        ISET REN
120
130
        CMD DELIM=2
140
150
        ACNT=1 : SCNT=10 : TCNT=5
160
        PRINT @DMM;"*RST"
        PRINT @DMM; "DFOO"
170
        PRINT @DMM; "DFE272"
180
        PRINT @DMM; "ARSO"
190
        PRINT @DMM; "SCS5"
200
        PRINT @DMM; "TRSO"
210
        PRINT @DMM; "ARN" +STR$ (ACNT)
220
        PRINT @DMM; "SCN" +STR$ (SCNT)
230
        PRINT @DMM; "TRN" +STR$ (TCNT)
240
        PRINT @DMM; "AVN" +STR$ (TCNT)
250
        PRINT @DMM; "AVE1'
260
        PRINT @DMM; "FC1, "+STR$(SCNT)
270
        PRINT @DMM; "FS1"
280
        PRINT @DMM; "INICO"
290
        PRINT @DMM; "ABO"
300
        PRINT @DMM; "*CLS"
310
        PRINT @DMM;"*SRE 1"
320
        PRINT @DMM; "*ESE O"
330
340
        PRINT @DMM; "MSE256"
350
        PRINT @DMM; "QSEO"
360
        PRINT @DMM: "OSEO"
370
380
        DEF SEG=SEGPTR(7)
390
        A%=PEEK(&H9F3)
        A%=A% AND &HBF
400
410
        POKE &H9F3, A%
420
430
        ON SRQ GOSUB *MES
440
        SRQ ON
450
460
        GSCNT=0
470
        PRINT @DMM;"INI"
480
490
        WAITF = 0
        IF GSCNT >= SCNT THEN 540
500
        IF WAITF=1 THEN 490
510
520
        GOTO 510
530
540
        END
1
続く
```

9.12 プログラム例

```
550
560
570
       *MES
         SRQ OFF
580
         POLL DMM, S
590
          IF S<>65 THEN 660
600
610
          INPUT @DMM; A$, B$, C$
620
630
          GSCNT=GSCNT+1
          PRINT A$, B$, C$
640
          WAITF=1
650
          SRQ ON
660
670
        RETURN
```

● 解説

```
R6581 のアドレスを 8とし、変数 DMMに代入する
100
110
    インタフェース・クリアを送出する
120
    リモート・イネーブルをtrueにする
130
    デリミタをLFにする
140
    アーム・レイヤのループ回数を変数ACNT、スキャン・レイヤのループ回
150
     数を変数SCNT、トリガ・レイヤのループ回数を変数TCNTに代入する
160
    R6581 のパラメータを初期化する
    データ・フォーマットを ASCIIに設定する
170
    データ・エレメントのスキャナ・チャンネルとタイム・スタンプをONに
180
     する
190
    アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
200
    スキャン・ソースを TLINKに設定する
    トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
210
220
    アーム・レイヤのループ回数を設定する
230
    スキャン・レイヤのループ回数を設定する
    トリガ・レイヤのループ回数を設定する
240
    デジタル・フィルタのアベレージングを選択し、アベレージング回数を
250
     設定する
    デジタル・フィルタを許可する
260
    スキャナのスタート・チャンネル、ストップ・チャンネルを設定する
270
280
    スキャナを許可する
    トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
290
    トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
300
    すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする
310
    サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ
320
     ット(bit0)を許可する
330
    スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア
     する
    メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタの測定終了ビット
340
     (bit8)を許可する
    クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
350
360
    オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
```

9.12 プログラム例

(2/2)

F	
370	
380	
5	PC9801のGPIB内の SRQ信号をクリアする
410	
420	
430	SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
440	SRQ の割り込みを許可する
450	
460	スキャン・レイヤのループ回数をカウントするフラグをクリアする
470	トリガ・システムをスタートさせる
480	
490	割り込み受信フラグをクリアする
500	スキャン・レイヤのループ回数をカウントするフラグがスキャン・レイ
	ヤのループ回数の設定値より大きい場合は、 540へ分岐する
510	割り込み受信フラグがセットされている場合は、490へ分岐する
520	行番号510 へ分岐する
530	
540	プログラム終了
550	
560	
570	サブルーチンのラベル名を MESとする
580	SRQ の割り込みを禁止する
590	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
	容を変数Sに読み込む
600	Measurement Byent ビット(bit0)がセットされていない場合は、 660
	へ分岐する
610	
620	測定データ、スキャナ・チャンネル、タイム・スタンプを読み込む
630	スキャン・レイヤのループ回数をカウントするフラグをカウント・ア
	ップする
640	測定データ、スキャナ・チャンネル、タイム・スタンプを CRTへ表示
040	する
650	割り込み受信フラグをセットする
660	SRQ の割り込みを許可する
670	サブルーチン終了
010	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

〔例2-8〕測定データを一番速く内部メモリにストアする。ストア終了後、リコールを行い、リコール・データに統計演算をかけ、測定データと統計演算結果の両方を読み出す。

```
100
       DMM = 8
110
       ISET IFC
120
        ISET REN
        CMD DELIM=2
130
140
150
        UNL=&H3F : UNT=&H5F : MTA=&H40 : MLA=&H20
160
        PC98 = IEEE(1) AND &H1F
170
        TALK = MTA+DMM : LISTEN = MLA+PC98
        DIM DAT(8), REAL#(8), A$(10)
180
190
200
        CNT = 100
        PRINT @DMM;"*RST"
210
        PRINT @DMM;"F1"
220
        PRINT @DMM;"RO"
230
        PRINT @DMM;"IT1 RE4"
240
        PRINT @DMM; "AZO"
250
        PRINT @DMM; "DSO"
260
        PRINT @DMM; "DFO1"
270
        PRINT @DMM; "DFEO"
280
        PRINT @DMM;"DL2"
290
300
        PRINT @DMM; "ARSO"
310
        PRINT @DMM; "SCSO"
320
        PRINT @DMM; "TRSO"
330
        PRINT @DMM; "ARN-1"
340
        PRINT @DMM;"ISEO"
350
        PRINT @DMM; "INS" +STR$ (CNT)
        PRINT @DMM;"INICO"
360
        PRINT @DMM; "ABO"
370
380
       PRINT @DMM;"*CLS"
390
        PRINT @DMM; "*SRE 1"
400
        PRINT @DMM; "*ESE 0"
        PRINT @DMM; "MSE512"
410
420
        PRINT @DMM; "QSEO"
430
        PRINT @DMM; "OSEO"
440
        DEF SEG=SEGPTR(7)
450
460
        A%=PEEK(&H9F3)
470
        A%=A% AND &HBF
480
        POKE &H9F3, A%
490
500
        ON SRQ GOSUB *MES
510
        SRQ ON
520
530
        PRINT @DMM; "ST1"
540
        PRINT @DMM; "INI"
550
1
続く
```

```
560
       WAITF = 0
570
       IF WAITF=1 THEN 600
580
        GOTO 570
590
600
        END
610
620
630
       *MES
640
         SRQ OFF
650
         POLL DMM, S
         IF S<>65 THEN 820
660
            PRINT @DMM; "INICO ABO"
670
            PRINT @DMM; "KN" + STR$ (CNT)
680
            PRINT @DMM; "IRDO, "+STR$(CNT-1)
690
            PRINT @DMM;"STA1"
700
            PRINT @DMM; "IRO?"
710
            WBYTE UNL, TALK, LISTEN;
720
730
            FOR K=0 TO CNT-1
740
              GOSUB *PDAT
750
            NEXT K
            PRINT @DMM; "STAD?"
760
            INPUT @DMM; A$(0), A$(1), A$(2), A$(3), A$(4), A$(5), A$(6), A$(7)
770
            FOR KK=0 TO 7
780
             PRINT A$(KK)
790
            NEXT KK
800
            WAITF=1
810
820
         SRQ ON
830
        RETURN
840
850
        *PDAT
860
870
          FOR I=0 TO 7
880
            RBYTE; DAT(I)
890
            IF I > 1 AND DAT(I) < 0 THEN DAT(I) = DAT(I) + 256
900
            REAL\#(I) = DAT(I)
910
          NEXT I
          GOSUB *REAL64
920
930
       RETURN
940
950
960
       *REAL64
970
          SIGN = DAT(0) AND \& H80
980
          IF SIGN = &H80 THEN SIGN = -1 ELSE SIGN = 1
990
         EX = (((DAT(0) AND \&H7F) * 256) OR (DAT(1) AND \&HFO)) / 16
          EX = EX - 1023
1000
           DAT(1) = (DAT(1) OR \&H10) AND \&H1F
1010
1020
           REAL\#(1) = DAT(1)
           DD#= REAL#(1)*2 ^ -4 + REAL#(2)*2 ^ -12 + REAL#(3)*2 ^ -20 + REAL#(4)*2 ^ -28 +
1030
                REAL#(5)*2 ^ -36 + REAL#(6)*2 ^ -44 + REAL#(7)*2 ^ -52
           DD# = SIGN * 2^EX * DD#
1040
1050
          PRINT DD#
1060
         RETURN
```

9.12 プログラム例

### ●解説

(1/2)

100	R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
110	インタフェース・クリアを送出する
120	リモート・イネーブルをtrueにする
130	デリミタをLFにする
140	
150	各変数に数値を代入する
160	コントローラ(PC9801)のアドレスを検出する
170	トーカ・アドレスをTALKに、マイリスナ・アドレスをLISTENに代入す
180	配列変数DAT、倍精度実数型の配列変数REAL、文字型配列変数A\$を定する
190	9 2
200	内部メモリにストアするデータ数を変数CNT に代入する
210	R6581 のパラメータを初期化する
220	直流電圧測定に設定する
230	直流電圧測定のオートレンジを OFFにする
240	直流電圧測定の積分時間を1μsec、表示桁数を4 %に設定する
250	オートゼロを OFFにする
260	測定データ表示を OFFにする
270	データ・フォーマットを 8バイト実数に設定する
280	データ・エレメントを何も指定しない
290	ブロック・デリミタを BOIに設定する
300	アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
310	スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
320	トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
330	トリガ・レイヤのループ回数を無限大に設定する
340	ストア終了条件を BUFFER FULLに設定する
350	ストアするデータ数を設定する
360	トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
370	トリガ・ステートをアイドルステートに強制的にセットする
380	すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする
390	サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event
330	ット(bit0)を許可する
100	
400	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリ <sup>*</sup>
110	する
410	メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタのメモリストア終
	ビット(bit9)を許可する
420	クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
430	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
440	
450	
5	PC9801のGPIB内の SRQ信号をクリアする
480	
490	
500	SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
510	SRQの割り込みを許可する
520	
530	内部メモリへのストアを許可する
220	Timby E 7 1 Vの C I / で町 d 3 g

9.12 プログラム例

(2/2)

540	トリガ・システムをスタートさせる
550	
560	割り込み受信フラグをクリアする
570	割り込み受信フラグがセットされている場合は、 600へ分岐する
	行番号570 へ分岐する
580	付金芍510 ヘガ吹ゅる
590	
600	プログラム終了
610	
620	
630	サブルーチンのラベル名を MESとする
640	SRQ の割り込みを禁止する
650	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
	容を変数Sに読み込む
660	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 820
000	へ分岐する
070	
670	トリガ・システム・コンティニューを OFFにし、トリガ・ステートを
	アイドル・ステートに強制的にセットする(測定を止める)
680	統計演算サンプル数を設定する
690	リコールするデータの範囲を設定する
700	統計演算を許可する
710	内部メモリの測定データをアウトプット・キューに格納する
720	コントローラ(PC9801)が自身をリスナに設定
730	リコールするデータ数の繰り返し
740	アウトプット・キューの内容(内部メモリの測定データ)を読み込む
750	アットノット・イユ の自在(自命人とうの例だ) ファと記りだむ
	佐江汽幣の仕用ナマカリー 1 よ 2 枚 bb よっ
760	統計演算の結果をアウトプット・キューに格納する
770	アウトプット・キューの内容(統計演算の結果)を読み込む
780	
\$	統計演算の結果を CRTへ表示する
800	
810	割り込み受信フラグをセットする
820	SRQ の割り込みを許可する
830	サブルーチン終了
840	
850	
860	
	0 バイト字粉な 1バイトずっパイナリュニ カトレマ誌 カワナ
000	8 バイト実数を 1バイトずつバイナリ・データとして読み込む
930	
940	
950	
960	
5	8 バイトのバイナリ・データを倍精度実数型に変換し、 CRTへ表示する
1060	

[例2-9] ストア終了条件をプリトリガに設定して内部メモリにストアする。ストア終了後、リコールを行い測定データを読み出す。

```
100
        DMM = 8
110
        ISET IFC
120
        ISET REN
130
        CMD DELIM=2
140
        CNT = 100
150
        PRINT @DMM: "*RST"
160
170
        PRINT @DMM; "F1"
        PRINT @DMM:"IT1"
180
        PRINT @DMM; "DFOO"
190
        PRINT @DMM; "DFEO"
200
        PRINT @DMM; "DLO SL1"
210
        PRINT @DMM; "ARSO"
220
        PRINT @DMM; "SCSO"
230
        PRINT @DMM; "TRSO"
240
        PRINT @DMM; "TRN-1"
250
        PRINT @DMM;"ISE1"
260
        PRINT @DMM;"ISPS3"
270
        PRINT @DMM; "INS" +STR$ (CNT)
280
        PRINT @DMM;"INICO"
290
300
        PRINT @DMM; "ABO"
310
        PRINT @DMM; "*CLS"
320
        PRINT @DMM;"*SRE 1"
        PRINT @DMM; "*ESE 0"
330
        PRINT @DMM; "MSE512"
340
        PRINT @DMM; "QSEO"
350
        PRINT @DMM; "OSEO"
360
370
380
        DEF SEG=SEGPTR(7)
390
        A%=PEEK(&H9F3)
400
        A%=A% AND &HBF
410
        POKE & H9F3, A%
420
430
        ON SRO GOSUB *MES
440
        SRQ ON
450
        PRINT @DMM; "ST1"
460
470
        PRINT @DMM;"INI"
        FOR I=0 TO 10000 : NEXT I
480
        PRINT @DMM;"*TRG"
490
500
        WAITF=0
510
        IF WAITF=1 THEN 550
520
530
        GOTO 520
540
550
        END
1
続く
```

```
560
570
580
        *MES
590
          SRO OFF
600
          POLL DMM, S
610
          IF S<>65 THEN 780
620
            PRINT @DMM; "IRNO?"
630
             INPUT @DMM; B$(0), B$(1)
             PRINT B$(0), B$(1)
640
             X1 = VAL(B\$(0)) : X2 = VAL(B\$(1))
650
             OFFS=20
660
             Y 1 = X 1
670
680
             Y2=Y1+0FFS
690
             IF Y2>X2 THEN Y2=X2
700
             PRINT @DMM; "IRD" + STR$ (Y1) +", " + STR$ (Y2)
710
             PRINT @DMM; "IRO?"
720
             INPUT @DMM; A$
730
740
             PRINT A$
750
             Y1 = Y2 + 1
760
             IF Y1>X2 THEN 770 ELSE 690
770
             WAITF=1
780
           SRQ ON
790
         RETURN
```

● 解説 (1/3)

```
100
    R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
    インタフェース・クリアを送出する
110
120
    リモート・イネーブルをtrueにする
130
    デリミタをLFにする
140
    内部メモリにストアするデータ数を変数 CNT に代入する
150
160
    R6581 のパラメータを初期化する
170
    直流電圧測定に設定する
    直流電圧測定の積分時間を1μ sec に設定する
180
    データ・フォーマットを ASCIIに設定する
190
    データ・エレメントを何も指定しない
200
    ブロック・デリミタをEOI、ストリング・デリミタを SPACEに設定する
210
220
    アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
    スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
230
    トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
240
250
    トリガ・レイヤのループ回数を無限大に設定する
    ストア終了条件をプリ・トリガに設定する
260
270
    プリ・トリガのソースを BUSに設定する
280
    ストアするデータ数を設定する
290
    トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
300
    トリガ・ステートをアイドルステートに強制的にセットする
```

(2/3)

	310	すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする
	320	サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ
	320	ット(bitO)を許可する
	330	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア
		する
	340	メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタのメモリ・ストア終
ļ		了ビット(bit9)を許可する
	350	クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
	360	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
	370	
	380	
	S	PC9801のGPIB内の SRQ信号をクリアする
-	410	
	420	
	430	SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
	440	SRQ の割り込みを許可する
	450	
	460	内部メモリへのストアを許可する
	470	トリガ・システムをスタートさせる
	480	内部メモリのストアのバッフアが一杯になるまで待つ
	490	内部メモリへのストアを終了するためのトリガをかける
	500	
	510	割り込み受信フラグをクリアする
	520	割り込み受信フラグがセットされている場合は、 550へ分岐する
	530	行番号520 へ分岐する
	540	
	550	プログラム終了
	560	
	570	
	580	サブルーチンのラベル名をMES とする
	590	SRQ の割り込みを禁止する
	600	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
		容を変数』に読み込む
	610	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 780
		へ分岐する
	620	ストアされたデータ範囲をアウトプット・キューに格納する
ļ	630	アウトプット・キューの内容(ストアされたデータ範囲)を読み込む
	640	アウトプット・キューの内容(ストアされたデータ範囲)を CRTへ表示
		する
	650	ストアされた先頭のデータ番号をX1、最後のデータ番号をX2に代入する
	660	リコールするデータ数をOFFSに代入する
	670	リコールするスタート番号をY1に代入する
	680	
ļ	690	リコールする終了番号をY2に代入する
	700	リコールする終了番号が最後のデータ番号より大きい場合は、リコー
	•	ルする終了番号に最後のデータ番号を代入する
	710	リコールするデータの範囲を設定する

# 9.12 プログラム例

(3/3)

720 730	内部メモリの測定データをアウトプット・キューに格納する アウトプット・キューの内容(内部メモリの測定データ)を読み込む アウトプット・キューの内容(内部メモリの測定データ)を CRTへ表示
740	する
750 760	リコールするスタート番号をY1代入する リコールするスタート番号が最後のデータ番号より大きい場合は 770
770 780	へ、それ以外は690 へ分岐する 割り込み受信フラグをセットする SRQ の割り込みを許可する
790	サブルーチン終了

[例2-10] 測定を一番速くして内部メモリにストアするためにFASTモードに設定する。 FASTモード終了後(ストア終了後)以下に示す処理をする。

FLG = 1 の場合、真値算出前のデータとゲイン、オフセット・データを読み出し、パソコン上で真値算出を行い、測定値を算出する。

FLG = 2 の場合、本器内で真値算出を行い、測定データを読み出す。

```
1000
         DMM = 8
1010
        ISET IFC
1020
         ISET REN
1030
         CMD DELIM=2
1040
1050
         UNL=&H3F : UNT=&H5F : MTA=&H40 : MLA=&H20
1060
         PC98 = IEEE(1) AND &H1F
1070
         TALK = MTA+DMM : LISTEN = MLA+PC98
1080
         DIM DAT(8), REAL#(8)
1090
        RATE = 20
1100
        FLG = 2
1110
         CNT = 100
1120
         PRINT @DMM; "*RST"
1130
         PRINT @DMM; "F1"
1140
        PRINT @DMM; "DLO"
1150
        PRINT @DMM; "FTR" +STR$ (RATE)
1160
         PRINT @DMM; "TRSO"
1170
         PRINT @DMM; "INS" +STR$ (CNT)
1180
         PRINT @DMM;"INICO"
1190
         PRINT @DMM; "ABO"
1200
         PRINT @DMM; "*CLS"
1210
         PRINT @DMM; "*SRE 1"
1220
         PRINT @DMM;" *ESB 0"
1230
         PRINT @DMM; "MSE512"
1240
1250
         PRINT @DMM; "QSEO"
         PRINT @DMM; "OSEO"
1260
1270
         DEF SEG=SEGPTR(7)
1280
1290
         A%=PEEK(&H9F3)
1300
         A%=A% AND &HBF
1310
         POKE &H9F3, A%
1320
1330
         ON SRQ GOSUB *MES
1340
         SRQ ON
1350
1360
         PRINT @DMM; "FT1"
1370
         PRINT @DMM;"INI"
1380
1390
         WAITF=0
         IF WAITF=1 THEN 1430
1400
1
続く
```

```
GOTO 1400
1410
1420
1430
         BND
1440
1450
         *MES
1460
          SRQ OFF
1470
1480
           POLL DMM, S
1490
           IF S<>65 THEN 1530
1500
            IF FLG=1 THEN GOSUB *CAL
1510
             IF FLG=2 THEN GOSUB *CALOUT
1520
            WAITF=1
1530
          SRQ ON
         RETURN
1540
1550
         ,
1560
         *CAL
1570
             PRINT @DMM; "IRFG?"
1580
             INPUT @DMM; GAIN$
1590
             PRINT @DMM; "IRFZ?"
1600
             INPUT @DMM; ZERO$
1610
             PRINT "GAIN: "+GAIN$, "ZERO: "+ZERO$
1620
             PRINT @DMM; "IRDO, "+STR$(CNT-1)
1630
             PRINT @DMM; "IRFD?"
1640
             WBYTE UNL, TALK, LISTEN;
1650
1660
             IF RATE <= 100 THEN GOSUB *INT16 ELSE GOSUB *INT32
1670
         RETURN
1680
1690
1700
         *INT16
             FOR I=O TO CNT-1
1710
1720
               RBYTE; DAT(0)
1730
                RBYTE; DAT(1)
               RDAT# = DAT(0)
1740
               RDAT# = RDAT# * 256 + DAT(1)
1750
                IF RDAT#>32768! THEN RDAT#=RDAT#-65536!
1760
1770
               REAL# = RDAT# * VAL(GAIN$) - VAL(ZERO$)
1780
               PRINT RDAT#, REAL#
1790
             NEXT I
1800
         RETURN
1810
1820
         *INT32
1830
             FOR I=O TO CNT-1
1840
1850
               RBYTE; DAT(0)
1860
                RBYTE; DAT(1)
               RBYTE; DAT(2)
1870
1880
               RBYTE; DAT(3)
               REAL#(0) = DAT(0): REAL#(1) = DAT(1): REAL#(2) = DAT(2): REAL#(3) = DAT(3)
1890
1
続く
```

9.12 プログラム例

```
1900
             RDAT# = REAL#(0)*2 ^ 24+REAL#(1)*2 ^ 16+REAL#(3)*2 ^ 8+REAL#(3)
1910
             IF RDAT#>=2147483648# THEN RDAT#=RDAT#-4294967296#
1920
              REAL# = RDAT# * VAL(GAIN$) - VAL(ZERO$)
1930
              PRINT RDAT#, REAL#
1940
           NEXT I
     RETURN
1950
1960
1970
1980
       *CALOUT
1990
            PRINT @DMM; "DFOO"
            FOR J=0 TO CNT-1
2000
              PRINT @DMM; "IRD" + STR$(J); ", "+STR$(J)
2010
              PRINT @DMM; "IRO?"
2020
              INPUT @DMM; DAT$
2030
2040
              PRINT DAT$
2050
           NEXT J
       RETURN
2060
```

● 解説 (1/3)

	A DATE OF THE PARTY OF THE PART
1000	R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
1010	インタフェース・クリアを送出する
1020	リモート・イネーブルをtrueにする
1030	デリミタをLFにする
1040	
1050	各変数に数値を代入する
1060	コントローラ(PC9801)のアドレスを検出する
1070	トーカ・アドレスをTALKに、マイリスナ・アドレスをLISTENに代入する
1080	配列変数DAT、倍精度実数型の配列変数REALを定義する
1090	
1100	リート時間を変数RATEに代入する
1110	リコール方法を選択する
1120	FASTモードにおけるトリガ・システムのループ回数 (内部メモリにスト
	アするデータ数)を変数 CNT に代入する
1130	R6581 のパラメータを初期化する
1140	直流電圧測定に設定する
1150	ブロック・デリミタを BOIに設定する
1160	レート時間を設定する
1170	トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
1180	トリガ・レイヤのループ回数(ストアするデータ数)を設定する
1190	トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
1200	トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
1210	すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする
1220	サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ
	ット(bit0)を許可する
1230	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア
	する
1240	メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタのメモリ・ストア終
	了ビット(bit9)を許可する

(2/3)

1250	クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
1260	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
1270	
1280	
5	PC9801のGPIB内の SRQ信号をクリアする
1310	100001-2 d1 ID1 1-2 2 W 6 ID 12 5 7 7 7 2
1320	
1330	   SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
1340	SRQ の割り込みを許可する
1350	7107 - 10 - 51 - 10 - 10
1360	FASTモードに設定する
1370	トリガ・システムをスタートさせる
1380	
1390	割り込み受信フラグをクリアする
1400	割り込み受信フラグがセットされている場合は、1430へ分岐する
1410	行番号1400へ分岐する
1420	
1430	プログラム終了
1440	
1450	
1460	サブルーチンのラベル名を MESとする
1470	SRQ の割り込みを禁止する
1480	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
1100	容を変数Sに読み込む
1490	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、1530
1100	へ分岐する
1500	FLG=1 の場合は、サブルーチンCAL へ分岐する
1510	FLG=2 の場合は、サブルーチンCALOUTへ分岐する
1520	割り込み受信フラグをセットする
1530	SRQの割り込みを許可する
1540	サブルーチン終了
1550	
1560	
1570	  サブルーチンのラベル名を CALとする
1570	- ザイン・データをアウトプット・キューに格納する
	- ケイン・データをテリトノット・モューに恰納する - アウトプット・キューの内容(ゲイン・データ)を読み込む
1590	
1600	オフセット・データをアウトプット・キューに格納する
1610	アウトプット・キューの内容(オフセット・データ)を読み込む
1620	ゲイン・データ、オフセット・データを CRTへ表示する
1630	リコールするデータの範囲を設定する
1640	FASTモードの真値算出前のデータをアウトプット・キューに格納する
1650	コントローラ(PC9801)が自身をリスナに設定
1660	レート時間が 100μs 以下の場合は 2バイト・データ、それ以外は 3
	バイト・データを読み込むルーチンへ分岐する
1070	サブルーチン終了
1670	
1670 1680 1690	

# 9.12 プログラム例

(3/3)

1700	サブルーチンのラベル名を INT16とする
1710	リコールするデータ数の繰り返し
1720	真値算出前のコバイト・データを読み込む
1730	真値算出前の 1バイト・データを読み込む
1740	倍精度実数型の変数に変換する
1750	読み込んだ 2個の 1バイト・データを 2バイト・データに変換する
1760	2 バイト・データが32768 以上の場合は、マイナスのデータに変換
1100	2 ハイド・アータが32100 以上の場合は、マイアスのアータに发換   する
1770	9 0   真値算出を行う
1780	真値算出でもファータと真値算出結果を CRTへ表示する
1790	具他界山町のノーノと具他界山柏木で 011、2人のよう
1800	サブルーチン終了
	「リノルーテン於」
1810	
1820	サブル エンの = ベルタナ IMT99 L ナフ
1830	サブルーチンのラベル名を INT32とする
1840	リコールするデータ数の繰り返し
1850	真値算出前の 1バイト・データを読み込む
1860	真値算出前の 1バイト・データを読み込む
1870	真値算出前の 1バイト・データを読み込む
1880	真値算出前の 1バイト・データを読み込む
1890	倍精度実数型の変数に変換する
1900	読み込んだ 4個の 1バイト・データを 4バイト・データに変換する
1910	2 バイト・データが2147483648以上の場合は、マイナスのデータに
	変換する
1920	真値算出を行う
1930	真値算出前のデータと真値算出結果を CRTへ表示する
1940	
1950	サブルーチン終了
1960	
1970	
1980	サブルーチンのラベル名をCALOUTとする
1990	データ・フォーマットをASCII に設定する
2000	リコールするデータ数の繰り返し
2010	リコールするデータの範囲を設定する
2020	内部メモリの測定データをアウトプット・キューに格納する
2030	アウトプット・キューの内容(内部メモリの測定データ)を読み込
	t
2040	アウトプット・キューの内容(内部メモリの測定データ)をCRT へ
1 - 310	表示する
2050	
2060	サブルーチン終了
2000	

[例2-11] 測定データをメモリ・カードにストアする。ストア終了後、リコールを行い測定データを読み出す。

```
100
        DMM = 8
110
        ISET IFC
120
        ISET REN
130
        CMD DELIM=2
140
        DIM A$(100)
150
160
        CNT = 100
170
        F$ = "'R6581.DAT"
        PRINT @DMM; "*RST"
180
        PRINT @DMM; "F1"
190
        PRINT @DMM; "RO"
200
        PRINT @DMM; "IT1000"
210
        PRINT @DMM; "DFOO"
220
        PRINT @DMM; "DFEO"
230
        PRINT @DMM; "ARSO"
240
        PRINT @DMM; "SCSO"
250
        PRINT @DMM; "TRSO"
260
        PRINT @DMM; "TRN" +STR$ (CNT)
270
        PRINT @DMM; "MNS" + STR$ (CNT)
280
        PRINT @DMM; "INICO"
290
300
        PRINT @DMM; "ABO"
310
        PRINT @DMM; "*CLS"
        PRINT @DMM;"*SRE 1"
320
        PRINT @DMM; "*ESE 0"
330
        PRINT @DMM; "MSE512"
340
        PRINT @DMM; "QSEO"
350
        PRINT @DMM; "OSEO"
360
370
        DEF SEG=SEGPTR(7)
380
390
        A%=PEEK(&H9F3)
400
        A%=A% AND &HBF
410
        POKE &H9F3. A%
420
430
        ON SRQ GOSUB *MES
440
        SRQ ON
450
460
        PRINT @DMM; "MSD "+F$
470
        PRINT @DMM; "MST1"
480
        PRINT @DMM; "INI"
490
500
        WAITF=0
510
        IF WAITF=1 THEN 540
520
        GOTO 510
530
540
        END .
550
1
続く
```

```
560
570
        *MES
580
          SRQ OFF
590
          POLL DMM, S
600
          IF S<>65 THEN 710
            PRINT @DMM; "MRPO "+F$
610
            INPUT @DMM; B$
620
630
            POIN = VAL(B\$) - 1
640
            FOR I=O TO POIN
               PRINT @DMM; "MRD" + STR$(1) + ", " + STR$(1)
650
              PRINT @DMM; "MRO "+F$
660
670
              INPUT @DMM; A$(I)
680
              PRINT A$(I)
690
            NEXT I
700
            WAITF=1
710
          SRQ ON
720
        RETURN
```

● 解説 (1/2)

```
100
    R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
110
    インタフェース・クリアを送出する
120
    リモート・イネーブルをtrueにする
130
    デリミタをLFにする
140
    文字型配列変数A$を定義する
150
160
    メモリカードにストアするデータ数を変数CNT に代入する
170
    ファイル名を変数F$に代入する
180
    R6581 のパラメータを初期化する
    直流電圧測定に設定する
190
200
    直流電圧測定のオートレンジをOFF にする
210
    直流電圧測定の積分時間を1msec に設定する
220
    データ・フォーマットをASCII に設定する
230
    データ・エレメントを何も指定しない
    アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
240
    スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
250
    トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
260
270
    トリガ・レイヤのループ回数を設定する
280
    ストアするデータ数を設定する
290
    トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
    トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
300
    すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする
310
    サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ
320
     ット(bit0)を許可する
    スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア
330
     する
340
    メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタのメモリ・ストア終
     了ビット(bit9)を許可する
350
    クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
```

# 9.12 プログラム例

(2/2)

360	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
370	
380	
5	PC9801のGPIB内の SRQ信号をクリアする
410	100001 String on the String of Strin
420	
430	SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
440	SRQ の割り込みを許可する
450	
460	メモリ・カードへのデータ・ストアをするファイルを指定する
470	メモリ・カードへのデータ・ストアを許可する
480	トリガ・システムをスタートさせる
490	
500	割り込み受信フラグをクリアする
510	- 割り込み受信フラグがセットされている場合は、 540へ分岐する
520	刮り込み支信フラクがヒットされている場合は、 540、分岐する   行番号510 へ分岐する
530	4] 併与510 ** 万岐98
540	  プログラム終了
550	
560	
	サブリ エンのニベルタナ MBCトナフ
570 580	サブルーチンのラベル名を MESとする   SRQ の割り込みを禁止する
590	- Sky の割り込みを宗正する - シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
590	シッケルホールを行い、koool のステータス・ハイト・レンスタの内   容を変数S に読み込む
000	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 700
600	Measurement svent こット(DILO)がセットされていない場合は、 700
0.1.0	ヘガ吸りの   ストアされたデータ数をアウトプット・キューに格納する
610 620	アウトプット・キューの内容(ストアされたデータ数)を読み込む
1	
630	ストアされたデータ数を数値に変換する リコールするデータ数の繰り返し
640	
650	リコールするデータの範囲を設定する
660	メモリ・カードの測定データをアウトプット・キューに格納する
670	アウトプット・キューの内容(メモリ・カードの測定データ)を読み込
000	
680	アウトプット・キューの内容(メモリ・カードの測定データ)をCRT へ
000	表示する
690	And to 19 or 177 12 or 100 also 1 1 1 or
700	割り込み受信フラグをセットする
710	SRQ の割り込みを許可する
720	サブルーチン終了
	I

### 9.12.3 HP300シリース を使用したプログラムラム (SCPIコマンド)

〔例3-1〕 READ? コマンドを用いて測定データを読み出す。

```
100
        Dmm=708
110
        1
        OUTPUT Dmm; "*RST"
120
130
        OUTPUT Dmm; "CONF: VOLT: DC"
140
        OUTPUT Dmm; "VOLT: DC: RANG O, 1; NPLC 1"
150
        OUTPUT Dmm; "ARM: SOUR IMM"
        OUTPUT Dmm; "ARM: LAY2: SOUR IMM"
160
170
        OUTPUT Dmm; "TRIG: SOUR IMM"
        OUTPUT Dmm; "INIT: CONT OFF"
180
        OUTPUT Dmm; "ABORT"
190
200
        OUTPUT Dmm: "READ?"
210
220
        ENTER Dmm: A$
230
        PRINT A$
240
        GOTO 210
250
        1
260
        END
```

#### ● 解説

```
100
     R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
110
120
     R6581 のパラメータを初期化する
130
     直流電圧測定に設定する
     直流電圧測定のレンジを100mV、積分時間を1PLCに設定する。
140
     アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
150
     スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
160
     トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
170
     トリガ・システム・コンティニューをOFF にする
トリガ・ステートをアイドルステートに強制的にセットする
180
190
200
210
     測定データをアウトプット・キューに格納する
220
     アウトプット・キューの内容 (測定データ)を読み込む
     測定データを CRTへ表示する
230
240
    行番号210 へ分岐する
250
260
    プログラム終了
```

9 - 150 941020

#### 〔例3-2〕 FETCH?コマンドを用いて測定データを読み出す。

```
100
        Dmm = 708
110
        OUTPUT Dmm: "*RST"
120
        OUTPUT Dmm: "CONF: VOLT: DC"
130
        OUTPUT Dmm: "VOLT:DC:RANG O.1:NPLC 1"
140
        OUTPUT Dmm; "ARM: SOUR IMM"
150
        OUTPUT Dmm; "ARM: LAY2: SOUR IMM"
160
        OUTPUT Dmm; "TRIG: SOUR IMM"
170
        OUTPUT Dmm; "INIT: CONT OFF"
180
        OUTPUT Dmm; "ABORT"
190
200
        Ť
        OUTPUT Dmm; "INIT"
210
        OUTPUT Dmm; "FETCH?"
220
230
        ENTER Dmm: A$
240
        PRINT A$
250
        GOTO 210
260
        1
        END
270
```

### ● 解説

```
100
    R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
110
120
    R6581 のパラメータを初期化する
130
    直流電圧測定に設定する
140
    直流電圧測定のレンジを100mV、積分時間を1PLCに設定する。
150
    アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
    スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
160
    トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
170
180
    トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
    トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
190
200
210
    トリガ・システムをスタートさせる
220
    測定データをアウトプット・キューに格納する
230
    アウトプット・キューの内容 (測定データ)を読み込む
    測定データを CRTへ表示する
240
250
    行番号210 へ分岐する
260
    プログラム終了
270
```

9 - 151 941020

### [例3-3] 8 バイト実数のデータ・フォーマットで測定データと補助測定データを読み出す。 (R6581のみ)

```
100
         REAL Trd(2) BUFFER
 110
         ASSIGN @Dmm TO 708
 120
 130
         OUTPUT @Dmm;"*RST"
 140
          OUTPUT @Dmm; "CONF: VOLT: AC"
 150
          OUTPUT @Dmm; "VOLT: AC: SUBM FREQ: SUBM: STAT ON"
          OUTPUT @Dmm; "FORM REAL, 64"
160
 170
         OUTPUT @Dmm; "ARM: SOUR IMM"
 180
         OUTPUT @Dmm; "ARM: LAY2: SOUR IMM"
         OUTPUT @Dmm;"TRIG:SOUR IMM"
 190
         OUTPUT @Dmm;"INIT:CONT OFF"
 200
 210
         OUTPUT @Dmm; "ABORT"
 220
 230
         OUTPUT @Dmm; "READ?"
         ASSIGN @Trd TO BUFFER Trd(*)
 240
 250
         TRANSFER @Dmm TO @Trd; END, WAIT
 260
         PRINT Trd(0), Trd(1)
 270
 280
         END
```

### ● 解説

100	浮動小数点の配列のための記憶エリアを確保する
110	R6581 のアドレスを 8とする
120	
130	R6581 のパラメータを初期化する
140	交流電圧測定に設定する
150	交流電圧測定の補助測定を周波数に設定し、補助測定をONにする
160	データ・フォーマットを 8バイト実数に設定する
170	アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
180	スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
190	トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
200	トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
210	トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
220	
230	測定データ、補助測定データをアウトプット・キューに格納する
240	データ転送のためのバッファを割り当てる
250	R6581 からコントローラにデータ転送をする
260	測定データ、補助測定データを CRTへ表示する
270	
280	プログラム終了

[例3-4] BUS トリガによって測定を開始し、 SRQ割り込みを使用して測定の終了を検知し、 測定データを読み出す。

```
100
       Dmm = 708
110
        OUTPUT Dmm; "*RST"
120
        OUTPUT Dmm; "ARM: SOUR IMM"
130
        OUTPUT Dmm; "ARM: LAY2: SOUR IMM"
140
150
        OUTPUT Dmm; "TRIG: SOUR BUS"
        OUTPUT Dmm; "ABORT"
160
170
        OUTPUT Dmm: "*CLS"
        OUTPUT Dmm; "*SRE 1 "
180
        OUTPUT Dmm; ** ESE 0 **
190
        OUTPUT Dmm; "STAT: MEAS: ENAB 256"
200
        OUTPUT Dmm; "STAT: QUES: ENAB 0 "
210
        OUTPUT Dmm; "STAT: OPER: ENAB 0 "
220
230
        1
        ON INTR 7 GOSUB Srq
240
250
        ENABLE INTR 7:2
260
        1
270
        Waitf=0
        OUTPUT Dmm; "*TRG"
280
290
        IF Waitf=1 THEN 270
300
        GOTO 290
310
       !
320
      Seq: !
330
       S=SPOLL(Dmm)
340
        IF S<>65 THEN 390
        OUTPUT Dmm; "FETCH?"
350
360
        ENTER Dmm; A$
370
        PRINT A$
        Waitf=1
380
        ENABLE INTR 7;2
390
400
        RETURN
410
        1
        END
420
```

9 - 153 941020

## ● 解説

_		
	100	R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
	110	
	120	R6581 のパラメータを初期化する
	130	アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
	140	スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
İ	150	トリガ・ソースを BUSに設定する
İ	160	トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
	170	すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする
	180	サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ
		ット(bit0)を許可する
İ	190	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア
	200	する
	200	メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタの測定終了ビット
		(bit8)を許可する
	210	クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
	220	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
	230	
	240	SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
	250	SRQ の割り込みを許可する
	260	
Ì	270	割り込み受信フラグをクリアする
	280	BUS によるトリガをかける
	290	割り込み受信フラグがセットされている場合は、 270へ分岐する
	300	行番号290 へ分岐する
	310	
1	320	サブルーチンのラベル名を MESとする
	330	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
		容を変数 8 に読み込む
-	340	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 390
		へ分岐する
	350	測定データをアウトプット・キューに格納する
	360	アウトプット・キューの内容(測定データ)を読み込む
	370	測定データを CRTへ表示する
	380	割り込み受信フラグをセットする
-	390	SRQ の割り込みを許可する
	400	サブルーチン終了
	410	
	420	プログラム終了
- 1		

[例3-5] \*WAIコマンドを用いて\*TRGコマンドの実行を終了 (1回の測定が終了するまで) させ、必ず測定の終了後に測定データを読み出すようにする。 (例3-5 は、例3-4 と同じ動作をします。)

```
100
        Dmm = 708
110
120
        OUTPUT Dmm; "*RST"
        OUTPUT Dmm; "ARM: SOUR IMM"
130
         OUTPUT Dmm; "ARM: LAY2: SOUR IMM"
140
         OUTPUT Dmm; "TRIG: SOUR BUS"
150
        OUTPUT Dmm; "ABORT"
160
170
        OUTPUT Dmm; "*TRG; *WAI"
180
         OUTPUT Dmm; "FETCH?"
190
         ENTER Dmm; A$
200
         PRINT A$
210
         GOTO 180
220
230
        1
240
        END
```

#### ● 解説

```
R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
100
110
120
    R6581 のパラメータを初期化する
130
    アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
    スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
140
    トリガ・ソースを BUSに設定する
150
    トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
160
170
    BUS によるトリガをかけ、 1回の測定が終了するまで待つ
180
    測定データをアウトプット・キューに格納する
190
    アウトプット・キューの内容 (測定データ) を読み込む
200
    測定データを CRTへ表示する
210
    行番号180 へ分岐する
220
230
    プログラム終了
240
```

# 9.12.4 HP300シリース を使用したプログラムラム (ADVANTESTコマンド)

〔例4-1〕 測定データを読み出す。

```
100
       Dmm = 708
110
       1
       OUTPUT Dmm;" *RST"
120
        OUTPUT Dmm; "F1"
130
        OUTPUT Dmm; "R3 PLC1"
140
150
160
       ENTER Dmm; A$
170
       PRINT A$
180
       GOTO 160
190
       1
200
       END
```

### ● 解説

100 110	R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
120	R6581 のパラメータを初期化する
130	直流電圧測定に設定する。
140	直流電圧測定のレンジを100mV 、積分時間を1PLCに設定する。
150	
160	測定データを読み込む
170	測定データを CRTへ表示する
180	行番号160 へ分岐する
190	
200	プログラム終了
	}

9 - 156 941020

#### 〔例4-2〕トリガ・システムをスタートさせて測定データを読み出す。

```
100
       Dmm = 708
110
        1
120
        OUTPUT Dmm;"*RST"
130
         OUTPUT Dmm; "F1"
         OUTPUT Dmm; "R3 PLC1"
140
         OUTPUT Dmm; "ARSO"
150
        OUTPUT Dmm; "SCSO"
OUTPUT Dmm; "TRSO"
OUTPUT Dmm; "INICO"
160
170
180
         OUTPUT Dmm; "ABO"
190
200
         !
         OUTPUT Dmm;"INI"
210
220
         ENTER Dmm; A$
230
         PRINT A$
240
         GOTO 210
250
         !
         END
260
```

### ● 解説

100	R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
110	
120	R6581 のパラメータを初期化する
130	直流電圧測定に設定する。
140	直流電圧測定のレンジを100mV 、積分時間を1PLCに設定する。
150	アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
160	スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
170	トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
180	トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
190	トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
200	
210	トリガ・システムをスタートさせる
220	測定データを読み込む
230	測定データを CRTへ表示する
240	行番号210 へ分岐する
250	
260	プログラム終了

### 〔例4-3〕8 バイト実数のデータ・フォーマットで測定データと補助測定データを読み出す。 (R6581のみ)

```
100
       REAL Trd(2) BUFFER
110
        ASSIGN @Dmm TO 708
120
130
        OUTPUT @Dmm; "*RST"
140
        OUTPUT @Dmm; "F2"
        OUTPUT @Dmm; "SUB1"
150
160
        OUTPUT @Dmm; "DFO1"
170
        OUTPUT @Dmm; "ARSO"
180
        OUTPUT @Dmm; "SCSO"
        OUTPUT @Dmm; "TRSO"
190
        OUTPUT @Dmm; "INICO"
200
210
        OUTPUT @Dmm; "ABO"
220
230
        OUTPUT @Dmm;"INI"
        ASSIGN @Trd TO BUFFER Trd(*)
240
        TRANSFER @Dmm TO @Trd; END, WAIT
250
260
        PRINT Trd(0), Trd(1)
270
        1
280
        END
```

### ● 解説

100	浮動小数点の配列のための記憶エリアを確保する
110	R6581 のアドレスを 8とする
120	
130	R6581 のパラメータを初期化する
140	交流電圧測定に設定する
150	交流電圧測定の補助測定を周波数に設定し、補助測定をONにする
160	データ・フォーマットを 8バイト実数に設定する
170	アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
180	スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
190	トリガ・ソースを IMMEDIATEに設定する
200	トリガ・システム・コンティニューを OFFにする
210	トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
220	
230	トリガ・システムをスタートさせる
240	データ転送のためのバッファを割り当てる
250	R6581 からコントローラにデータ転送をする
260	測定データ、補助測定データを CRTへ表示する
270	
280	プログラム終了
200	

〔例4-4〕 BUS トリガによって測定を開始し、 SRQ割り込みを使用して測定の終了を検知し、測定データを読み出す。

```
100
           Dmm = 708
110
120
           OUTPUT Dmm; "*RST"
130
           OUTPUT Dmm; "ARSO"
          OUTPUT Dmm; "ARSO"
OUTPUT Dmm; "SCSO"
OUTPUT Dmm; "TRS3"
OUTPUT Dmm; "ABO"
OUTPUT Dmm; "*CLS"
OUTPUT Dmm; "*SRE 1 "
OUTPUT Dmm; "*ESE 0 "
OUTPUT Dmm; "MSE256"
OUTPUT Dmm; "QUEO"
OUTPUT Dmm; "OSEO"
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
           1
240
           ON INTR 7 GOSUB Srq
250
           ENABLE INTR 7;2
260
           1
270
           Waitf=0
280
           OUTPUT Dmm; "*TRG"
290
           IF Waitf=1 THEN 270
300
         GOTO 290
310
         1
320
       Srq: !
330
       S=SPOLL(Dmm)
           IF S<>65 THEN 390
340
350
           1
360
           ENTER Dmm; A$
           PRINT A$
370
           Waitf=1
380
390
           ENABLE INTR 7;2
400
           RETURN
410
          1
420
          END
```

9 - 159 941020

9.12 プログラム例

### ● 解説

_		
	100	R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
	110	
1	120	R6581 のパラメータを初期化する
	130	アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
-	140	スキャン・ソースを IMMEDIATEに設定する
- manufacture	150	トリガ・ソースを BUSに設定する
-	160	トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
	170	すべてのイベント・レジスタとエラー・キューをクリアする .
	180	サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのMeasurement Event ビ
		ット(bit0)を許可する
	190	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタをクリア
		する
	200	メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタの測定終了ビット
		(bit8)を許可する
	210	クエショナブル・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
	220	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタをクリアする
	230	
Ì	240	SRQ の割り込みによるサブルーチンの飛び先を指定する
	250	SRQ の割り込みを許可する
	260	
	270	割り込み受信フラグをクリアする
	280	BUS によるトリガをかける
	290	割り込み受信フラグがセットされている場合は、 270へ分岐する
	300	行番号290 へ分岐する
	310	
İ	320	サブルーチンのラベル名を MESとする
	330	シリアルポールを行い、R6581 のステータス・バイト・レジスタの内
		容を変数S に読み込む
	340	Measurement Event ビット(bit0)がセットされていない場合は、 390
		へ分岐する
	350	
	360	測定データを読み込む
	370	測定データを CRTへ表示する
ļ	380	割り込み受信フラグをセットする
	390	SRQ の割り込みを許可する
	400	サブルーチン終了
	410	
	420	プログラム終了
- 1		

[例4-5] \*WAIコマンドを用いて\*TRGコマンドの実行を終了 (1回の測定が終了するまで) させ、必ず測定の終了後に測定データを読み出すようにする。 (例4-5 は、例4-4 と同じ動作をします。)

```
100
        Dmm=708
110
120
        OUTPUT Dmm: "*RST"
130
        OUTPUT Dmm: "ARSO"
140
        OUTPUT Dmm: "SCSO"
150
        OUTPUT Dmm: "TRS3"
160
        OUTPUT Dmm; "ABO"
170
180
        OUTPUT Dmm; "*TRG *WAI"
190
        1
        ENTER Dmm; A$
200
210
        PRINT A$
220
        GOTO 180
230
        1
240
        END
```

#### ● 解説

```
100
    R6581 のアドレスを 8とし、変数DMM に代入する
110
120
    R6581 のパラメータを初期化する
130
    アーム・ソースを IMMEDIATEに設定する
    スキャン・ソースを IMMBDIATEに設定する
140
    トリガ・ソースを BUSに設定する
150
    トリガ・ステートをアイドル・ステートに強制的にセットする
160
170
    BUS によるトリガをかけ、 1回の測定が終了するまで待つ
180
190
200
    測定データを読み込む
210
    測定データを CRTへ表示する
220
    行番号180 へ分岐する
230
240
    プログラム終了
```

9 - 161 941020

### 9.13 共通コマンド

\* C L S

〔機能〕

イベント・レジスタとエラー・キューのクリア

〔パラメータ〕 なし

〔説明〕

以下に示すレジスタとキューをクリアします。

Standard Event Status Register Measurement Event Register Questionable Event Register Operation Event Register Error Queue

また、以下に示すコマンドを無効にします。

\*OPC \*OPC?


\*CLSコマンドはアウトプット・キューをクリアしないので、アウトプット・キューにデータ・メッセージがある場合、ステータス・バイト・レジスタのMessage Available ビット(bit4)はクリアしません。

#### \*ESE <数值>

〔機能〕

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの設定

[パラメータ]



〔説明〕

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタを設定します。このレジスタで 1に設定されたビットに対応するスタンダード・イベント・レジスタが、有効ビットとしてステータス・バイト・レジスタに反映します。

[参考]

9.5.3 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ を参照


#### \* E S E ?

「機能」

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの クエリ

〔パラメータ〕 なし

[クエリの応答] 整数値



[説明] スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの設定 値を読み出します。

〔参考〕 9.5.3 スタンタード・イヘント・ステータス・レシスタ を参照


\*ESE <n>コマンド

\* E S R ?

〔機能〕 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタのクエリ

〔パラメータ〕 なし

〔クエリの応答〕整数値



〔例1〕Query Error(bit2) とCommand Error(bit5) に 1がセットされている場合 "36"

9 - 163

941020

9.13 共通コマンド

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタは読み出すとクリア され、対応するステータス・バイト・レジスタのStandard Eventビッ ト(bit5)をクリアします。 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタがセットされる条件

を以下に示します。

bit	値	条件
0 : Operation Complete	1	*OPC コマンドを実行したとき
1:未使用	2	常に0
2 : Query Error	4	-410~-440のエラーが発生したとき
3 : Device Error	8	-311~-350のエラーが発生したとき
		+140~+600のエラーが発生したとき
4 : Execution Error	16	-210~-261のエラーが発生したとき
		+100~+131のエラーが発生したとき
5 : Command Error	32	-100~-178のエラーが発生したとき
6:未使用	64	常に0
7:未使用	128	常に0

〔参考〕

9.5.3 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ を参照

\* I D N ?

〔機能〕 機器の問い合わせ

[パラメータ] なし

〔クエリの応答〕"<manufacture>, <model>, <serial number>, <firmware level>"

<manufacture> = ADVANTEST

<model> = R6581

R6581D

<serial number> = 0

〈firmware level〉 = システム・バージョン

〔説明〕 本器の識別情報を取り出します。上記の応答形式の項目で記述してい る 4項目を文字列形式で出力します。

\* 0 P C

〔機能〕

コマンド動作終了の通知

〔パラメータ〕 なし

〔説明〕

\*OPCコマンドまでのすべてのコマンド動作が終了したときに、スタンダード・イベント・レジスタのOperation Completeビット(bitO)を 1 に設定します。

[表9-17] に示すコマンド以外は、コマンドの次に設定されるコマンドが実行される前に実行が完了し、Operation Completeビット(bit0)に 1を設定します。

しかし、 [表9-17] に示すコマンドは [表9-17] に示す終了条件になるまで実行は完了しません。

[表9-17] に示す条件を満足した状態になった時点で実行が完了し、Operation Completeビット(bit0)に 1を設定します。

表 9 - 17

共通コマンド SCPIコマンド	ADVANTEST コマンド	コマンド設定終了条件
*TRG	В	1回の測定が終了するまで
INITiate	INI	IDLE に戻るまで

\*OPCコマンドは 1行のプログラム行の最後に記述しなければなりません。以下に記述例を示します。

- [例1] \*TRGコマンドを使用した場合 PRINT @8; \*TRG; \*OPC"
- [例2] B コマンドを使用した場合 PRINT @8; "E,\*OPC"
- [例3] INITiateコマンドを使用した場合 PRINT @8;"INIT;\*OPC"
- [例4] INI コマンドを使用した場合 PRINT @8;"INI,\*OPC"

[参考] \*OPC? コマンド \*WAIコマンド

### \* O P C ?

〔機能〕

コマンド動作終了の通知のクエリ

〔パラメータ〕 なし

〔クエリの応答〕"1"

〔説明〕

\*0PC? コマンドまでのすべてのコマンド動作が終了したときにアウトプット・キューに 1を書き込み、クエリの応答として"1" を出力します。

[表9-18] に示すコマンド以外は、コマンドの次に設定されるコマンドが実行される前に実行が完了し、アウトプット・キューに 1を書き込みます。

しかし、 [表9-18] に示すコマンドは [表9-18] に示す終了条件になるまで実行は完了しません。 [表9-18] に示す条件を満足した状態になった時点で実行が完了し、アウトプット・キューに 1を書き込みます。

表 9 - 18

共通コマンド SCPIコマンド	ADVANTEST コマンド	コマンド設定終了条件
*TRG	Е	1回の測定が終了するまで
INITiate	INI	IDLE に戻るまで

\*OPC? コマンドは 1行のプログラム行の最後に記述しなければなりません。以下に記述例を示します。

- [例1] \*TRGコマンドを使用した場合 PRINT @8; \*\*TRG; \*OPC?"
- [例2] B コマンドを使用した場合 PRINT @8; E, \*OPC?"
- 〔例3〕 INITiateコマンドを使用した場合 PRINT @8;"INIT;\*OPC?"
- [例4] INI コマンドを使用した場合 PRINT @8;"INI,\*OPC?"

〔参考〕 \*OPCコマンド \*WAIコマンド

9.13 共通コマンド

#### \* O P T ?

オプションの問い合わせ [機能]

[パラメータ] なし

[クエリの応答] O | ANALOG OUTPUT | PRINTER | BCD OUTPUT | SCANNER

 O": 何も接続されていない
 "ANALOG OUTPUT": アナログ出力ボードが接続されている
 "PRINTER ": プリンタ・ボードが接続されている
 "BCD OUTPUT ": BCD 出力ボードが接続されている ": スキャナ・ボードが接続されている "SCANNER

〔説明〕 本器に接続されているオプションの内容を文字列形式で出力します。

### \*RCL <数值>

機器の設定のリコール 〔機能〕

〔パラメータ〕 0~3の整数値

\*SAVコマンドによって記憶された本器の設定条件を指定した番号の内 〔説明〕

部レジスタから呼び出し、本器に設定します。

設定条件の内容は\*RSTコマンドによって影響されるものと同じです。

(3.2 イニシャライズを参照)

\*SAVコマンドによってストアしていない内部レジスタからリコールす

ると、\*RSTコマンドと同じ設定条件の内容を本器に設定します。

[参考] 6.3 設定条件のリコールを参照

\*SAV <n>コマンド

\*RSTコマンド

9 - 167 941020

9.13 共通コマンド

#### \*RST

〔機能〕

機器のリセット

〔パラメータ〕 なし

〔説明〕

本器のリセットを実行します。実際には以下のことを実行します。

- ●本器の設定を初期状態にする。(3.2 イニシャライズを参照)
- \*OPC、\*OPC? を無効にする。

以下への影響はありません。

- ●GPIBバスの状態
- GPIBアドレス
- ●アウトプット・キュー
- ●イベント・レジスタとイネーブル・レジスタ
- CAL データ
- データ・メモリとパネル・メモリの内容

〔参考〕

3.2 イニシャライズを参照

\*SAV <n>コマンド

### \* S A V < 数值>

〔機能〕

機器の設定のセーブ

〔パラメータ〕 0~3の整数値

〔説明〕

本器の設定条件を指定した番号の内部レジスタに記憶します。

記憶する設定条件の内容は\*RSTコマンドによって影響されるものと同

じです。(3.2 イニシャライズを参照) このコマンドを実行すると、記憶された内容にオーバーライトします。

[参考]

6.3 設定条件のストアを参照


\*RCL <n>コマンド \*RSTコマンド

### \* S R E < 数值>

[機能]

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの設定

[パラメータ]



〔説明〕

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタを設定します。 このレジスタで 1に設定されたbit に対応するステータス・バイト・ レジスタが有効ビットとして RQS/MSSビットに反映します。

[参考]

9.5.2 ステータス・バイト・レジスタを参照


### \* S R E ?

〔機能〕

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタのクエリ

〔パラメータ〕 なし

[クエリの応答] 整数値



〔説明〕 サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの設定値を読み出しま す。

〔参考〕9.5.2 ステータス・バイト・レジスタを参照\*SRE ⟨n⟩コマンド


#### \* S T B ?

〔機能〕

ステータス・バイト・レジスタのクエリ

〔パラメータ〕 なし

[クエリの応答] 整数値



### 〔説明〕

ステータス・バイト・レジスタの値を読み出します。

[例1] Measurement Event(bit0) に 1がセットされている場合

〔例2〕 Brror Available(bit2) とOperation Event(bit7) に 1がセットされている場合 "132"

ステータス・バイト・レジスタは読み出してもクリアされません。

ステータス・バイト・レジスタがセットされる条件を以下に示します。

(1/2)

bit 値		条件	
O : Measurment Event	1	Measurement Event Registerのあるビットに 1がセットされたときに、対応する Measurement Event Bnable Register のビットに 1がセットされていた場合	
1:未使用	2	常に0	
2 : Brror Available	4	Brror Queue の中にエラーデータがセット されたとき	

9.13 共通コマンド

(2/2)

bit	値	条件
3 : Questionable Data	8	Questionable Event Register のあるビットに 1がセットされたときに、対応する Questionable Event Enable Register の ビットに 1がセットされていた場合
4 : Message Available	16	Output Queueの中にクエリ・データがセットされたとき
5 : Standard Event	32	Standard Event Status Registerのあるビットに 1がセットされたときに、対応する Standard Event Status Enable Register のビットに 1がセットされていた場合
6 : RQS/MSS	64	Status Byte Registerのあるビットに 1がセットされたときに、対応するService Request Enable Register のビットに 1がセットされていた場合
7 : Operation Event	128	Operation Event Registerのあるビットに 1 がセットされたときに、対応する Operation Event Enable Register のビッ トに 1がセットされていた場合

〔参考〕

9.5.2 ステータス・バイト・レシスタ を参照

#### \* T R G

〔機能〕

機器にトリガをかける

〔パラメータ〕 なし

〔説明〕

トリガシステムの各レイヤのソースが BUSを選択していてイベント待ちをしているときに、このコマンドを実行するとイベント待ちから抜けます。

〔参考〕

9.12 プログラム例

[例1-4]、[例1-5]、[例1-6]、

[例2-4]、[例2-5]、[例2-6]、

〔例3-4〕、〔例3-5〕、 〔例4-4〕、〔例4-5〕を参照

### \* T S T ?

〔機能〕

セルフテスト結果の問い合わせ

〔パラメータ〕 なし

#### [クエリの応答] 整数値

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0: セルフテストの成功 1: メインとアナログの通信 チェックの エラー -----2: A/Dの基本動作 チェックのエラー i----- 4 : 内部 Zero チェックのエラー ------ 8 : 内部Referance チェックのエラー ----- 16: レベル・トリガ 回路 チェックのエラー ----- 32 : Internal CAL値 チェックのエラー ----- 64 : AC測定 チェックのエラー ------128 : オプション・インタフェース・ チェックのエラー -----256 : CALT-9. チェックのエラー ------512 : バックアップ変数 チェックのエラー

[説明] 本器にセルフテストを実行させ、その結果を応答します。 0の応答はセルフテストの成功を意味し、それ以外はエラーを意味します。エラーは複数発生する場合がありますが、この場合は上記に示すエラー・コードのORした結果を出力します。

〔例〕バックアップ変数チェックのエラーとオプション・インタフェース・チェックのエラーが発生した場合"640"

[参考] 4.11 セルフテストを参照

### \*WAI

[機能]

コマンド動作終了まで待つ

〔パラメータ〕 なし

[説明]

\*WAIコマンドまでのすべてのコマンド動作が終了するまで待ちます。

[表9-19] に示すコマンド以外は、コマンドの次に設定されるコマンドが実行される前に実行が完了します。従って、\*WAIコマンドを使用する必要はありません。

しかし、[表9-19] に示すコマンドは [表9-19] に示す終了条件を満足するまで実行は完了しません。

[表9-19] に示すコマンドと\*WAIコマンドを組み合わせて使用すると、[表9-19] に示す条件を満足するまで待ち、その後\*WAIコマンド以降のコマンドを実行します。

表 9 - 19

共通コマンド SCPIコマンド	ADVANTEST コマンド	コマンド設定終了条件
*TRG	Е	1回の測定が終了するまで
INITiate	INI	IDLEに戻るまで

\*WAIコマンドは1行のプログラム行の最後に記述しなければなりません。以下に記述例を示します。

- 〔例1〕 \*TRGコマンドを使用した場合 PRINT @8; \*\*TRG; \*WAI"
- [例2] E コマンドを使用した場合 PRINT @8;"E,\*WAI"
- 〔例3〕 INITiateコマンドを使用した場合 PRINT @8;"INIT;\*WAI"
- [例4] INI コマンドを使用した場合 PRINT @8;"INI,\*WAI"

〔参考〕

\*OPCコマンド \*OPC? コマンド

9.12 プログラム例 [例1-5]、〔例2-5〕、

〔例3-5〕、〔例4-5〕を参照

### 9.14 SCPI コマンド・リファレンス

### (1) 測定値に関するコマンド

FETCh?

〔機能〕

測定データの読み出しのみを行います。

〔説明〕


測定データの読み出しのみ行い、トリガ・システムへの操作を行いません。そのため、1回の測定で得たデータを複数回読み出すことができます。データ読み出しは、データが有効状態のときのみ可能です。有効なデータがない場合は、以下のエラーが発生します。

"-230, Data corrupt or stale"

現在有効なデータが無効になるのは、以下の状態のときです。

- \*RSTを実行したとき
- INITiateを実行したとき
- ABORt を実行したとき
- ●ファンクションを変更したとき
- ●現在設定してあるファンクションのレンジ、積分時間など、ファン クションに関係するものを変更したとき
- 演算がONのときに、現在設定してある演算のパラメータ等を変更したとき
- ●トリガ・システムに関する設定を変更したとき
- ●新しい測定を開始したとき
- ●内部温度のクエリ([:SENSe]:ITEMperature?)を実行したとき
- ●デバイス・クリアを実行したとき

以下にFETCh?コマンドと測定データ出力のタイミングを示します。



(注) FASTモードでは、FETCh?は実行できません。

#### READ?

[機能]

測定データの読出しを行います。

〔説明〕

以下のコマンド・シーケンスと同等な動作で、測定データを読み出し ます。


ABORt; INITiate; FETCh?;

READ? コマンドを実行するには、以下のように設定します。

トリガ・システム・コンティニュー : OFF アーム・レイヤのソース スキャン・レイヤのソース : IMMEDIATE

: IMMEDIATE トリガ・レイヤのソース : IMMEDIATE

以下にREAD? コマンドと測定データ出力のタイミングを示します。



(注) FASTモードでは、 RBAD?は実行できません。

### 9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CONFigure:VOLTage:DC

〔機能〕

直流電圧ファンクションの設定

〔パラメータ〕

なし

〔クエリ〕

:CONFigure?

〔クエリの応答〕

"" VOLT: DC""

:CONFigure:VOLTage:AC

(R6581のみ)

[機能]

交流電圧ファンクションの設定

〔パラメータ〕

なし

[クエリ]

:CONFigure?

[クエリの応答]

"" VOLT: AC""

:CONFigure:CURRent:DC

〔機能〕

直流電流ファンクションの設定

〔パラメータ〕

なし

〔クエリ〕

:CONFigure?

[クエリの応答] ""CURR:DC""

:CONFigure:CURRent:AC

〔機能〕

交流電流ファンクションの設定

[パラメータ] なし

〔クエリ〕

:CONFigure?

[クエリの応答] ""CURR:AC""

# 9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CONFigure:RESistance

〔機能〕

2線式抵抗ファンクションの設定

[パラメータ]

なし

〔クエリ〕

:CONFigure?

[クエリの応答]

""RES ""

:CONFigure:FRESistance

[機能]

4 線式抵抗ファンクションの設定

〔パラメータ〕

なし

〔クエリ〕

:CONFigure?

〔クエリの応答〕

""FRES ""

:CONFigure:FREQuency (R6581のみ)

〔機能〕

周波数ファンクションの設定

〔パラメータ〕

なし

[クエリ]

:CONFigure?

〔クエリの応答〕 ""FREQ ""

:CONFigure:PERiod (R6581のみ)

〔機能〕 周期ファンクションの設定

[パラメータ] なし

〔クエリ〕 :CONFigure?

〔クエリの応答〕 ""PER ""

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

### (2) CALCULATE サブシステム

:CALCulate:NULL:STATe <ON | OFF>

〔機能〕

NULL機能のON/OFF設定

〔パラメータ〕

<ON | OFF>
ON または 1 : NULL機能 ON OFF または 0 : NULL機能 OFF

〔クエリ〕 :CALCulate:NULL:STATe?

〔クエリの応答〕

"0" (OFF 時) "1" (ON時)

:CALCulate:NULL:DATA?

〔機能〕

NULL値のクエリ

〔クエリの応答〕 浮動小数点型指数表記

- 0.~199999999.の 9桁の数字+小数点

〔説明〕

NULL値を文字列形式で出力します。 表示桁数は8 %で出力します。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALCulate:DFILter {NONE | SMOothing | AVERage }

〔機能〕

デジタル・フィルタの選択

[パラメータ]

{NONE | SMOothing | AVERage }

NONE : NONEを選択

SMOothing : スムージングを選択 AVERage : アベレージングを選択

〔クエリ〕

:CALCulate:DFILter?

〔クエリの応答〕

"NONE" : NONE時

"SMO" : スムージング時 "AVER":アベレージング時

〔説明〕

デジタル・フィルタの選択を指定します。

NONE、スムージングおよびアベレージングのうちの一つしか設定でき

ません。

:CALCulate:DFILter:STATe <ON | OFF>

〔機能〕

デジタル・フィルタのON/OFF設定

〔パラメータ〕

<ON OFF>

ON または 1 :デジタル・フィルタ ON

OFF または 0 :デジタル・フィルタ OFF

〔クエリ〕

:CALCulate:DFILter:STATe?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALCulate:DFILter:SMOothing {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 スムージング回数の設定

{ < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault } < 数値 > : 2 ~ 100 (回) MINimum : 2 (回) [パラメータ]

: 100 (回) MAXimum (回) DEFault : 10

[クエリ] :CALCulate:DFILter:SMOothing? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 整数値("2"~"100")

オプション 指定時

: " 2" : " 100" : " 10" MINimum MAXimum DEFault

:CALCulate:DFILter:AVERage { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 アベレージング回数の設定

{<数値> | MINimum | MAXimum | DBFault } 〔パラメータ〕

<数値> : 2 ~100 [回] MINimum : 2 [回] : 2 : 100 MAXimum (回) DEFault :10 (回)

〔クエリ〕 :CALCulate:DFILter:AVERage? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 整数値("2"~"100")

オプション 指定時

MINimum : "2"
MAXimum : "100"
DEFault : "10"

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALCulate:FORMat {NONB | SCALing | DEViation | DELTa | DB | RMS | DBM | OTEMperature | RTD }

〔機能〕 フォーマット演算の選択

OTEMperature | RTD }

NONE : NONEを選択

SCALing : スケーリングを選択

DBViation : %偏差を選択
DBLTa : デルタを選択
DB : dB変換を選択
RMS : RMS を選択
DBM : dBm 変換を選択

DBM : dBm 変換を選択 OTEMperature: 抵抗値温度補正を選択

RTD : RTD

〔クエリ〕 :CALCulate:FORMat?

〔クエリの応答〕 "NONE" : NONE時

"SCAL" :スケーリング時

"DEV" : %偏差時"DELT" : デルタ時"DB" : dB変換時"RMS" : RMS 時"DBM" : dBm 変換時"OTEM" : 抵抗値温度補正時

"RTD": RTD 時

(説明) NONE、スケーリング、%偏差、デルタ、dB変換、RMS、dBm 変換、

抵抗値温度補正およびRTD のうちの一つしか設定できません。

:CALCulate:FORMat:STATe < ON | OFF>

〔機能〕 フォーマット演算のON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

ON または 1 :フォーマット演算 ON OFF または 0 :フォーマット演算 OFF

[クエリ] :CALCulate:FORMat:STATe?

[クエリの応答] "0" (OFF 時) "1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALCulate:FORMat:SCALing:X {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | MEASurement }

〔機能〕 スケーリング定数 Хの設定

{<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | MEASurement } <数値> :-9.99999998+17 ~ +9.9999998+17 ( 0 を除く) [パラメータ]

: -9.9999999E+17 MINimum : +9.9999999E+17 MAXimum DEFault : +1.00000000E+00

MEASurement : 測定値

[クエリ] :CALCulate:FORMat:SCALing:X? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

: "-9.9999999E+17" MINimum : "+9.9999999E+17" MAXimum : "+1.0000000E+00" DEFault

(説明) パラメータを "MEASurement"に設定した場合、測定値が存在しないと エラーになります。

:CALCulate:FORMat:SCALing:Y {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | MEASurement }

スケーリング定数Yの設定 〔機能〕

 $\{<$ 数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | MEASurement  $\}$ 「パラメータ」

<数値> ': -9.9999999E+17 ~ +9.9999999E+17

MINimum : -9.9999999E+17 MAXimum : +9.9999999E+17 : +0.00000000E+00 DEFault

MEASurement : 測定値

[クエリ] :CALCulate:FORMat:SCALing:Y? [MINimu | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "-9.9999999E+17" : "+9.9999999E+17" MAXimum : "+0.00000000E+00" DEFault

[説明] パラメータを "MEASurement"に設定した場合、測定値が存在しないと

エラーになります。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALCulate:FORMat:SCALing:Z {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | MEASurement }

〔機能〕 スケーリング定数 2 の設定

<数値> : -9.99999998+17 ~ +9.99999998+17

MINimum : -9.99999998+17 MAXimum : +9.99999998+17 DBFault : +1.00000000E+00

MEASurement : 測定値

(クエリ) :CALCulate:FORMat:SCALing:Z? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "-9.99999999E+17"

MAXimum : "+9.9999999E+17"

DEFault : "+1.00000000E+00"

[説明] パラメータを "MEASurement"に設定した場合、測定値が存在しないと

エラーになります。

:CALCulate:FORMat:DEViation {<数値> | MINimum | MAXimum | DBFault | MBASurement }

〔機能〕 %偏差定数の設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | MBASurement }

<数値> : -9.99999998+17 ~ +9.99999998+17(0は除く)

MINimum : -9.99999998+17 MAXimum : +9.99999998+17 DEFault : +1.00000000E+00

MEASurement : 測定値

[クエリ] :CALCulate:FORMat:DEViation? [MINimum | MAXimum | DEFault]

「クエリの応答」 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "-9.9999999E+17"

MAXimum : "+9.9999999E+17"

DEFault : "+1.00000000E+00"

[説明] パラメータを "MEASurement"に設定した場合、測定値が存在しないと

エラーになります。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALCulate:FORMat:DB  $\{<$ 数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | MEASurement  $\}$ 

〔機能〕 dB変換定数の設定

【パラメータ】 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | MEASurement }

MINimum : -9.9999999E+17 MAXimum : +9.9999999E+17 DEFault : +1.00000000E+00

MBASurement : 測定値

[クエリ] :CALCulate:FORMat:DB? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "-9.9999999E+17"
MAXimum : "+9.9999999E+17"
DEFault : "+1.00000000E+00"

〔説明〕 パラメータを "MEASurement"に設定した場合、測定値が存在しないと

エラーになります。

:CALCulate:FORMat:RMS {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 RMS サンプル数の設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : 2~10000 MINimum : 2

MAXimum : 10000 DEFault : 10

〔クエリ〕 :CALCulate:FORMat:RMS? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 整数値("2"~"100")

オタション 指定時

MINimum : " 2"
MAXimum : " 10000"
DEFault : " 10"

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALCulate:FORMat:DBM { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DBFault | MBASurement }

dBm 変換定数の設定 「機能」

{<数値>|MINimum |MAXimum |DEFault |MEASurement } [パラメータ]

<数値> : 1.00000000E-17 ~ 9.99999999E+17 MINimum : 1.00000000E-17

: 9.9999999E+17 MAXimum : 1.0000000E+00 DEFault

MEASurement : 測定値

[クエリ] :CALCulate:FORMat:DBM? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+1.00000000E-17" MAXimum : "+9.9999999E+17" DEFault : "+1.00000000E+00"

〔説明〕 パラメータを "MEASurement"に設定した場合、測定値が存在しないと

エラーになります。

:CALCulate:FORMat:OTEMperature:TEMP {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 室温の設定 (抵抗値温度補正)

[パラメータ] {<数値>|MINimum |MAXimum |DEFault }

<数値> : -1.000E+02~ +1.000B+02 [℃]
MINimum : -1.000E+02 [℃] : -1.000E+02 [°C] MAXimum : +1.000E+02 [°C] DEFault : +2.000E+01 [°C]

[クエリ] :CALCulate:FORMat:OTEMperature:TEMP? [MINimum | MAXimum |

DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "-1.000E+02" : "+1.000E+02" MAXimum : "+2.000E+01" DEFault

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALCulate:FORMat:OTEMperature:LENGth {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 被測定電線長の設定(抵抗値温度補正)

〔パラメータ〕

{ < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault } < 数値 > : 1.00000000E-17 ~ 9.99999998+17 MINimum : 1.00000000E-17 MAXimum : 9.99999999E+17 DEFault : 1.00000000E+00

[クエリ] :CALCulate:FORMat:OTEMperature:LENGth? [MINimum | MAXimum |

DEFaultl

[クエリの応答] 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+1.0000000E-17"

MAXimum : "+9.9999999E+17"

DBFault : "+1.0000000E+00"

:CALCulate:FORMat:RTD { IPTS68 | ITS90 }

〔機能〕 RTD の目盛設定

〔パラメータ〕 {IPTS68 | ITS90 }

IPTS68 : 目盛をIPTS68に選択

ITS90 : 目盛をITS90 に選択

〔クエリ〕 :CALCulate:FORMat:RTD?

〔クエリの応答〕 "IPTS" (IPTS68 選択時)

"ITS" (ITS90選択時)

:CALCulate:FORMat:RTD:UNIT {C | F | K }

[機能] RTD の単位設定

[パラメータ] {C | F | K }

> :単位を ° C に選択 C :単位を ° F に選択 F :単位を K に選択 K

〔クエリ〕 :CALCulate:FORMat:RTD:UNIT?

[クエリの応答] "C" (°C 選択時) "F" (°F 選択時) "K" (K選択時)

9 - 186

9.14 SCPIコマンド・<u>リファレンス</u>

:CALCulate:LIMit:STATe <ON | OFF>

〔機能〕 コンパレータのON/OFF設定

〔パラメータ〕 〈ON OFF〉

ON または 1 : コンパレータ ON

[クエリ] :CALCulate:LIMit:STATe?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

:CALCulate:LIMit:UPPer { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault | MEASurement }

〔機能〕 コンパレータ上限値の設定

【パラメータ】 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | MEASurement }

<数値> : -9.99999998+51 ~ +9.99999998+51

MINimum : -9.99999998+51 MAXimum : +9.99999998+51 DEFault : +0.00000000E+00

MEASurement : 測定値

[クエリ] :CALCulate:LIMit:UPPer? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "-9.99999998+51" MAXimum : "+9.99999998+51" DEFault : "+0.00000000E+00"

〔説明〕 パラメータを "MEASurement"に設定した場合、測定値が存在しないと

エラーになります。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALCulate:LIMit:LOWer { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault | MBASurement }

〔機能〕

コンパレータ下限値の設定

〔パラメータ〕

{<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | MEASurement }

<数値> : -9.99999998+51 ~ +9.99999998+51 MINimum : -9.99999998+51

MINimum : -9.9999999E+51 MAXimum : +9.9999999E+51 DEFault : +0.00000000E+00 MEASurement : 測定値

[クエリ] :CALCulate:LIMit:LOWer? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "-9.99999998+51"

MAXimum : "+9.99999998+51" DEFault : "+0.0000000E+00"

〔説明〕

パラメータを "MEASurement"に設定した場合、測定値が存在しないと エラーになります。

:CALCulate:LIMit:PASS:UPPer <ON | OFF>

〔機能〕

コンパレータ上限値パスの設定

[パラメータ]

<ON OFF>

ON または 1 :コンパレータ上限値パス ON OFF または 0 :コンパレータ上限値パス OFF

〔クエリ〕

:CALCulate:LIMit:PASS:UPPer?

〔クエリの応答〕 "O" (OFF 時)

"1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALCulate:LIMit:PASS:MID <ON | OFF>

〔機能〕 コンパレータ中間値パスの設定

〔パラメータ〕

<ON | OFF>
ON または 1 :コンパレータ中間値パス ON OFF または 0 :コンパレータ中間値パス OFF

〔クエリ〕 :CALCulate:LIMit:PASS:MID?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

:CALCulate:LIMit:PASS:LOWer <ON | OFF>

〔機能〕 コンパレータ下限値パスの設定

[パラメータ] <ON OFF>

ON または 1 :コンパレータ下限値パス ON OFF または 0 :コンパレータ下限値パス OFF

〔クエリ〕 :CALCulate:LIMit:PASS:LOWer?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

:CALCulate:LIMit:BBEPer {OFF | FAIL | PASS}

(機能) コンパレータ・ビープの設定

〔パラメータ〕 {OFF | FAIL | PASS}

: コンパレータ・ビープ OFF

FAIL: コンパレータ演算結果が "パスOFF"のときブザー出力 PASS : コンパレータ演算結果が "パスON" のときブザー出力

[クエリ] :CALCulate:LIMit:BEEPer?

"OFF " (コンパレータ・ビープ OFF時) [クエリの応答]

"FAIL" (コンパレータ・ビープ FAIL 時)

"PASS" (コンパレータ・ビープ PASS 時)

9.14 SCP[コマンド・リファレンス

:CALCulate:STATistics:STATe <ON | OFF>

〔機能〕 統計演算のON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

<ON | OFF> ON または 1 :統計演算 ON OFF または 0 :統計演算 OFF

〔クエリ〕 :CALCulate:STATistics:STATe?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

:CALCulate:STATistics:DATA?

〔機能〕 統計演算結果のクエリ

〔クエリの応答〕 "SAMPLE ~ ~ ○○○○○ 、

ヘッダ データ 区切り 〔説明〕 ^ッタ 72ハイト、テータ 111ハイト、区切り 7ハイト、合計 190ハイト を出力します。

:CALCulate:STATistics:COUNt {<数值> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 統計演算サンプル数の設定

 $[ ( ^{\prime}$ ラメータ]  $\{ <$ 数値 $> \mid MINimum \mid MAXimum \mid DEFault \}$ 

<数値> : 2~10000 MINimum : 2

MINimum : 2 MAXimum : 10000 DEFault : 10

(クエリ) :CALCulate:STATistics:COUNt? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 整数値("2"~"100")

オプション 指定時

MINimum : " 2"
MAXimum : " 10000"
DEFault : " 10"
9 - 190

941020

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

# (3) CALIBRATION サブシステム

:CALibration:EXTernal <ON | OFF>

〔機能〕 外部校正のON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

ON または 1 : 外部校正 ON OFF または 0 : 外部校正 OFF

[クエリ] :CALibration:EXTernal?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

:CALibration:EXTernal:ZERO:FRONt

〔機能〕 外部ゼロ校正(フロント入力)実行

[パラメータ] なし

:CALibration:EXTernal:ZERO:REAR

〔機能〕 外部ゼロ校正(リア入力)実行

[パラメータ] なし

:CALibration:EXTernal:ZERO:FRONt:DATA?

〔機能〕 外部ゼロ校正(フロント入力)実行結果のクエリ

〔クエリの応答〕 〔13.6節〕を参照

:CALibration:EXTernal:ZERO:REAR:DATA?

〔機能〕 外部ゼロ校正(リア入力)実行結果のクエリ

〔クエリの応答〕 〔13.6節〕を参照

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALibration:EXTernal:DCV  $\{<$ 数値> | MINimum | MAXimum | DEFault  $\}$ 

〔機能〕 DCV 外部校正実行

<数値> : +9.00000000E+00 ~+1.10000000E+01 (∇)

MINimum : +9.00000000E+00 (V)
MAXimum : +1.10000000E+01 (V)
DEFault : +1.00000000E+01 (V)

[クエリ] :CALibration:EXTernal:DCV?

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+9.00000000E+00"
MAXimum : "+1.10000000E+01"
DEFault : "+1.00000000E+01"

:CALibration:EXTernal:DCV:DATA?

〔機能〕 DCV 外部校正実行結果のクエリ

〔クエリの応答〕 〔13.6節〕を参照

:CALibration:EXTernal:OHM { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DBFault }

〔機能〕 OHM 外部校正実行

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DBFault }

<数値> : +9.00000000E+03 ~+1.10000000E+04 〔Ω〕

〔クエリ〕 :CALibration:EXTernal:OHM?

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+9.00000000E+03" MAXimum : "+1.10000000E+04" DEFault : "+1.00000000E+04"

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALibration:EXTernal:OHM:DATA?

〔機能〕

OHM 外部校正実行結果のクエリ

[クエリの応答] [13.6節]を参照

:CALibration:INTernal:ALL

[機能]

DCV, AC(R6581のみ), OHM内部校正の実行

[パラメータ]

なし

:CALibration:INTernal:DCV

〔機能〕

DCV 内部校正の実行

[パラメータ] なし

:CALibration:INTernal:AC

(R6581のみ)

〔機能〕 AC内部校正の実行

〔パラメータ〕 なし

:CALibration:INTernal:OHM

〔機能〕 OHM 内部校正の実行

[パラメータ] なし

:CALibration:INTernal:DCV:TEMPerature?

〔機能〕 DCV 内部校正実行時の内部温度のクエリ

〔クエリの応答〕 〔13.6節〕を参照

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:CALibration:INTernal:OHM:TEMPerature?

〔機能〕

OHM 内部校正実行時の内部温度のクエリ

〔クエリの応答〕 〔13.6節〕を参照

:CALibration:INTernal:AC:TEMPerature?

(R6581のみ)

〔機能〕 AC内部校正実行時の内部温度のクエリ

〔クエリの応答〕 〔13.6節〕を参照

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

# (4) DISPLAY サブシステム

:DISPlay <ON | OFF>

〔機能〕 パネル表示のON/OFF設定

[パラメータ]

<ON | OFF>
ON または 1 : パネル表示 ON
OFF または 0 : パネル表示 OFF

[クエリ] :DISPlay?

[クエリの応答] "0" (OFF 時) "1" (ON時)

9 - 195 941020

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

# (5) FORMATサブシステム

:FORMat[:DATA] <データ・タイプ>[, <長さ >]

〔機能〕 データ出力フォーマットの指定

[パラメータ] くデータ・タイプ>[,〈長さ >]

ASCII : 16パイト ASCII REAL,64 : 8パイト 実数

[クエリ] :FORMat[:DATA]?

〔クエリの応答〕 "ASC "(16パト ASCII時)

"REAL64" ( 8㎡ ) 実数時)

〔説明〕 データ出力フォーマットを指定します。

このフォーマットは、内部メモリとGPIB出力に限り適用されます。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:FORMat: BLEMents {HEADer, SHEader, LIMit, 4WCHeck, CHANne1, NULL, DFILter, FORMat , TIMEstamp, NONE }

#### 〔機能〕 データ出力エレメントの指定

HEADer

[パラメータ] {HEADer, SHEader, LIMit, 4WCHeck, CHANnel, NULL, DFILter, FORMat , TIMEstamp, NONE)

:ファンクション出力指定

SHEader :補助測定ファンクション出力指定(R6581のみ)

LIMit : コンパレータ出力指定 : 4Wチェック結果出力指定 4WCHeck

CHANnel :スキャナ・チャンネル出力指定

NULL : NULL機能ON/OFF出力指定


: デジタル・フィルタ設定状態出力指定 DFILter

FORMat : FORMAT演算設定状態出力指定

TIMEstamp : タイム・スタンプ

NONE :すべてOFF

〔例〕全項目(HEADer, SHEader, LIMit, 4WCHeck, CHANnel, NULL, DFILter, FORMat, TIMEstamp ) を指定した場合



#### [クエリ] :FORMat:ELEMents?

"HEAD" (ファンクション出力指定時) 〔クエリの応答〕

"SHE" (補助測定ファンクション出力指定時)

"LIM"(コンパレータ出力指定時) "4WCH" (4Wチェック結果出力指定時)

"CHAN" (スキャナ・チャンネル出力指定時)

"NULL" (NULL機能ON/OFF出力指定時)

"DFIL" (デジタル・フィルタ設定状態出力指定時)

"FORM" (FORMAT演算設定狀態出力指定時)

"TIME" (タイム・スタンプ設定)

"NONE" (すべてOFF 時)

#### データ出力・エレメントを指定します。 [説明]

ただし、データ出力フォーマット指定が "ASCII"で GPIB 出力時とメ

モリ・カード出力時に限り有効です。 メモリ・カード出力時は、"LIMit","4WCHeck","CHANnel","TIMEstamp"

のみ出力可能です。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

# (6) INPUT サブシステム

:INPut:GUARd { FLOat | LOW }

(機能) GUARD 設定

〔パラメータ〕 { FLOat | LOW }

FLOat : Lo-GUARD OPEN 設定 LOW : Lo-GUARD SHORT 設定

〔クエリ〕 :INPut:GUARd?

〔クエリの応答〕 "FLO" (Lo-GUARD OPEN 設定時)

"LOW" (Lo-GUARD SHORT 設定時)

:INPut:TERMinal { FRONt | REAR}

〔機能〕 入力端子の選択

〔パラメータ〕 { FRONt | REAR}

FRONt : フロント入力選択 RBAR : リア入力選択

〔クエリ〕 :INPut:TERMinal?

"FRON" (フロント入力選択時) 〔クエリの応答〕

"REAR" (リア入力選択時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

# (7) MMEMORY サブシステム

:MMEMory:CATalog?

〔機能〕

メモリ・カードのストア・ファイル情報のクエリ

〔クエリの応答〕

R6581 .DAT 1999/12/31 00:00, \$6581 .DAT 1999/12/31 00:00, R6581 .PNL 1999/ 12/31 00:00 ....

:MMEMory:DELete < ファイル名 >

(機能)

指定ファイルの削除

[パラメータ]

く ファイル名 >

〈 ファイル名 〉は、アルファベット 、数字およびアンタースコア(\_) の組合せで、最大

8 文字まで記述可能です。

:MMEMory:DELete:ALL

〔機能〕

すべてのファイル削除

〔パラメータ〕

なし

:MMEMory:FREE?

〔機能〕 メモリ・カードの使用状況のクエリ

[クエリの応答] 整数値

"000000000"

〔例〕約124Kの領域が空いている場合

" \_ \_ 1 2 5 9 5 2 "

(説明)

メモリ・カードの空き領域のバイト数を、最大 9桁の整数値で出しま す。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:MMEMory:INITialize

〔機能〕 メモリ・カードの初期化

〔パラメータ〕 なし

:MMEMory:DSTore < ファイル名 >

〔機能〕 データ・ストア時のファイル名の指定

〔パラメータ〕 〈 ファイル名 〉 く ファイル名 >は、アルファヘット 、数字およびアンタースコア(\_) の組合せで、最大

8 文字まで記述可能です。

:MMEMory:DSTore:STATe <ON | OFF>

〔機能〕 データ・ストアON/OFF設定

[パラメータ]

[クエリ] :MMEMory:DSTore:STATe?

"0" (OFF 時) "1" (ON時) [クエリの応答]

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

```
:MMEMory:DSTore:POINts {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }
                 ストアするデータ数の設定
  〔機能〕
  〔パラメータ〕
                 {<数値>|MINimum |MAXimum |DEFault }
                  <数値>:1
MINimum :1
                            : 1 \sim 100000
                  MAXimum : 100000
                   DEFault
                            : 1000
  (クエリ) :MMEMory:DSTore:POINts? [MINimum | MAXimum | DEFault]
  〔クエリの応答〕 整数値("1"~"100000")
                 オプション指定時
                            : " 1"
: " 100000"
: " 1000"
                   MINimum
                   MAXimum
                   DEFault
:MMBMory:DRBCall:NUMBer {<数値1> | MINimum | MAXimum | DBFault,
                        <数値2 > | MINimum | MAXimum | DEFault }
  〔機能〕
               メモリ・カードのリコール範囲の設定
  [パラメータ] {<数値1> | MINimum | MAXimum | DEFault,
                                 <数値2>|MINimum |MAXimum |DEFault }
                   <数値1>:0~99999
                   MINimum : 0
MAXimum : 99999
DEFault : 0
<数值 2 > : 0 ~ 99999
                            : 0
                    MINimum
                            : 99999
: 999
                    MAXimum
                    DEFault
  [クエリ]
                 :MMBMory:DRECall:NUMBer? [MINimum | MAXimum | DBFault,
                                             MINimum | MAXimum | DEFault]
                "整数值(0~99999)、整数值(0~99999)"
  〔クエリの応答〕
                 オプション 指定時
                   MINimum
                                   0"
                               : " 99999"
                   MAXimum
                                    0"
                   DEFault
                                       0"
                   MINimum
```

: "

: " 99999"

999"

MAXimum

DEFault

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:MMEMory:DRECall < ファイル 名 >

〔機能〕 メモリ・カードのデータ・リコールの実行

〔パラメータ〕 〈 ファイル名 〉

< ファイル名 >は、アルファヘット、数字およびアンタースコア(\_)の組合せで、最大 8 文字まで記述可能です。

:MMEMory:DRECall:POINts < ファイル名 >

〔機能〕 メモリ・カードにセーブしてあるデータ数のリコール実行

〔パラメータ〕 〈 ファイル名 〉

< ファイル名 >は、アルファヘット 、数字およびアンタースコア(\_) の組合せで、最大 8 文字まで記述可能です。

:MMBMory:PSTore < ファイル名 >

〔機能〕 パネル・ストアの実行

〔パラメータ〕 〈 ファイル名 〉

< ファイル名 >は、アルファヘット 、数字およびアンタースコア(\_) の組合せで、最大 8 文字まで記述可能です。

:MMEMory:PRECall < ファイル 名 >

〔機能〕 メモリ・カードのパネル・リコールの実行

〔パラメータ〕 〈 ファイル名 〉

< ファイル名 >は、アルファヘット、数字およびアンタースコア(\_)の組合せで、最大8 文字まで記述可能です。

:MMEMory:TRANsfer < ファイル名 >

[機能] 内部メモリからメモリ・カードへのコピー実行

[パラメータ] 〈ファイル名〉

〈 ファイル名 〉は、アルファヘット 、数字およびアンタースコア(\_\_) の組合せで、最大 8 文字まで記述可能です。

〔説明〕 内部メモリのフォーマット (REAL64) にかかわらずASCII フォーマッ

トでコピーします。

9 - 202 941020

9.14 SCP[コマンド・リファレンス

# (8) **OUTPUT**サブシステム

:OUTPut:ANALogout:STATe <ON | OFF>

〔機能〕

アナログ出力のON/OFF設定

[パラメータ]

<ON | OFF>

ON または 1 : アナログ出力 ON OFF または 0 : アナログ出力 OFF

〔クエリ〕

:OUTPut:ANALogout:STATe?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

:OUTPut:COLumn {<数值1>, <数值2>}

〔機能〕

アナログ出力カラムの設定

〔パラメータ〕

{<数値1>, <数値2>} <数値1 > : 0~ 8 <数値2 > : 0~ 8

桁 108 107 106 105 104 103 102 101 100 表示〇〇〇〇〇〇〇 カラム設定番号

〔例〕104~108桁を出力する場合

:OUTPut:COLumn 2,4 または :OUTPut:COLumn 4,2

〔クエリ〕 :OUTPut:COLumn?

〔クエリの応答〕 整数値 (0~8)

[説明]

出力カラムを設定します。

出力可能桁数は、 2桁または 3桁のみです。

即ち、 | 数値 1 - 数値 2 | =1 または | 数値 1 - 数値 2 | =2 の場合

のみ設定可能です。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:OUTPut:OFFSet <ON | OFF>

アナログ出力のオフセットのON/OFF設定 〔機能〕

[パラメータ]

<ON | OFF>
 ON または 1 : アナログ出力のオフセット ON
 OFF または 0 : アナログ出力のオフセット OFF

[クエリ] :OUTPut:OFFSet?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

:OUTPut:BCDout:STATe <ON | OFF>

BCD 出力のON/OFF設定 〔機能〕

[パラメータ] <ON OFF>

ON または 1 : BCD出力 ON

OFF または 0 : BCD出力 OFF

〔クエリ〕 :OUTPut:BCDout:STATe?

"0" (OFF 時) 〔クエリの応答〕 "1" (ON時)

:OUTPut:PRINter:STATe <ON | OFF>

〔機能〕 プリンタのON/OFF設定

[パラメータ] <ON OFF>

> ON または 1 : プリンタ ON

[クエリ] :OUTPut:PRINter:STATe?

[クエリの応答] "O" (OFF 時) "1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

# (9) ROUTE サブシステム

:ROUTe:CLOSe {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault } [機能] スキャナ・チャンネル・クローズの設定 [パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault } 2 線式の場合 : 1~ 10 : 1 <数値> MINimum MAXimum : 10 DEFault : 1 4 線式の場合 : 1~ 5 : 1 <数値> MINimum : 5 MAXimum DEFault : 1 (クエリ) :ROUTe:CLOSe? [MINimum | MAXimum | DEFault] [クエリの応答] 整数値(2線式:"1"~"10"、4線式:"1"~"5") オプション 指定時 2 線式の場合 : " 1 MINimum : " 10" MAXimum DEFault 4 線式の場合 : " 1" MINimum : " 5" : " 1" MAXimum DEFault

:ROUTe:OPEN

〔機能〕 スキャナ・チャンネル・オープンの設定

[パラメータ] なし

# 9.14 SCP コマンド・リファレンス

:ROUTe:SCAN:STATe <ON | OFF>

〔機能〕 スキャナのON/OFF設定

〔パラメータ〕

<ON | OFF>
 ON または 1 : スキャナ ON
 OFF または 0 : スキャナ OFF

[クエリ] :ROUTe:SCAN:STATe?

[クエリの応答] "O" (OFF 時) "1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

```
:ROUTe:SCAN {<数値1> | MINimum | MAXimum | DBFault,
            <数値2 > | MINimum | MAXimum | DEFault }
  [機能]
               スキャナのスタート・チャンネルとストップ・チャンネルの設定
  [パラメータ]
               {<数値1>|MINimum |MAXimum |DEFault,
                               <数値2>|MINimum |MAXimum |DEFault }
               2 線式の場合
                 <数値1>:1~10
                         : 1
                 MINimum
                         : 10
                 MAXimum
                         : 1
                 DEFault
                 <数値2> : 1~ 10
                 MINimum
                          : 1
                         : 10
: 10
                 MAXimum
                 DEFault
               4 線式の場合
                 MINimum
                          : 1
                          : 5
                 MAXimum
                          : 5
                 DEFault
  [クエリ]
              :ROUTe:SCAN? [MINimum | MAXimum | DEFault,
                                         MINimum | MAXimum | DEFault]
               "整数値(1~10)、整数値(1~10)"(2線式の場合)
  [クエリの応答]
               "整数値(1~5)、整数値(1~5)" (4線式の場合)
               オプション 指定時
               2 線式の場合
                            : " 1"
                 MINimum
                            : " 10"
: " 1"
: " 1"
                 MAXimum
                 DEFault
                 MINimum
                            : " 10"
                 MAXimum
                            : " 10"
                 DEFault
                4 線式の場合
                            : " 1"
                 MINimum
                            : " 5"
                 MAXimum
                            : " 1"
                 DEFault
                            : "
                                1"
                 MINimum
                            : " 5"
                 MAXimum
                            : " 5"
                 DEFault
                            9 - 207
                                                            941020
```

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

# (10) SENSE サブシステム

〔機能〕 DCV ファンクションのレンジ設定

【パラメータ】 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : 1.00'E-01 ~ 1.'00E+03 MINimum : 1.00E-01

MINimum : 1.00E-01 MAXimum : 1.00E+03 DEFault : 1.00E+01

[:SENSe]:VOLTage:DC:RANGe? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+1.00E-01" MAXimum : "+1.00E+03" DEFault : "+1.00E+01"

[説明] パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲によ

りレンジを決定します。

以下にパラメータ設定範囲と決定レンジを示します。

パラメータ設定範囲		決定レンジ
$ 1.20E-01  \le  1.20E+00  \le  1.20E+01  \le  1.$	$\begin{array}{lll} \vec{R7} \vec{J} - \vec{P} & <   \ 1.\ 20E - 01  \\ \vec{R7} \vec{J} - \vec{P} & <   \ 1.\ 20E + 00  \\ \vec{R7} \vec{J} - \vec{P} & <   \ 1.\ 20E + 01  \\ \vec{R7} \vec{J} - \vec{P} & <   \ 1.\ 20E + 02  \\ \vec{R7} \vec{J} - \vec{P} & <   \ 1.\ 10E + 03  \end{array}$	100mV (1.00E-01)レンジ 1000mV (1.00E+00)レンジ 10 V (1.00E+01)レンジ 100 V (1.00E+02)レンジ 1000 V (1.00E+03)レンジ

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:VOLTage:DC:RANGe:AUTO <ON | OFF>

〔機能〕 DCV ファンクションのオート・レンジON/OFF設定

 $[ (\mathcal{N} \ni \mathsf{X} - \mathsf{P})$   $\langle \mathsf{ON} \mid \mathsf{OFF} \rangle$ 

ON struct 1 : DCV ファンクションのオート・レンジ ON OFF struct 0 : <math>DCV ファンクションのオート・レンジ OFF

[:SENSe]:VOLTage:DC:RANGe:AUTO?

[クエリの応答] "0" (OFF 時) "1" (ON時)

[:SENSe]:VOLTage:DC:DIGits {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 DCV ファンクションのレゾリューションの設定

【パラメータ】 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

 <数値>
 : 4.00 ~ 8.00 [桁]

 MINimum
 : 4.00 [桁]

 MAXimum
 : 8.00 [桁]

 DEFault
 : 7.00 [桁]

[:SENSe]:VOLTage:DC:DIGits? [MINimum | MAXimum | DEFault]

[クエリの応答] 固定小数点表記

オプション 指定時

MINimum : "4.00" MAXimum : "8.00" DEFault : "7.00"

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:VOLTage:DC:NPLCycles {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 DCV ファンクションの積分時間 (PLC)の設定

【パラメータ】 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : 電源周波数が50Hzのとき +5.00000E-05~+1.00000E+02

電源周波数が 60Hzのとき +6.00000E-05~+1.00000E+02 (設定ステップについては [表9-20] 、 [表9-22]

を参照)

MINimum : 電源周波数が50Hzのとき +5.00000E-05

電源周波数於 60Hzのとき +6.00000E-05

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E+02

電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E+02 DBFault : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E+01

電源周波数於 60Hzoとき +1.00000E+01

[:SENSe]:VOLTage:DC:NPLCycles? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション 指定時

MINimum : 電源周波数が50Hzのとき"+5.00000E-05"

電源周波数が 60Hzのとき "+6.00000E-05"

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E+02"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.00000E+02"

DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E+01" 電源周波数が 60Hzのとき "+1.00000E+01"

〔説明〕 DCV ファンクションの積分時間 (PLC)を設定します。

電源周波数により、設定ステップが異なるので注意して下さい。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:VOLTage:DC:APERture { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 DCV ファンクションの積分時間 (SEC)の設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> :電源周波数が50Hzのとき +1.00000E-06~+2.00000E+00

電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E-06~+1.66666E+00 (設定ステップについては [表9-21] 、 [表9-23]

を参照)

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E-06

電源周波数於 60Hzのとき +1.00000B-06

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき +2.00000E+00

電源周波数が 60Hzのとき +1.66666E+00 DBFault : 電源周波数が 50Hzのとき +2.00000E-01

電源周波数於 60Hzのとき +1.66666E-01

[:SENSe]:VOLTage:DC:APERture? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

(説明)

オプション 指定時

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E-06"

電源周波数が 60Hzのとき "+1.00000E-06"

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+2.00000E+00"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.66666E+00"

DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき "+2.00000E-01" 電源周波数が 60Hzのとき "+1.66666E-01"

DCV ファンクションの積分時間 (SEC)を設定します。 電源周波数により、設定ステップが異なるので注意して下さい。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:VOLTage:DC:PROTection <ON | OFF>

〔機能〕 DCV ファンクションの過電圧入力保護ON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

ON または 1 : DCV ファンクションの過電圧入力保護 ON OFF または 0 : DCV ファンクションの過電圧入力保護 OFF

[:SENSe]:VOLTage:DC:PROTection?

〔クエリの応答〕 "O" (OFF 時) "1" (ON時)

[:SBNSe]:VOLTage:DC:RATio <ON | OFF>

〔機能〕 レシオ測定のON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

ON または 1 : レシオ測定 ON OFF または 0 : レシオ測定 OFF

[:SBNSe]:VOLTage:DC:RATio?

〔クエリの応答〕 "O" (OFF 時) "1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:VOLTage:AC:RANGe {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault } (R6581のみ)

〔機能〕 ACV ファンクションのレンジ設定

〔パラメータ〕 {<数値> | MINimum | MAXimum | DBFault }

 <数値>
 : 1.00E-02 ~ 7.50E+02

 MINimum
 : 1.00E-02

 MAXimum
 : 7.50E+02

 DEFault
 : 1.00E+01

〔クエリ〕 [:SENSe]:VOLTage:AC:RANGe? [MINimum | MAXimum | DEFault]

[クエリの応答] 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+1.00E-02" MAXimum : "+7.50E+02" MINimum : "+1.00E+01" DEFault

〔説明〕 パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲によ

りレンジを決定します。

以下にパラメータ設定範囲と決定レンジを示します。

パラメータ設定範囲	決定レンジ
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	10mV (1.00E-02)レンジ 100mV (1.00E-01)レンジ 1000mV (1.00E+00)レンジ 10 V (1.00E+01)レンジ 100 V (1.00E+02)レンジ 750 V (7.5E+02)レンジ

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:VOLTage:AC:RANGe:AUTO <ON | OFF> (R6581のみ)

〔機能〕 ACV ファンクションのオート・レンジON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

ON state 1 : ACV  $J_{r}$ 

[クエリ] 「:SENSe]:VOLTage:AC:RANGe:AUTO?

·〔クエリの応答〕 "O" (OFF 時) "1" (ON時)

[:SENSe]:VOLTage:AC:DIGits {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault } (R6581のみ)

〔機能〕 ACV ファンクションのレゾリューションの設定

〔パラメータ〕 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

 <数値>
 : 4.00 ~ 6.00 [桁]

 MINimum
 : 4.00 [桁]

 MAXimum
 : 6.00 [桁]

 DEFault
 : 6.00 [桁]

[クエリ] [:SENSe]:VOLTage:AC:DIGits? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション 指定時

MINimum : "4.00" MAXimum : "6.00" DEFault : "6.00"

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:VOLTage:AC:NPLCycles {<数値> | MINimum | MAXimum | DBFault } (R6581のみ)

〔機能〕 ACV ファンクションの積分時間 (PLC)の設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : 電源周波数が 50Hzのとき +5.00000E-05~+1.00000E+02

電源周波数が 60Hzのとき +6.00000E-05~+1.00000E+02 (設定ステップについては [表9-20] 、 [表9-22]

を参照)

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき +5.00000E-05

電源周波数於60Hzのとき +6.00000E-05

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E+02

電源周波数於 60Hzのとき +1.00000E+02

DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E+01 電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E+01

[:SENSe]:VOLTage:AC:NPLCycles? [MINimum | MAXimum | DBFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション 指定時

MINimum : 電源周波数が50Hzのとき "+5.00000E-05"

電源周波数が 60Hzのとき "+6.00000E-05"

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E+02"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.00000E+02"

DBFault : 電源周波数が50Hzのとき "+1.00000E+01"

電源周波数於 60Hzoとき "+1.00000E+01"

〔説明〕 ACV ファンクションの積分時間 (PLC)を設定します。

電源周波数により、設定ステップが異なるので注意して下さい。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:VOLTage:AC:APERture { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault } (R6581のみ)

〔機能〕 ACV ファンクションの積分時間 (SEC)の設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E-06~+2.00000E+00

電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E-06~+1.66666E+00 (設定ステップについては [表9-21] 、 [表9-23]

を参照)

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E-06

電源周波数於 60Hzのとき +1.00000E-06

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき +2.00000E+00

電源周波数が 60Hzのとき +1.66666E+00 DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき +2.00000E-01

電源周波数於 60Hzのとき +1.66666E-01

[:SENSe]:VOLTage:AC:APERture? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション 指定時

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E-06"

電源周波数が 60Hzのとき "+1.00000E-06"

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+2.00000E+00"

電源周波数於60Hzoとき"+1.66666E+00"

DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき "+2.00000E-01"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.66666E-01"

〔説明〕 ACV ファンクションの積分時間 (SEC)を設定します。

電源周波数により、設定ステップが異なるので注意して下さい。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:VOLTage:AC:FILTer {FAST | MID | SLOW} (R6581のみ)

〔機能〕 ACV ファンクションの周波数帯域の設定

[パラメータ] {FAST | MID | SLOW}

FAST : FASTを選択 MID : MID を選択 SLOW : SLOWを選択

[クエリ] [:SENSe]:VOLTage:AC:FILTer?

[クエリの応答]

"FAST" (FAST選択時) "MID" (MID 選択時) "SLOW" (SLOW選択時)

[:SENSe]:VOLTage:AC:COUPling {AC | DC}

(R6581のみ)

〔機能〕 ACV ファンクションのカップリングの選択

[パラメータ] {AC | DC}

AC ' : AC を選択 DC : ACDC を選択

〔クエリ〕 [:SENSe]:VOLTage:AC:COUPling?

"AC" (AC 選択時) 〔クエリの応答〕

"DC" (ACDC 選択時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:VOLTage:AC:SUBMeasure {FREQuency | PERiod} (R6581のみ)

〔機能〕 ACV ファンクションの補助測定の選択

[パラメータ] {FREQuency | PERiod}

FREQuency : FREQUENCYを選択 PBRiod : PERIOD を選択

〔クエリ〕 [:SENSe]:VOLTage:AC:SUBMeasure?

[クエリの応答] "FREQ" (FREQUENCY選択時)
"PER" (PERIOD 選択時)

[:SENSe]:VOLTage:AC:SUBMeasure:STATe <ON | OFF> (R6581のみ)

〔機能〕 ACV ファンクションの補助測定のON/OFF設定

〔パラメータ〕 <ON OFF>

> ON または 1 : ACV ファンクションの補助測定 ONOFF または 0 : ACV ファンクションの補助測定 OFF

〔クエリ〕 [:SENSe]:VOLTage:AC:SUBMeasure:STATe?

"0" (OFF 時) 〔クエリの応答〕 "1" (ON時)

-9.14 SCPIコマンド・リファレンス

〔機能〕

2WΩファンクションのレンジ設定

〔パラメータ〕

{<数値>|MINimum |MAXimum |DEFault }

<数値> : 1.00E+01 ~ 1.00E+09 MINimum : 1.00E+01

MAXimum : 1.00E+01 MAXimum : 1.00E+09 DEFault : 1.00E+03

〔クエリ〕

[:SENSe]:RESistance:RANGe? [MINimum | MAXimum | DEFault]

[クエリの応答]

固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+1.00E+01"
MAXimum : "+1.00E+09"
DEFault : "+1.00E+03"

〔説明〕

パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲によ

りレンジを決定します。

パラメータ設定範囲	決定レンジ
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:RESistance:RANGe:AUTO <ON | OFF>

〔機能〕 2WΩファンクションのオート・レンジON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

[クエリ] [:SENSe]:RESistance:RANGe:AUTO?

[クエリの応答] "0" (OFF 時) "1" (ON時)

[:SENSe]:RESistance:DIGits { < 数值 > | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 2WΩファンクションのレゾリューションの設定

〔パラメータ〕 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : 4.00 ~ 8.00 [桁]

MINimum : 4.00 [桁]

MAXimum : 8.00 [桁]

DEFault : 7.00 [桁]

[:SENSe]:RESistance:DIGits? [MINimum | MAXimum | DEFault]

[クエリの応答] 固定小数点表記

オプション 指定時

MINimum : "4.00" MAXimum : "8.00" DEFault : "7.00"

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:RESistance:NPLCycles {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 2WΩファンクションの積分時間 (PLC)の設定

【パラメータ】 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

< 数値 > : 電源周波数が 50Hzのとき +5.00000E-05~+1.00000E+02

電源周波数 # 60Hzのとき +6.00000E-05~+1.00000E+02 (設定ステップについては [表9-20] 、 [表9-22]

を参照)

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき +5.00000E-05

電源周波数が60Hzのとき +6.00000E-05

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E+02

電源周波数於 60Hzのとき +1.00000E+02 DBFault : 電源周波数於 50Hzのとき +1.00000E+01

電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E+01

[クエリ] [:SENSe]:RESistance:NPLCycles? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション指定時 M!Nimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+5.00000E-05"

電源周波数於 60Hzのとき "+6.00000E-05"

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E+02"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.00000E+02"

DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E+01"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.00000E+01"

〔説明〕 2WΩ ファンクション の積分時間 (PLC)を設定します。

電源周波数により、設定ステップが異なるので注意して下さい。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:RESistance:APERture { <数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 2WΩファンクションの積分時間 (SEC)の設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000B-06~+2.00000E+00

電源周波数度 60Hzのとき +1.00000E-06~+1.66666E+00 (設定ステップについては [表9-21] 、 [表9-23]

を参照)

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E-06

電源周波数於 60Hzのとき +1.00000E-06

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき +2.00000E+00

電源周波数が 60Hzのとき +1.66666E+00 DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき +2.00000E-01

電源周波数が 60Hzのとき +1.66666E-01

[:SENSe]:RESistance:APERture? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション指定時 MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E-06"

電源周波数於 60Hzoとき "+1.00000E-06"

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+2.00000E+00"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.66666E+00"

DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき "+2,00000E-01"

電源周波数於60Hzのとき"+1.66666E-01"

〔説明〕 2WΩファンクションの積分時間 (SEC)を設定します。

電源周波数により、設定ステップが異なるので注意して下さい。

[:SENSe]:RESistance:OCOMpensated <ON | OFF>

「機能」 2WΩファンクションのオフセット電圧補正機能ON/OFF設定

 $[ \mathcal{N} \ni \mathcal{V} - \mathcal{P} ]$  <0N | OFF>

ON state 1 :  $2W\Omega$   $\mathcal{D}$   $\mathcal{$ 

[:SENSe]:RESistance:OCOMpensated?

〔クエリの応答〕 "O" (OFF 時)

"1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:RESistance:RANGe:LIMit { < レンジ 下限値> | MINimum | MAXimum | DEFault } , { < レンジ 上限値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕

2WΩファンクションのレンジの移動範囲の設定

〔パラメータ〕

{<レンジ 下限値> | MINimum | MAXimum | DEFault } , {<レンジ 上限値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

< レンシ 下限値>: 1.00E+01 ~ 1.00E+09

MINimum : +1.00E+01 MAXimum : +1.00E+09 DEFault : +1.00E+01

<レンジ 上限値>: 1.00E+01 ~ 1.00E+09

MINimum : +1.00E+01 MAXimum : +1.00E+09 DEFault : +1.00E+09

〔クエリ〕

[:SENSe]:RESistance:RANGe:LIMit? [MINimum | MAXimum | DEFault]
, [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕

固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+1.00E+01"

MAXimum : "+1.00E+01"

DEFault : "+1.00E+01"

MINimum : "+1.00E+01"

MAXimum : "+1.00E+01"

DEFault : "+1.00E+09"

[説明]

パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲によ りレンジを決定します。

パラメータ設定範囲	決定レンジ
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:RESistance:POWer {HI | LOW }

〔機能〕 2WΩファンクションの HI/LOW パワーの選択

〔パラメータ〕 {HI | LOW }

HI : HIを選択 LOW : LOW を選択

[クエリ] [:SENSe]:RESistance:POWer?

"HI" (HI 選択時)
"LOW" (LOW選択時) [クエリの応答]

[:SBNSe]:RBSistance:PROTection <ON | OFF>

〔機能〕 2WΩファンクションの過電圧入力保護ON/OFF設定

[パラメータ] <ON OFF>

ON または 1 : 2WΩファンクションの過電圧入力保護 ON OFF または 0 :  $2W\Omega$ ファンクションの過電圧入力保護 OFF

〔クエリ〕 [:SENSe]:RESistance:PROTection?

[クエリの応答] "O" (OFF 時) "1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:FRESistance:RANGe {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 4₩Ωファンクションのレンジ設定

〔パラメータ〕 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : 1.00B+01 ~ 1.00B+09 MINimum : 1.00B+01

MINimum : 1.00E+01 MAXimum : 1.00E+09 DEFault : 1.00E+03

[:SENSe]:FRESistance:RANGe? [MINimum | MAXimum | DEFault]

[クエリの応答] 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+1.00E+01" MAXimum : "+1.00E+09" DEFault : "+1.00E+03"

[説明] パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲によ

りレンジを決定します。

パラメータ設定範囲	決定レンジ
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:FRESistance:RANGe:AUTO <ON | OFF>

〔機能〕  $4W\Omega$ ファンクションのオート・レンジON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

[クエリ] [:SENSe]:FRESistance:RANGe:AUTO?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

[:SENSe]:FRESistance:DIGits {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 4WΩファンクションのレゾリューションの設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

 <数値>
 : 4.00 ~ 8.00 [桁]

 MINimum
 : 4.00 [桁]

 MAXimum
 : 8.00 [桁]

 DEFault
 : 7.00 [桁]

[クエリ] [:SENSe]:FRESistance:DIGits? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション 指定時

MINimum : "4.00" MAXimum : "8.00" DEFault : "7.00"

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:FRESistance:NPLCycles { < 数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕

4WΩファンクションの積分時間 (PLC)の設定

[パラメータ]

 $\{<$ 数値> | MINimum | MAXimum | DEFault  $\}$ 

< 数値 > :電源周波数が50Hzのとき+5.00000E-05~+1.00000E+02

を参照)

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき +5.00000E-05

電源周波数於 60Hzoとき +6.00000E-05

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E+02

電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E+02 DBFault : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E+01

電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E+01

[クエリ]

[:SENSe]:FRESistance:NPLCycles? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション指定時 MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+5.00000E-05"

電源周波数が 60Hzのとき "+6.00000E-05"

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E+02"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.00000E+02"

DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E+01"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.00000E+01"

〔説明〕  $4W\Omega$ ファンクションの積分時間 (PLC)を設定します。

電源周波数により、設定ステップが異なるので注意して下さい。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:FRESistance:APERture {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 4WΩファンクションの積分時間 (SEC)の設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

< 数値 > ' : 電源周波数が50Hzのとき +1.00000E-06~+2.00000E+00

電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E-06~+1.66666E+00 (設定ステップについては [表9-21] 、 [表9-23]

を参照)

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E-06

電源周波数於 60Hzのとき +1.00000E-06

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき +2.00000E+00

電源周波数が 60Hzのとき +1.66666E+00 DEFault :電源周波数が 50Hzのとき +2.00000E-01

電源周波数於 60Hzのとき +1.66666E-01

[:SENSe]:FRESistance:APERture? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション 指定時

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E-06"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.00000E-06"

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+2.00000B+00"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.66666B+00"

DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき "+2.00000B-01" 電源周波数が 60Hzのとき "+1.66666E-01"

〔説明〕  $4W\Omega$ ファンクションの積分時間 (SEC)を設定します。

電源周波数により、設定ステップが異なるので注意して下さい。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:FRESistance:SOURce {OCOMpensated | CHECk }

[機能] 4WΩファンクションのオフセット電圧補正機能と4WΩチェックの選択

[パラメータ] {OCOMpensated | CHECk }

OCOMpensated: OHM COMPを選択 CHECk : 4WΩチェックを選択

[クエリ] [:SENSe]:FRESistance:SOURce?

[クエリの応答] "OCOM"(オフセット電圧補正機能を選択時)

"CHEC" (4WΩチェックを選択時)

[:SENSe]:FRESistance:SOURce:STATe <ON | OFF>

〔機能〕 4WΩファンクションの付加機能 ("OHM COMP","4Wfェック")ON/OFF設定

〔パラメータ〕 <ON OFF>

ON または 1 :  $4W\Omega$ ファンクションの付加機能 ONOFF または 0 :  $4W\Omega$ ファンクションの付加機能 OFF

〔クエリ〕 [:SENSe]:FRESistance:SOURce:STATe?

〔クエリの応答〕 "O" (OFF 時) "1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SBNSe]:FRBSistance:RANGe:LIMit { < レンジ 下限値> | MINimum | MAXimum | DBFault } , { < レンジ 上限値> | MINimum | MAXimum | DBFault }

〔機能〕 4₩Ωファンクションのレンジの移動範囲の設定

【ペラメータ】 { < レンジ 下限値 > MINimum | MAXimum | DEFault } , { < レンジ 上限値 > MINimum | MAXimum | DEFault }

< レンシ 下限値>: 1.00E+01 ~ 1.00E+09

MINimum : +1.00E+01 MAXimum : +1.00E+09 DEFault : +1.00E+01

< レンジ 上限値>: 1.00E+01 ~ 1.00E+09

MINimum : +1.00E+01 MAXimum : +1.00E+09 DEFault : +1.00E+09

[クエリ] [:SENSe]:FRESistance:RANGe:LIMit? [MINimum | MAXimum | DEFault]

,[MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+1.00E+01"
MAXimum : "+1.00E+09"
DEFault : "+1.00E+01"
MINimum : "+1.00E+01"
MAXimum : "+1.00E+09"
DEFault : "+1.00E+09"

[説明] パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲によ

りレンジを決定します。

パラメータ設定範囲	決定レンジ
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

# 9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:FRESistance:POWer {HI | LOW }

(機能) 4WΩファンクションの HI/LOW パワーの選択

〔パラメータ〕

{HI | LOW } HI : HI を選択 LOW : LOW を選択

〔クエリ〕 [:SENSe]:FRESistance:POWer?

"HI" (HI選択時)
"LOW" (LOW選択時) [クエリの応答]

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:CURRent:DC:RANGe {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕

DCIファンクションのレンジ設定

[パラメータ]

{<数値>|MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : 1.00E-07 ~ 1.00E+00

MINimum

: 1.00E-07

MAXimum

: 1.00E+00

DEFault : 1.00E-02

[クエリ] [:SENSe]:CURRent:DC:RANGe? [MINimum | MAXimum | DBFault]

[クエリの応答]

固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+1.00E-07" MAXimum : "+1.00E+00"

DEFault

: "+1.00E-02"

〔説明〕

パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲によ りレンジを決定します。

パラメータ設定範囲	決定レンジ
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	100 nA (1.00E-07) ννή 1000 nA (1.00E-06) ννή 10 μ A (1.00E-05) ννή 100 μ A (1.00E-04) ννή 1000 μ A (1.00E-03) ννή 10 mA (1.00E-02) ννή 10 mA (1.00E-01) ννή 100 mA (1.00E-01) ννή

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:CURRent:DC:RANGe:AUTO <ON | OFF>

〔機能〕 DCI ファンクションのオート・レンジON/OFF設定

(パラメータ) <ON | OFF>

[クエリ] 「:SENSel:CURRent:DC:RANGe:AUTO?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

[:SENSe]:CURRent:DC:DIGits {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 DCI ファンクションのレゾリューションの設定

〔パラメータ〕 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

 <数值>
 : 4.00 ~ 7.00 (桁)

 MINimum
 : 4.00 (桁)

 MAXimum
 : 7.00 (桁)

DEFault : 6.00 〔桁〕

[:SENSe]:CURRent:DC:DIGits? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション 指定時

MINimum : "4.00" MAXimum : "7.00" DEFault : "6.00"

9.14 SCP[コマンド・リファレンス

[:SENSe]:CURRent:DC:NPLCycles {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 DCI ファンクションの積分時間 (PLC)の設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : 電源周波数が50Hzのとき +5.00000E-05~+1.00000E+02

電源周波数が 60Hzのとき +6.00000E-05~+1.00000E+02 (設定ステップについては [表9-20] 、 「表9-22]

を参照)

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき +5.00000E-05

電源周波数が 60Hzのとき +6.00000E-05

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E+02

電源周波数が60Hzのとき +1.00000E+02 DBFault : 電源周波数が50Hzのとき +1.00000E+01

電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E+01

[:SENSe]:CURRent:DC:NPLCycles? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション 指定時

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+5.00000E-05"

電源周波数於 60Hzのとき "+6.00000E-05"

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E+02"

電源周波数が 60Hzのとき "+1.00000E+02": 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E+01"

DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E+01" 電源周波数が 60Hzのとき "+1.0000E+01"

〔説明〕 DCI ファンクションの積分時間 (PLC)を設定します。

電源周波数により、設定ステップが異なるので注意して下さい。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:CURRent:DC:APERture { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕

DCI ファンクションの積分時間 (SEC)の設定

[パラメータ]

{<数値>|MINimum |MAXimum |DEFault }

<数値>: 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E-06~+2.00000E+00

電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E-06~+1.66666E+00 (設定ステップについては [表9-21] 、 [表9-23]

を参照)

MINimum :電源周

: 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E-06 電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E-06

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき +2.0000E+00

電源周波数が 60Hzのとき +1.66666E+00

DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき +2.00000E-01

電源周波数於 60Hzのとき +1.66666E-01

〔クエリ〕

[:SENSe]:CURRent:DC:APERture? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション指定時 MINimum

:電源周波数が50Hzのとき"+1.00000E-06"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.00000E-06"

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+2.00000E+00"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.66666B+00"

DEFault : 電源周波数が50Hzのとき "+2.00000B-01"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.66666E-01"

〔説明〕

DCI ファンクションの積分時間 (SEC)を設定します。

電源周波数により、設定ステップが異なるので注意して下さい。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:CURRent:AC:RANGe {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault } (R6581のみ)

〔機能〕

ACI ファンクションのレンジ設定

[パラメータ]

{<数値>|MINimum |MAXimum |DEFault }

<数値> : 1.00E-04 ~ 1.00E+00 MINimum : 1.00E-04

MAXimum : 1.00E+00 DEFault : 1.00E-02

[クエリ] [:SENSe]:CURRent:AC:RANGe? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕

固定小数点型指数表記

オプション 指定時

: "+1.00E-04" : "+1.00E+00" MINimum MAXimum : "+1.00E-02" DEFault

[説明]

パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲によ

りレンジを決定します。

パラメータ設定範囲	決定レンジ
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	100 μ A (1.00E-04)レンヴ 1000 μ A (1.00E-03)レンヴ 10 mA (1.00E-02)レンヴ 100 mA (1.00E-01)レンヴ 1000 mA (1.00E+00)レンヴ

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:CURRent:AC:RANGe:AUTO <ON | OFF> (R6581のみ)

〔機能〕

ACI ファンクションのオート・レンジON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

ON = that 1 : ACIファンクションのオート・レンジ ON OFF short 0 : ACIファンクションのオート・レンジ OFF

〔クエリ〕

[:SENSe]:CURRent:AC:RANGe:AUTO?

〔クエリの応答〕 "O" (OFF 時)

"1" (ON時)

[:SENSe]:CURRent:AC:DIGits { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault } (R6581のみ)

〔機能〕

ACI ファンクションのレゾリューションの設定

[パラメータ]

 $\{<$ 数値> | MINimum | MAXimum | DEFault  $\}$ 

 <数値>
 : 4.00 ~ 6.00 [桁]

 MINimum
 : 4.00 [桁]

 MAXimum
 : 6.00 [桁]

 DEFault
 : 6.00 [桁]

〔クエリ〕

[:SENSe]:CURRent:AC:DIGits? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション 指定時

MINimum : "4.00" MAXimum : "6.00" DEFault : "6.00"

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:CURRent:AC:NPLCycles {<数值> | MINimum | MAXimum | DEFault }| (R65810A)

〔機能〕 ACI ファンクションの積分時間 (PLC)の設定

[パラメータ]  $\{<$ 数値> | MINimum | MAXimum | DEFault  $\}$ 

< 数値> : 電源周波数が 50Hzのとき +5.00000E-05~+1.00000E+02

> 電源周波数於 60Hzのとき +6.00000E-05~+1.00000E+02 (設定ステップについては[表9-20]、[表9-22]

を参照)

:電源周波数が50Hzのとき +5.00000E-05 MINimum

電源周波数於 60Hzのとき +6.00000E-05

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E+02

電源周波数於 60Hzのとき +1.00000E+02

DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E+01 電源周波数於 60Hzのとき +1.00000E+01

[クエリ] [:SENSe]:CURRent:AC:NPLCycles? [MINimum | MAXimum | DEFault]

[クエリの応答] 固定小数点表記

> オプション指定時 MINimum :電源周波数於50Hzoとき"+5.00000E-05"

電源周波数於 60Hzのとき "+6.00000B-05": 電源周波数於 50Hzのとき "+1.00000B+02" MAXimum

電源周波数於 60Hzoとき "+1.00000E+02"

DEFault : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E+01"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.00000E+01"

(説明) ACI ファンクションの積分時間 (PLC)を設定します。

電源周波数により、設定ステップが異なるので注意して下さい。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:CURRent:AC:APERture { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault } (R6581のみ)

〔機能〕 ACI ファンクションの積分時間 (SEC)の設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

< 数値 > : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E-06~+2.00000E+00

電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E-06~+1.66666E+00 (設定ステップについては [表9-21] 、 [表9-23]

を参照)

MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき +1.00000E-06

電源周波数が 60Hzのとき +1.00000E-06

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき +2.00000E+00

電源周波数が 60Hzのとき +1.66666E+00 DBFault :電源周波数が 50Hzのとき +2.00000E-01

電源周波数於 60Hzoとき +1.66666E-01

[:SENSe]:CURRent:AC:APERture? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション指定時 MINimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+1.00000E-06"

電源周波数が 60Hzのとき "+1.00000E-06"

MAXimum : 電源周波数が 50Hzのとき "+2.00000E+00"

電源周波数於 60Hzのとき "+1.66666E+00" DEFault :電源周波数於 50Hzのとき "+2.00000E-01"

電源周波数が 60Hzのとき "+1.66666E-01"

〔説明〕 ACI ファンクションの積分時間 (SEC)を設定します。

電源周波数により、設定ステップが異なるので注意して下さい。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:CURRent:AC:FILTer {FAST | MID | SLOW} (R6581のみ)

〔機能〕 ACIファンクションの周波数帯域の設定

[パラメータ] {FAST | MID | SLOW}

FAST : FASTを選択 : MID を選択 MID : SLOWを選択 SLOW

[クエリ] [:SENSe]:CURRent:AC:FILTer?

[クエリの応答]

"FAST"(FAST選択時) "MID"(MID選択時) "SLOW"(SLOW選択時)

[:SENSe]:CURRent:AC:COUPling {AC | DC}

(R6581のみ)

ACI ファンクションのカップリングの選択 〔機能〕

[パラメータ] {AC | DC}

> : AC を選択 AC

DC : ACDC を選択

〔クエリ〕 [:SENSe]:CURRent:AC:COUPling?

"AC" (AC 選択時) 〔クエリの応答〕

"DC" (ACDC 選択時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:CURRent:AC:SUBMeasure {FREQuency | PERiod} (R6581のみ)

〔機能〕 ACIファンクションの補助測定の選択

[パラメータ] {FREQuency | PERiod}

FREQuency : FREQUENCYを選択 PERIOD : PERIOD を選択

〔クエリ〕 [:SENSe]:CURRent:AC:SUBMeasure?

[クエリの応答] "FREQ" (FREQUENCY選択時)
"PER" (PERIOD 選択時)

[:SENSe]:CURRent:AC:SUBMeasure:STATe <ON | OFF> (R6581のみ)

〔機能〕 ACI ファンクションの補助測定のON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

ON または 1 : ACI ファンクションの補助測定 ON OFF または 0 : ACI ファンクションの補助測定 OFF

〔クエリ〕 [:SENSe]:CURRent:AC:SUBMeasure:STATe?

"0" (OFF 時) 〔クエリの応答〕 "1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:FREQuency:VOLTage:RANGe { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault} | (R658104)

〔機能〕

周波数ファンクションの測定ソース(電圧)のレンジ設定

〔パラメータ〕

{<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

 <数値>
 : 1.00E-02 ~ 7.50E+02

 MINimum
 : 1.00E-02

 MAXimum
 : 7.50E+02

 DBFault
 : 1.00E+01

〔クエリ〕

[:SENSe]:FREQuency:VOLTage:RANGe? [MINimum | MAXimum | DEFault]

[クエリの応答]

固定小数点型指数表記

オプション 指定時

: "+1.00E-02" : "+7.50E+02" MINimum MAXimum DEFault : "+1.00E+01"

〔説明〕

パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲によ りレンジを決定します。

パラメータ設定範囲	決定レンジ
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10mV (1.00E-02)レンジ 100mV (1.00E-01)レンジ 1000mV (1.00E+00)レンジ 10 V (1.00E+01)レンジ 100 V (1.00E+02)レンジ 750 V (7.5E+02)レンジ

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:FREQuency:CURRent:RANGe { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault} | (R658104)

[機能] 周波数ファンクションの測定ソース(電流)のレンジ設定

【パラメータ】 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : 1.00E-04 ~ 1.00E+00

MINimum : 1.00E-04 MAXimum : 1.00E+00 DEFault : 1.00E-02

[(クエリ) [:SENSe]:FREQuency:CURRent:RANGe? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+1.00E-04" MAXimum : "+1.00E+00" DEFault : "+1.00E-02"

[説明] パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲によ

りレンジを決定します。

以下にパラメータ設定範囲と決定レンジを示します。

パラメータ設定範囲	決定レンジ
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	E-03

[:SENSe]:FREQuency:RANGe:AUTO 〈ON | OFF〉 (R6581のみ)

〔機能〕 周波数ファンクションの測定ソース (電圧および電流)のオート・

レンジON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

ON または 1 : 周波数ファンクション の測定ソース のオート•レンシ ON OFF または 0 : 周波数ファンクション の測定ソース のオート•レンシ OFF

[:SENSe]:FREQency:RANGe:AUTO?

[クエリの応答] "0" (OFF 時) "1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:FREQuency:APERture {<数值 | MINimum | MAXimum | DEFault } (R6581のみ)

〔機能〕 周波数ファンクションの積分時間 (SEC)の設定

{<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault } [パラメータ]

<数値> : +1.00000E-04~+1.00000E+00

: +1.00000E-04 MINimum MAXimum : +1.00000E+00 DEFault : +1.00000E-01

[(クエリ] [:SENSe]:FREQuency:APERture? [MINimu | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション指定時 MINimum : "+1.00000E-04"
MAXimum : "+1.00000E+00"
DEFault : "+1.00000E-01" DEFault : "+1.00000E-01"

〔説明〕 周波数ファンクションの積分時間 (SEC)を設定します。

以下に、パラメータ設定範囲と決定される積分時間を示します。

パラメータ設定範囲(SEC)	決定される 積分時間(SBC)
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	+1.00000E-04 +1.00000E-03 +1.00000E-02 +1.00000E-01 +1.00000E-00

9.14 SCPTコマンド・リファレンス

[:SENSe]:FREQuency:LEVel {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault } (R6581のみ)

周波数ファンクションのトリガ・レベルの設定 〔機能〕

[パラメータ] <数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : -500 ~ +500 〔%〕

20 [%] ステップ

MINimum : -500 (%) MAXimum : +500 (%) DEFault 0 (%) :

〔クエリ〕 [:SENSe]:FREQuency:LEVel? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 整数値(-500~+500)

オプション 指定時

: "-500" (%) MINimum : "500" (%) MAXimum : " 0" (%) DEFault

[:SENSe]:FREQuency:COUPling {AC | DC} (R6581のみ)

〔機能〕 周波数ファンクションのカップリング選択

[パラメータ] {AC | DC}

AC : AC を選択

: ACDC を選択

[クエリ] [:SENSe]:FREQuency:COUPling?

"AC" (AC 選択時) [クエリの応答] "DC" (ACDC 選択時)

[:SENSe]:FREQuency:SOURce {VOLTage | CURRent } (R6581のみ)

〔機能〕 周波数ファンクションの測定ソースの選択

[パラメータ] {VOLTage | CURRent }

VOLTage : 電圧を選択 CURRent : 電流を選択

[クエリ] [:SENSe]:FREQuency:SOURce?

"VOLT"(電圧選択時)
"CURR"(電流選択時) 〔クエリの応答〕

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:PERiod:VOLTage:RANGe {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault } (R6581のみ)

〔機能〕

周期ファンクションの測定ソース(電圧)のレンジ設定

〔パラメータ〕

{<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

 <数値>
 : 1.00E-02 ~ 7.50E+02

 MINimum
 : 1.00E-02

 MAXimum
 : 7.50E+02

 DBFault
 : 1.00E+01

[クエリ]

[:SENSe]:PERiod:VOLTage:RANGe? [MINimum | MAXimum | DEFault]

[クエリの応答]

固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+1.00E-02" MAXimum : "+7.50E+02" DEFault : "+1.00E+01"

〔説明〕

パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲によりレンジを決定します。

パラメータ設定範囲	決定レンジ
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10mV (1.00E-02)レンジ 100mV (1.00E-01)レンジ 1000mV (1.00E+00)レンジ 10 V (1.00E+01)レンジ 100 V (1.00E+02)レンジ 750 V (7.5E+02)レンジ

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:PERiod:CURRent:RANGe { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault } (R658104)

[機能]

周期ファンクションの測定ソース(電流)のレンジ設定

〔パラメータ〕

{<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値>: 1.00E-04 ~ 1.00E+00

MINimum MAXimum

: 1.00E-04 : 1.00E+00

DEFault

: 1.00E-02

〔クエリ〕

[:SENSe]:PERiod:CURRent:RANGe? [MINimum | MAXimum | DEFault]

[クエリの応答]

固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum

: "+1.00E-04"

MAXimum

: "+1.00E+00"

DEFault

: "+1.00E-02"

〔説明〕

パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲によ りレンジを決定します。

以下にパラメータ設定範囲と決定レンジを示します。

パラメータ設定範囲	決定レンジ
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	100 μ A (1.00E-04) νンヴ 1000 μ A (1.00E-03) νンヴ 10 mA (1.00E-02) νンヴ 100 mA (1.00E-01) νンヴ 1000 mA (1.00E+00) νンヴ

[:SENSe]:PERiod:RANGe:AUTO <ON | OFF>

(R6581のみ)

〔機能〕

周期ファンクションの測定ソース(電圧および電流)のオート・レ ンジON/OFF設定

[パラメータ]

<ON OFF>

ON または 1 : 周期ファンクション の測定ソース のオート・レンジ ON OFF または 0 :周期ファンクション の測定ソース のオート・レンジ OFF

〔クエリ〕

[:SENSe]:PERiod:RANGe:AUTO?

〔クエリの応答〕

"0" (OFF 時) "1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:PERiod:APERture { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault } (R6581のみ)

〔機能〕 周期ファンクションの積分時間 (SEC)の設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : +1.00000E-04~+1.00000E+00 MINimum : +1.00000E-04

MINimum : +1.00000E-04 MAXimum : +1.00000E+00 DEFault : +1.00000E-01

[:SENSe]:PERiod:APERture? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点表記

オプション指定時 MINimum : "+1.00000E-04"

MAXimum : "+1.00000E+00" DEFault : "+1.00000E-01"

[説明] 周期ファンクションの積分時間 (SEC)を設定します。 以下に、パラメータ設定範囲と決定される積分時間を示します。

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:PERiod:LEVel {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault } (R6581のみ)

[機能] 周期ファンクションのトリガ・レベルの設定

〔パラメータ〕 <数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : -500 ~ +500 〔%〕

20 [%] ステップ

MINimum MAXimum

: -500 (%) : +500 (%) : 0 (%) DEFault.

〔クエリ〕 [:SBNSe]:PERiod:LEVel? [MINimum | MAXimum | DBFault]

[クエリの応答] 整数値(-500~+500)

オプション 指定時

: "-500" [%] : "500" [%] : "0" [%] MINimum MAXimum

DEFault

[:SENSe]:PERiod:COUPling {AC | DC} (R6581のみ)

〔機能〕 周期ファンクションのカップリング選択

〔パラメータ〕 {AC | DC}

AC : AC を選択

DC : ACDC を選択

〔クエリ〕 [:SENSe]:PERiod:COUPling?

[クエリの応答] "AC" (AC 選択時) "DC" (ACDC 選択時)

[:SENSe]:PERiod:SOURce {VOLTage | CURRent } (R6581のみ)

〔機能〕 周期ファンクションの測定ソースの選択

[パラメータ] {VOLTage | CURRent }

VOLTage : 電圧を選択 CURRent : 電流を選択

〔クエリ〕 [:SENSe]:PERiod:SOURce?

〔クエリの応答〕 "VOLT"(電圧選択時)

"CURR" (電流選択時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[:SENSe]:ZERO:AUTO <ON | OFF>

〔機能〕

オート・ゼロのON/OFF設定

〔パラメータ〕

<ON | OFF>
ON または 1 : オート・ゼロ ON
OFF または 0 : オート・ゼロ OFF

〔クエリ〕

[:SENSe]:ZERO:AUTO?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

[:SENSe]:ITEMperature?

〔機能〕

内部温度測定のクエリ

〔クエリの応答〕

"  $\pm \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$  E  $+ \triangle \triangle$  "

--- 0.~9999. の1~3桁の数字+小数点

[:SENSe]:LFREquency?

〔機能〕

電源周波数測定のクエリ

〔クエリの応答〕

"50Hz" (50Hzの時) "60Hz" (60Hzの時)

# (11) STATUSサブシステム


:STATus:MEASurement:EVENt?

〔機能〕

メジャメント・イベント・レジスタのクエリ

〔クエリの応答〕 整数値

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



(説明)

メジャメント・イベント・レジスタの値を文字列形式で出力設定します。


:STATus:MEASurement:ENABle < 数値 >

〔機能〕

メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタの設定

[パラメータ]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



〔クエリ〕

:STATus:MEASurement:ENABle?

〔クエリの応答〕 整数値


9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:STATus:QUEStionable:EVENt?

[機能]

クエッショナル・イベント・レジスタのクエリ

〔クエリの応答〕 整数値



〔説明〕


クウェッショナル・イベント・レジスタの値を文字列形式で出力設定 します。

:STATus:QUEStionable:ENABle <数值 >

〔機能〕

クエッショナル・イベント・イネーブル・レジスタの設定

[パラメータ]



〔クエリ〕

:STATus:QUEStionable:ENABle?

〔クエリの応答〕 整数値


9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:STATus:OPERation:EVENt?

〔機能〕

オペレーション・イベント・レジスタのクエリ

〔クエリの応答〕 整数値




:STATus:OPERation:ENABle < 数值 >

[機能]

オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタの設定

[パラメータ]



〔クエリ〕 :STATus:OPERation:ENABle?

〔クエリの応答〕 整数値

# 9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:STATus:PRESet

〔機能〕 メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタ、 クエッショナブル・イベント・イネーブル・レジスタ、オペレーション・イベント

•イネーブル•レシスタ の初期化

〔パラメータ〕 なし

:STATus:QUEue:CLEar

〔機能〕 エラー・キューの初期化

〔パラメータ〕 なし

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

### (12) SYSTEMサブシステム

:SYSTem:GPIB:DELImiter:STRing {COMMa | SPACe | CRLF}

〔機能〕 ストリング・デリミタの設定

 $[\mathcal{N} \ni \mathcal{A} - \mathcal{A}]$  {COMMa | SPACe | CRLF}

 COMMa
 : カンマ(,) を選択

 SPACe
 : スペース()を選択

 CRLF
 : CR/LF を選択

[クエリ] :SYSTem:GPIB:DBLImiter:STRing?

〔クエリの応答〕 "COMM" (カンマ選択時)

"SPAC" (スペース選択時)
"CRLF" (CR/LF 選択時)

:SYSTem:GPIB:DELImiter:BLOCk {CRLF | LF | EOI | LFEOi }

〔機能〕 ブロック・デリミタの設定

 $[\mathcal{N} \supset \mathcal{I} - \mathcal{I}]$  {CRLF | LF | EOI }

CRLF : CR/LF を選択

 LF
 : LFを選択

 BOI
 : BOI を選択

 LFEOi
 : LF+BOIを選択

[クエリ] :SYSTem:GPIB:DELImiter:BLOCk?

[クエリの応答] "CRLF" (CR/LF 選択時)

"LF " (LF 選択時) "BOI" (BOI 選択時) "LFEO" (LFおよびBOI)

:SYSTem:BBEPer:STATe <ON | OFF>

〔機能〕 ブザーのON/OFF設定

 $[ (\mathcal{N} \supset \mathcal{V} - \mathcal{P})$   $\langle ON \mid OFF \rangle$ 

ON state 1 : 7 fine ON OFF state 0 : 7 fine OFF

〔クエリ〕 :SYSTem:BBBPer:STATe?

〔クエリの応答〕 "O" (OFF 時) "1" (ON時)

9 - 255

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:SYSTem: ERRor?

〔機能〕

エラーのクエリ

〔クエリの応答〕 ±○○○、"コメント" エラー番号

〔例〕 シンタックス・エラー

-102, "Syntax error"

〔説明〕

エラーの内容を文字列形式で出力設定します。

:SYSTem:VERSion?

〔機能〕 SCPIバージョンのクエリ

〔クエリの応答〕 "1991.0"

:SYSTem:DATE <年 >, <月>, < 日 >

〔機能〕 年月日の設定

〔パラメータ〕 〈年〉,〈月〉,〈日〉

<年> : 1980~2079 <月> : 1 ~ 12 <日> : 1 ~ 31

〔クエリ〕 :SYSTem:DATE?

[クエリの応答] "  $\underline{\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc}/\underline{\triangle}/\underline{\square}$ " 日 "

〔例〕1999年12月31日の場合: "1999/12/31"

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:SYSTem:TIME <時間 >, <分>, < 秒 >

〔機能〕 時間の設定

〔パラメータ〕 〈時間〉,〈分〉,〈秒〉

 〈時間〉
 : 0 ~ 23

 〈分〉
 : 0 ~ 59

 〈秒〉
 : 0 ~ 59

〔クエリ〕 :SYSTem:TIME?

 $[ クエリの応答] ~~ \underline{\bigcirc\bigcirc} : \underline{\triangle\triangle} : \underline{\Box\Box} ~~ \\ \overline{b} ~~ \overline{b} ~~ \\ \hline$ 

〔例〕午後1時30分59秒の場合: "13:30:59"

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

# (13) TRACE サブシステム

:TRACe:STATe <ON | OFF>

〔機能〕 測定データ・ストアのON/OFF設定

〔パラメータ〕

<ON | OFF>
ON または 1 : データ・ストア ON
OFF または 0 : データ・ストア OFF

[クエリ] :TRACe:STATe?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

:TRACe:CLEar

内部メモリのデータ部の初期化 〔機能〕

[パラメータ] なし

:TRACe:BCONtrol {FULL | PRETrigger}

〔機能〕 データ・ストア終了条件の設定

〔パラメータ〕 {FULL | PRETrigger}

FULL : バッファ・フルを選択

PRETrigger: プリトリガを選択

[クエリ] :TRACe:BCONtrol?

〔クエリの応答〕 "FULL" (バッファ・フル選択時)

"PRET" (プリトリガ選択時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:TRACe:BCONtrol:PRETrigger {MANual | BUS | EXTernal}

〔機能〕 プリトリガのソース設定

[パラメータ] {MANual | BUS | EXTernal}

MANual : MANUALを選択 BUS : BUS を選択

EXTernal : EXTERNALを選択

[クエリ] :TRACe:BCONtrol:PRETrigger?

〔クエリの応答〕 "MAN" (MANUAL選択時)

"BUS" (BUS 選択時)
"EXT" (EXTERNAL選択時)

:TRACe:POINts  $\{<$ 数值> | MINimum | MAXimum | DEFault  $\}$ 

〔機能〕 ストア・データ数の設定

(パラメータ) {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault } <数値> 1~10000 〔個〕

(クエリ) :TRACe:POINts? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 整数値("1"~"10000")

オプション 指定時

MINimum : " 1"
MAXimum : " 10000"
DEFault : " 1000"

9.14 SCP[コマンド・リファレンス

:TRACe:NUMBer {<数値1> | MINimum | MAXimum | DEFault, <数値2> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 内部メモリのリコール範囲設定

[パラメータ] {<数値1> | MINimum | MAXimum | DEFault,

<数値2>|MINimum |MAXimum |DEFault }

<数値1> : -9999 ~ +9999

MINimum : -9999 MAXimum : +9999 DEFault : 0

DEFault : 0 <数値2> : -9999 ~ +9999

MINimum : -9999 MAXimum : +9999 DEFault : +999

[クエリ] :TRACe:NUMBer? [MINimum | MAXimum | DEFault,

MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 "整数値(-9999~9999)、整数値(-9999~9999)"

オプション 指定時

MINimum : "-9999"
MAXimum : "9999"
DEFault : "-9999"
MINimum : "-9999"
MAXimum : "9999"
DEFault : "999"

:TRACe:DATA?

〔機能〕 内部メモリのストア・データのリコール実行

〔クエリの応答〕 6.6 GPIBによる情報参照を参照

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:TRACe:DATA:POINts?

(機能)

内部メモリにストアしてあるデータ数のリコール実行

〔クエリの応答〕 6.6 GPIBによる情報参照を参照

:TRACe:DATA:NUMBer?

(機能)

内部メモリにストアしてあるデータ範囲のリコール実行

〔クエリの応答〕 6.6 GPIBによる情報参照を参照

:TRACe:FAST:DATA?

〔機能〕

FASTモード時の真値算出前のデータのクエリ

〔クエリの応答〕 8.7.2 生データを出力する場合を参照

:TRACe:FAST:GAIN?

〔機能〕 FASTモード時のGAINデータのクエリ

〔クエリの応答〕 8.7.3 定数を出力する場合を参照

:TRACe:FAST:ZERO?

「(機能) FASTモード時のOFFSETデータのクエリ

〔クエリの応答〕 8.7.3 定数を出力する場合を参照

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

# (14) TRIGGER サブシステム

:INITiate

〔機能〕

トリガ・システムのスタート

〔パラメータ〕 なし

:INITiate:CONTinuous <ON | OFF>

〔機能〕

トリガ・システム・コンティニューのON/OFF設定

〔パラメータ〕

<ON | OFF>

ON または 1 : トリガ・システム・コンティニュー ON

OFF または 0 : トリガ・システム・コンティニュー OFF

[クエリ] :INITiate:CONTinuous?

〔クエリの応答〕

"0" (OFF 時)

"1" (ON時)

: ABORt

〔機能〕 強制的にIDLE状態に戻る

〔パラメータ〕 なし

#### 9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:ARM:PASS <ON | OFF>

〔機能〕 アーム・レイヤのパスのON/OFF設定

[パラメータ]

[クエリ] :ARM:PASS?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

:ARM:SOURce {IMMediate | MANual | BUS | EXTernal | LEVel | TIMer }

〔機能〕 アーム・レイヤのソースの選択

[パラメータ] {IMMediate | MANual | BUS | EXTernal | LBVel | TIMer }

> IMMediate : IMMEDIATEを選択 : MANUAL を選択 MANua1

BUS : BUSを選択 EXTernal : EXTERNAL を選択

: LEVELを選択 LEVe1 TIMer : TIMBRを選択

〔クエリ〕 :ARM:SOURce?

"IMM" 〔クエリの応答〕 (IMMEDIATE選択時)

"MAN" (MANUAL 選択時)

"BUS" (BUS選択時)

"EXT " (EXTERNAL 選択時)

"LEV " (LEVEL選択時)

"TIM" (TIMER選択時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:ARM:DELay { < 数值 > | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 アーム・レイヤのディレイ設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> ' : 0.00000000E+00 ~ 9.99999999E+05 (sec)

MINimum : 0.00000000E+00 (sec)
MAXimum : 9.9999999E+05 (sec)
DEFault : 0.00000000E+00 (sec)

[クエリ] :ARM:DELay? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オクション 指定時

M1Nimum : "+0.00000000E+00" [sec]
MAXimum : "+9.9999999E+05" [sec]
DEFault : "+0.00000000E+00" [sec]

:ARM:SOURce:TIMer { < 数值 > | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 アーム・レイヤのタイマ設定

<数値>: 1.00000000E-03 ~ 9.9999999E+05 (sec)

MINimum : 1.00000000E-03 (sec)
MAXimum : 9.9999999E+05 (sec)
DEFault : 1.00000000E+00 (sec)

[クエリ] :ARM:SOURce:TIMer? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+1.0000000E-03" (sec)
MAXimum : "+9.9999999E+05" (sec)
DEFault : "+1.00000000E+00" (sec)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:ARM:COUNt {<数値> | MINimum | MAXimum | DBFault | INFinite}

〔機能〕 アーム・レイヤのカウント設定

【ペラメータ】 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | INFinite}

 <数值>
 : 1~ 100000 [回]

 MINimum
 : 1
 [回]

 MAXimum
 : 100000 [回]

 DEFault
 : 1
 [回]

INFinite : -1

[クエリ] :ARM:COUNt? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記("1.00000E+00"~"1.00000E+05",

"9.90000E+37" : INFinite )

オプション 指定時

MINimum : "+1.00000E+00" (回) MAXimum : "+1.00000E+05" (回) DEFault : "+1.00000E+00" (回)

:ARM:COMPlete <ON | OFF>

〔機能〕 アーム・レイヤのコンプリートのON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

〔クエリ〕 :ARM:COMPlete?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

:ARM:LAYer2:PASS <ON | OFF>

〔機能〕 スキャン・レイヤのパスのON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

ON = 1 : Z++

[クエリ] :ARM:LAYer2:PASS?

[クエリの応答] "0" (OFF 時) "1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:ARM:LAYer2:SOURce {IMMediate | MANual | BUS | EXTernal | LEVel | TLINk | TIMer } 〔機能〕 スキャン・レイヤのソースの選択 [パラメータ] {IMMediate | MANual | BUS | EXTernal | LEVel | TLINk | TIMer } IMMediate : IMMEDIATEを選択 MANual : MANUAL を選択 : BUSを選択 BUS EXTERNAL を選択 LEVel : LEVELを選択 : TLINKを選択 TLINK TIMer : TIMERを選択 [クエリ] :ARM:LAYer2:SOURce? 〔クエリの応答〕 " I MM " (IMMEDIATE 選択時) "MAN" (MANUAL選択時) "BUS" (BUS 選択時) "EXT" (EXTERNAL選択時) "LEV" (LEVEL 選択時) "TLIN" (TLINk 選択時) "TIM " (TIMER 選択時)

:ARM:LAYer2:DBLay {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 スキャン・レイヤのディレイ設定

[パラメータ] {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値> : 0.00000000E+00 ~ 9.9999999E+05 [sec]
MINimum : 0.00000000E+00 [sec]

MINimum : 0.00000000E+00 (sec)
MAXimum : 9.9999999E+05 (sec)
DEFault : 0.0000000E+00 (sec)

[クエリ] :ARM:LAYer2:DBLay? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum : "+0.0000000E+00" (sec)
MAXimum : "+9.9999999E+05" (sec)
DEFault : "+0.00000000E+00" (sec)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:ARM:LAYer2:SOURce:TIMer {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault } 〔機能〕 スキャン・レイヤのタイマ設定 〔パラメータ〕 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault } <数値> : 1.00000000E-03 ~ 9.99999999E+05 (sec)
MINimum : 1.00000000E-03 (sec) MAXimum : 9.9999999E+05 (sec) DEFault : 1.00000000E+00 (sec) 〔クエリ〕 :ARM:LAYer2:SOURce:TIMer? [MINimum | MAXimum | DEFault] [クエリの応答] 固定小数点型指数表記 オプション 指定時 : "+1.00000000E-03" (sec) : "+9.99999999E+05" (sec) MINimum MAXimum : "+1.00000000E+00" [sec] DEFault :ARM:LAYer2:COUNt {<数値> | MINimum | MAXimum | DBFault | INFinite} 〔機能〕 スキャン・レイヤのカウント設定 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | INFinite} <数値> : 1~ 100000 〔回〕 MINimum : 1 〔回〕 〔パラメータ〕 : 100000 MAXimum (回) : 1 DEFault (回) INFinite : -1 [クエリ] :ARM:LAYer2:COUNt? [MINimum | MAXimum | DEFault] 〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記("1.00000B+00"~"1.00000B+05"、 "9.90000E+37" : INFinite )

オプション 指定時

MINimum : "+1.00000E+00" (回)
MAXimum : "+1.00000E+05" (回)
DEFault : "+1.00000E+00" (回)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:ARM:LAYer2:COMPlete <ON | OFF>

〔機能〕 スキャン・レイヤのコンプリートON/OFF設定

〔パラメータ〕 <ON | OFF>

ON または 1 :スキャン・レイヤのコンプリート ON

OFF または 0 :スキャン・レイヤのコンプリート OFF

〔クエリ〕 :ARM:LAYer2:COMPlete?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:TRIGger:PASS <ON | OFF>

〔機能〕 トリガ・レイヤのパスON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

ON または 1 :トリガ・レイヤのパス ON OFF または 0 :トリガ・レイヤのパス OFF

〔クエリ〕 :TRIGger:PASS?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時)

"1" (ON時)

:TRIGger:SOURce {IMMediate | MANual | BUS | EXTernal | LEVel | LINE | TIMer }

〔機能〕 トリガ・レイヤのソースの選択

【パラメータ】 {IMMediate | MANual | BUS | EXTernal | LEVel | LINE | TIMer }

IMMediate : IMMEDIATEを選択 MANual : MANUAL を選択 BUS : BUSを選択 EXTernal : EXTERNAL を選択

EXTERNAL を選択 LBVel : LEVELを選択 LINE : LINE を選択 TIMer : TIMERを選択

[クエリ] :TRIGger:SOURce?

〔クエリの応答〕 "IMM" (IMMEDIATE 選択時)

"MAN" (MANUAL選択時)
"BUS" (BUS 選択時)
"EXT" (EXTERNAL選択時)
"LEV" (LEVEL 選択時)
"LINE" (LINE選択時)
"TIM" (TIMER 選択時)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:TRIGger:DELay { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault }

[機能]

トリガ・レイヤのディレイ設定

〔パラメータ〕

{<数値>|MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値>

 $\sim 0.00000000E+00 \sim 9.9999999E+05$  [sec]

MINimum MAXimum

: 0.00000000E+00 [sec] : 9.9999999E+05 (sec)

DEFault

: 0.00000000E+00 (sec)

〔クエリ〕

:TRIGger:DELay? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕

固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum MAXimum : "+0.00000000E+00" (sec)

: "+9.9999999E+05" (sec)

DEFault

: "+0.00000000E+00" [sec]

:TRIGger:SOURce:TIMer {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕

トリガ・レイヤのタイマ設定

[パラメータ]

{<数値>|MINimum |MAXimum |DEFault }

<数値> : 1.00000000E-03 ~ 9.9999999E+05 (sec)
MINimum : 1.00000000E-03 (sec)

MAXimum DEFault : 9.9999999E+05 (sec)

: 1.00000000E+00 (sec)

〔クエリ〕

:TRIGger:SOURce:TIMer? [MINimum | MAXimum | DEFault]

[クエリの応答]

固定小数点型指数表記

オプション 指定時

MINimum

: "+1.00000000E-03" (sec)

MAXimum

: "+9.99999999E+05" (sec) : "+1.00000000E+00" (sec)

DEFault

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:TRIGger:COUNt { < 数値 > | MINimum | MAXimum | DEFault | INFinite}

[機能] トリガ・レイヤのカウント設定

〔パラメータ〕 {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault | INFinite}

 <数値>
 : 1~ 100000 (回)

 MINimum
 : 1
 (回)

 MAXimum
 : 100000 (回)

 DBFault
 : 1
 (回)

 INFinite
 : -1

(クエリ) :TRIGger:COUNt? [MINimum | MAXimum | DEFault]

〔クエリの応答〕 固定小数点型指数表記( "1.00000E+00"~ "1.00000E+05",

"9.90000E+37" : INFinite )

オプション 指定時

MINimum : "+1.00000E+00" (回)
MAXimum : "+1.00000E+05" (回)
DBFault : "+1.00000E+00" (回)

:TRIGger:COMPlete <ON | OFF>

〔機能〕 トリガ・レイヤのコンプリートON/OFF設定

[パラメータ] <ON | OFF>

ON state 1 : PUN · PV ·

[クエリ] :TRIGger:COMPlete?

〔クエリの応答〕 "0" (OFF 時) "1" (ON時)

9.14 SCP[コマンド・リファレンス

:TSYStem:EXTernal:SLOPe {POSitive | NEGative}

〔機能〕

外部トリガ・スロープ設定

[パラメータ]

{POSitive | NEGative}

POSitive : POSITIVE選択

NEGative : NEGATIVE選択

[クエリ]

:TSYStem:EXTernal:SLOPe?

[クエリの応答]

"POS" (POSITIVE選択時) "NEG" (NEGATIVE選択時)

:TSYStem:LEVel {<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕 トリガ・レベル設定

[パラメータ] {<数値>|MINimum |MAXimum |DEFault }

<数値> : -120 ~ +120 (%)

1〔%〕ステップ

MINimum : -120 (%) MAXimum : +120 (%)

DEFault 0 (%) :

〔クエリ〕 :TSYStem:LEVel? [MINimum | MAXimum | DEFault]

[クエリの応答] 整数値( -120 ~ +120 )

オプション 指定時

MINimum : "-120" MAXimum : "120" DEFault : "0"

:TSYStem:LEVel:SLOPe {POSitive | NEGative}

[機能] レベル・トリガのスロープ設定

[パラメータ] {POSitive | NEGative}

POSitive : POSITIVE選択 NEGative : NEGATIVE選択

〔クエリ〕 :TSYStem:LEVel:SLOPe?

"POS" (POSITIVE選択時)
"NEG" (NEGATIVE選択時) 〔クエリの応答〕

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

:TSYStem:LAYer:DISPlay <ON | OFF>

〔機能〕

レイヤ表示の設定

〔パラメータ〕

<ON OFF>

ON または 1 : レイヤ表示 ON OFF または 0 : レイヤ表示 OFF

〔クエリ〕

:TSYStem:LAYer:DISPlay?

[クエリの応答] "0" (OFF 時) "1" (ON時)

:TSYStem:FAST:STATe <ON | OFF>

〔機能〕

FASTモードのON/OFF設定

[パラメータ]

<ON OFF>

ON state 1 : FASTE-FON

OFF sttd 0 : FASTE-FOFF

〔クエリ〕

:TSYStem:FAST:STATe?

〔クエリの応答〕

"0" (OFF 時)

"1" (ON時)

:TSYStem:FAST:RATE { < 数值 > | MINimum | MAXimum | DEFault }

〔機能〕

FASTモードのレート設定

〔パラメータ〕

{<数値> | MINimum | MAXimum | DEFault }

<数値>

: 2.00000E-05, 3.00000E-05, 4.00000E-05, 5.00000E-05, 6.00000E-05, 7.00000E-05,

8.00000E-05, 9.00000E-05,

1. 00000E-04, 2. 00000E-04, 3. 00000E-04,

4.00000E-04, 5.00000E-04, 6.00000E-04,

7.00000E-04, 8.00000E-04, 9.00000E-04,

1.00000E-03, 2.00000E-03, 3.00000E-03,

4.00000E-03, 5.00000E-03, 6.00000E-03,

7.00000E-03, 8.00000E-03

: 2.00000E-05 (sec) MINimum

MAXimum

: 8.00000E-03 (sec)

DEFault

: 1.00000E-04 (sec)

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

[クエリ] :TSYStem:FAST:RATE? [MINimum | MAXimum | DEFault]

[クエリの応答] 固定小数点型指数表記(2.00000E-05~8.00000E-03)

オプション 指定時

MINimum : "+2.00000E-05" (sec)
MAXimum : "+8.00000E-03" (sec)
DEFault : "+1.00000E-04" (sec)

〔説明〕 FASTモードON時のレート時間を設定します。

以下に、パラメータ設定範囲と決定されるレート時間を示します。

パラメ	<b>ー</b> タ	設定範	囲	(SEC)	決定される レート 時間
0	≦	パラメータ	<	+3.00000E-05	20 μ SEC
+3.00000E-05	$\leq$	パラメータ	<	+4.00000E-05	30 μ SEC
+4.00000E-05	≦	パラメータ	<	+5.00000E-05	40 μ SEC
+5.00000E-05	≦	パラメータ	<	+6.00000E-05	50 μ SEC
+6.00000E-05	$\leq$	パラメータ	<	+7.00000E-05	60 μ SEC
+7.00000E-05	$\leq$	パラメータ	<	+8.00000E-05	70 μ SEC
+8.00000E-05	≦	パラメータ	<	+9.00000E-05	80 μ SEC
+9.00000E-05	$\leq$			+1.00000E-04	90 μ SEC
+1.00000E-04	$\leq$	パラメータ	<	+2.00000E-04	100 μ SEC
+2.00000E-04	$\leq$	パラメータ	<	+3.00000E-04	200 μ SEC
+3.00000E-04	≦	パラメータ	<	+4.00000E-04	300 μ SEC
+4.00000E-04	$\leq$	パラメータ	<	+5.00000E-04	400 μ SEC
+5.00000E-04	$\leq$	パラメータ	<	+6.00000E-04	500 μ SEC
+6.00000E-04	≦	パラメータ	<	+7.00000E-04	600 μ SEC
+7.00000E-04	$\leq$	パラメータ	<	+8.00000E-04	700 μ SEC
+8.00000E-04	$\leq$	パラメータ	<	+9.00000E-04	800 μ SEC
+9.00000E-04	$\leq$			+1.00000E-03	900 μ SEC
+1.00000E-03	$\leq$			+2.00000E-03	1 mSEC
+2.00000E-03	≦	パラメータ	<	+3.00000E-03	2 mSEC
+3.00000E-03	$\leq$			+4.00000E-03	3 mSEC
+4.00000E-03				+5.00000E-03	4 mSEC
+5.00000E-03				+6.00000E-03	5 mSEC
+6.00000E-03				+7.00000E-03	6 mSEC
+7.00000E-03				+8.00000E-03	7 mSEC
+8.00000E-03	$\leq$	パラメータ	<	+9.00000E-03	8 mSEC

9.14 SCPIコマンド・リファレンス

●パラメータを設定すると、本器は設定されたパラメータの範囲により積分時間を決定 します。

以下に電源周波数(50Hz,60Hz) と積分時間の単位毎(NPLCYCLES,SEC) にパラメータ設 定範囲と決定される積分時間を示します。

- 1. 電源周波数が50Hzの場合

  - ① 積分時間の単位が "PLC"のとき [表9-20] ② 積分時間の単位が "SBC"のとき [表9-21]
- 2. 電源周波数が60Hzの場合

  - ③ 積分時間の単位が "PLC"のとき [表9-22] ④ 積分時間の単位が "SEC"のとき [表9-23]

表 9 - 20 電源周波数:50Hz 、積分時間単位:PLC (1/2)

パラメータ設定範囲(PLC)	決定される積分時間
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 μ SEC (5. 00000E-05PLC) 2 μ SEC (1. 00000E-04PLC) 3 μ SEC (1. 50000E-04PLC) 4 μ SEC (2. 00000E-04PLC) 5 μ SEC (2. 50000E-04PLC) 6 μ SEC (3. 00000E-04PLC) 7 μ SEC (3. 50000E-04PLC) 8 μ SEC (4. 00000E-04PLC) 9 μ SEC (4. 50000E-04PLC) 10 μ SEC (5. 00000E-04PLC) 20 μ SEC (1. 00000E-03PLC) 30 μ SEC (1. 50000E-03PLC) 40 μ SEC (2. 50000E-03PLC) 50 μ SEC (2. 50000E-03PLC) 70 μ SEC (3. 50000E-03PLC) 70 μ SEC (4. 50000E-03PLC) 70 μ SEC (5. 00000E-03PLC) 100 μ SEC (6. 50000E-03PLC)
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	500 μ SEC(2.50000E-02PLC) 600 μ SEC(3.00000E-02PLC) 700 μ SEC(3.50000E-02PLC) 800 μ SEC(4.00000E-02PLC) 900 μ SEC(4.50000E-02PLC)

# 9.14 SCPIコマンド・リファレンス

パラメータ設定範囲(PLC)	決定される積分時間
パラメータ設定範囲(PLC) $+5.00000E-02 \leq                                   $	決定される積分時間  1 mSBC(5.00000E-02PLC) 2 mSBC(1.00000E-01PLC) 3 mSBC(1.50000E-01PLC) 4 mSBC(2.00000E-01PLC) 5 mSBC(2.50000E-01PLC) 6 mSBC(3.00000E-01PLC) 7 mSBC(3.50000E-01PLC) 9 mSBC(4.00000E-01PLC) 10 mSBC(5.0000E-01PLC) 11 mSBC(5.0000E-01PLC) 12 pLC 22 pLC 32 pLC 42 pLC 43 pLC 44 pLC 54 pLC 55 pLC 66 pLC 76 pLC 77 pLC 87 pLC
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	9PLC 10PLC 20PLC 30PLC 40PLC 50PLC 60PLC 70PLC 80PLC 90PLC 100PLC

表 9 - 21 電源周波数:50Hz 、積分時間単位:SEC (1/2)

パラメータ	, 設定範囲	(SEC)	決定される積分時間
0 ≤	パラメータ <	+2.00000E-06	1 μ SEC
+2.00000E-06 ≤		+3.00000E-06	2 μ SEC
+3.00000E-06 ≤		+4.00000E-06	3 μ SEC
+4.00000E-06 ≤		+5.00000E-06	$4 \mu SEC$
+5.00000E~06 ≤		+6.00000E-06	5 μ SEC
+6.00000E-06 ≤		+7.00000E-06	6 μ SEC
+7.00000E-06 ≤		+8.00000E-06	7 μ SEC
+8.00000E-06 ≤		+9.00000E-06	8 μ SEC
+9.00000E-06 ≤		+1.00000E-05	9 μ SEC
+1.00000E-05 ≤		+2.00000E-05	10 μ SEC
+2.00000E-05 ≤		+3.00000E-05	20 μ SEC
+3.00000E-05 ≤		+4.00000E-05	30 μ SEC
+4.00000E-05 ≤		+5.00000E-05	40 μ SEC
+5.00000E-05 ≤		+6.00000E-05	50 μ SEC
+6.00000E-05 ≤		+7.00000E-05	60 μ SEC
+7.00000E-05 ≤		+8.00000E-05	70 μ SEC
+8.00000E-05 ≤		+9.00000E-05	80 μ SEC
+9.00000E-05 ≤		+1.00000E-04	90 μ SEC
+1.00000E-04 ≤		+2.00000E-04	100 μ SEC
$+2.00000E-04 \leq$		+3.00000E-04	200 μ SEC
+3.00000E-04 ≤		+4.00000E-04	300 μ SEC
+4.00000E-04 ≤		+5.00000E-04	400 μ SEC
+5.00000E-04 ≤		+6.00000E-04	500 μ SEC
+6.00000E-04 ≤		+7.00000E-04	600 μ SEC
+7.00000E-04 ≤		+8.00000E-04	700 μ SEC
+8.00000E-04 ≤		+9.00000E-04	800 μ SEC
+9.00000E-04 ≤		+1.00000E-03	900 μ SEC
+1.00000E-03 ≤		+2.00000E-03	1 mSEC
+2.00000E-03 ≤		+3.00000E-03	2 mSEC
+3.00000E-03 ≤		+4.00000E-03	3 mSEC
+4.00000E-03 ≤		+5.00000E-03	4 mSEC
+5.00000E-03 ≤		+6.00000E-03	5 mSEC
+6.00000E-03 ≤		+7.00000E-03	6 mSEC
+7.00000E-03 ≤		+8.00000E-03	7 mSEC
+8.00000E-03 ≤		+9.00000E-03	8 mSEC
+9.00000E-03 ≤			9 mSEC
+1.00000E-02 ≤			10 mSEC
+2.00000E-02 ≤		+4.00000E-02	1PLC(+2.00000B-02SEC)
+4.00000E-02 ≤	パラメータ <		2PLC(+4.00000E-02SEC)
+6.00000E-02 ≤ +8.00000E-02 ≤	パラメータ <	+8.00000E-02	3PLC(+6.00000E-02SEC)
+8.00000E-02 ≤ +1.00000E-01 ≤	パラメータ < パラメータ <	+1.00000E-01 +1.20000E-01	4PLC(+8.00000E-02SEC) 5PLC(+1.00000E-01SEC)
+1.20000E-01 ≤	パラメータ < パラメータ <	+1. 40000E-01	
+1.40000E-01 ≤ +1.40000E-01 ≤	パラメータ <	+1. 60000E-01	6PLC(+1.20000E-01SEC) 7PLC(+1.40000E-01SEC)
+1.60000E-01 ≤	パラメータ <		8PLC(+1.60000E-01SEC)
11.000000 01 =	1111-7 ×	11.00000E-01	Orbo(+1.00000B-015Bc)

# 9.14 SCPIコマンド・リファレンス

パラメータ設定範囲(SEC)	決定される積分時間
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9PLC(+1.80000B-01SEC) 10PLC(+2.00000B-01SEC) 20PLC(+4.00000B-01SEC) 30PLC(+6.00000B-01SEC) 40PLC(+8.00000B-01SEC) 50PLC(+1.00000B+00SEC) 60PLC(+1.20000B+00SEC) 70PLC(+1.40000B+00SEC) 80PLC(+1.80000B+00SEC) 90PLC(+1.80000B+00SEC)

表 9 - 22 電源周波数:60Hz 、積分時間単位:PLC (1/2)

パラメータ設定	決定される積分時間	
	## Company of the com	決定される積分時間  1 μSEC(6.00000E-05PLC) 2 μSEC(1.20000E-04PLC) 3 μSEC(1.80000E-04PLC) 4 μSEC(2.40000E-04PLC) 5 μSEC(3.00000E-04PLC) 6 μSEC(3.60000E-04PLC) 7 μSEC(4.20000E-04PLC) 8 μSEC(4.80000E-04PLC) 9 μSEC(5.40000E-04PLC) 10 μSEC(6.00000E-04PLC) 20 μSEC(1.20000E-04PLC) 30 μSEC(1.20000E-03PLC) 40 μSEC(1.80000E-03PLC) 50 μSEC(3.60000E-03PLC) 70 μSEC(4.20000E-03PLC) 90 μSEC(3.60000E-03PLC) 90 μSEC(4.20000E-03PLC) 90 μSEC(5.40000E-03PLC) 90 μSEC(6.0000E-03PLC) 90 μSEC(6.0000E-03PLC) 90 μSEC(6.0000E-03PLC) 90 μSEC(6.0000E-03PLC)
$\begin{array}{lll} +2.40000E-02 &  &  \mbox{15} 15$	+3.00000E-02 < +3.60000E-02 < +4.20000E-02 < +4.80000E-02 < +5.40000E-02 < +6.00000E-02	400 μ SEC(2. 40000E-02PLC) 500 μ SEC(3. 00000E-02PLC) 600 μ SEC(3. 60000E-02PLC) 700 μ SEC(4. 20000E-02PLC) 800 μ SEC(4. 80000E-02PLC) 900 μ SEC(5. 40000E-02PLC) 1 mSEC(6. 00000E-02PLC)

9.14 SCP[コマンド・リファレンス

パラメータ設定範囲(PLC)	決定される積分時間
パラメータ 設定範囲 (PLC)  +1.20000E-01 $\leq$ パラメータ $<$ +1.80000E-01 +1.80000E-01 +1.80000E-01 $\leq$ パラメータ $<$ +2.40000E-01 $\leq$ パラメータ $<$ +3.00000E-01 +2.40000E-01 $\leq$ パラメータ $<$ +3.60000E-01 +3.60000E-01 $\leq$ パラメータ $<$ +4.20000E-01 +4.20000E-01 $\leq$ パラメータ $<$ +4.20000E-01 +4.80000E-01 $\leq$ パラメータ $<$ +4.80000E-01 $\leq$ パラメータ $<$ +5.40000E-01 $\leq$ パラメータ $<$ +5.40000E-01 $\in$ パラメータ $<$ +6.00000E-01 $\in$ パラメータ $<$ +1.00000E+00 $\in$ パラメータ $<$ +1.00000E+00 $\in$ パラメータ $<$ +2.00000E+00 $\in$ +2.00000E+00 $\in$ パラメータ $<$ +4.00000E+00 $\in$ オラメータ $<$ +5.00000E+00 $\in$ オラメータ $<$ +5.00000E+00 $\in$ オラメータ $<$ +6.00000E+00 $\in$ オラメータ $<$ +7.00000E+00 $\in$ オラメータ $<$ +6.00000E+00 $\in$ オラメータ $<$ +7.00000E+00 $\in$ オラメータ $<$ +8.00000E+00	決定される積分時間  2 mSEC(1.20000E-01PLC) 3 mSEC(1.80000E-01PLC) 4 mSEC(2.40000E-01PLC) 5 mSEC(3.00000E-01PLC) 6 mSEC(3.60000E-01PLC) 7 mSEC(4.20000E-01PLC) 8 mSEC(4.80000E-01PLC) 9 mSEC(5.40000E-01PLC) 10 mSEC(6.00000E-01PLC) 11 pLC 2PLC 3PLC 3PLC 4PLC 5PLC 6PLC 7PLC
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	8PLC 9PLC 10PLC 20PLC 30PLC 40PLC 50PLC 60PLC 70PLC 80PLC 90PLC

表 9-23 電源周波数:60Hz 、積分時間単位:SEC (1/2)

パラメータ設定範囲(SEC)	決定される積分時間
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 μ SEC 2 μ SEC 3 μ SEC 4 μ SEC 5 μ SEC 6 μ SEC 7 μ SEC 8 μ SEC 9 μ SEC 10 μ SEC

# 9.14 SCPIコマンド・リファレンス

パラメータ設気	決定される積分時間	
	-9 < +3.00000E-05	20 μ SEC
	-9 < +4.00000E-05	30 μ SEC
1	-9 < +5.00000E-05	40 μ SEC
	-9 < +6.00000E-05	50 μ SEC
	-9 < +7.00000E-05	60 μ SEC
	-9 < +8.00000E-05	70 μ SEC
	-9 < +9.00000E-05	80 μ SEC
	-9 < +1.00000E-04	90 μ SEC
1	-9 < +2.00000E-04	100 μ SEC
1	-9 < +3.00000E-04	200 μ SEC
	-9 < +4.00000E-04	300 μ SEC
1	-9 < +5.00000E-04	400 μ SEC
	-9 < +6.00000E-04	500 μ SEC
	-9 < +7.00000E-04	600 μ SEC
	-9 < +8.00000E-04	700 μ SEC
+8.00000E-04 ≤ パラメ	-9 < +9.00000E-04	800 μ SEC
+9.00000E-04 ≤ パラメ	-9 < +1.00000E-03	900 μ SEC
	-9 < +2.00000E-03	1 mSEC
+2.00000E-03 ≤ パラメ	-9 < +3.00000E-03	2 mSBC
+3.00000E-03 ≤ パラメ	-9 < +4.00000E-03	3 mSEC
	-9 < +5.00000B-03	4 mSEC
	-9 < +6.00000E-03	5 mSEC
	-9 < +7.00000E-03	6 mSEC
+7.00000E-03 ≤ パラメ	-9 < +8.00000E-03	7 mSEC
	-9 < +9.00000E-03	8 mSEC
	-9 < +1.00000E-02	9 mSEC
+1.00000E-02 ≤ パラメ	-9 < +1.67000E-02	10 mSEC
	-9 < +3.3333E-02	1PLC(+1.66666E-02SEC)
+3.33333E-02 ≤ パラメ	-9 < +5.00000E-02	2PLC(+3.33333E-02SEC)
+5.00000E-02 ≤ パラメ	-9 < +6.66668-02	3PLC(+5.00000B-02SEC)
+6.66666B-02 ≤ パラメ	-9 < +8.33333E-02	4PLC(+6.66666E-02SEC)
+8.33333E-02 ≤ パラメ	-9 < +1.00000E-01	5PLC(+8.33333B-02SEC)
+1.00000E-01 ≤ パラメ	-9 < +1.16666E-01	6PLC(+1.00000E-01SEC)
+1.16666E-01 ≤ パラメ	-9 < +1.33333E-01	7PLC(+1.16666E-01SEC)
+1.33333E-01 ≤ パラメ	-9 < +1.50000E-01	8PLC(+1.33333E-01SEC)
+1.50000E-01 ≤ パラメ	-9 < +1.66666E-01	9PLC(+1.50000E-01SEC)
+1.66666E-01 ≤ パラメ	-9 < +3.3333E-01	10PLC(+1.66666B-01SEC)
+3.33333E-01 ≤ パラメ	-9 < +5.00000E-01	20PLC(+3.33333E-01SEC)
+5.00000E-01 ≤ パラメ	-9 < +6.66666E-01	30PLC(+5.00000E-01SEC)
+6.6666E-01 ≤ パラメ		40PLC(+6.66666E-01SEC)
+8.33333E-01 ≤ パラメ	-9 < +1.00000E+00	50PLC(+8.33333E-01SEC)
+1.00000E+00 ≤ パラメ	-9 < +1.16666E+00	60PLC(+1.00000B+00SEC)
+1.16666E+00 ≤ パラメ	-9 < +1.33333E+00	70PLC(+1.16666E+00SEC)
+1.33333E+00 ≤ パラメ	-9 < +1.50000E+00	80PLC(+1.33333B+00SEC)
+1.50000E+00 ≤ パラメ	-9 < +1.66666E+00	90PLC(+1.50000E+00SEC)
+1.66666E+00 ≤ パラメ	-9 < +3.3333E+00	100PLC(+1.66666E+00SEC)